6-28 按剖视的简化画法规定,在指定位置将左边视图所示机件的主视图画成全剖视图。 6-29 根据用第三角投影法画出的机件的主视图和左视图,补画它的右视图和俯视图,注意画出第三角画法的识别符号。 ├─ --- --- **├** L _____