







② nach Ausrichten und Arretierung der Klappen, Skala bei Montage mit Zeiger (aus Baugruppe Hilfsmittel: Klappenverstellung kpl.) auf 0 ° ausgerichtet und geheftet
AFTER POSITIONING AND RETAINING OF FLAPS, SCALE ALIGNED TO 0° WITH POINTER (FROM ASSEMBLY: AUXILIARIES FLAP POSITIONING CPL.) AND TACK WELDED

26 - 4

D-D
1:2
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED



Z
1:2
gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

Zeiger, siehe Baugruppe:
Hilfsmittel Klappenverstellung kpl.
POINTER, SEE ASSEMBLY:
AUXILIARIES FLAP POSITIONING CPL.

ersetzt durch Zeichnung mit nächst höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

Ausrichtung der Achsen und Skalen nach Arbeitsanweisung:
"Montage Klappenverstellung Sichter"
(siehe Dokumentations-Stückliste)
ALIGNMENT OF AXES AND SCALES ACCORDING TO WORKING INSTRUCTIONS:
"MOUNTING OF FLAP POSITIONING CLASSIFIER"
(SEE PART LIST OF DOCUMENTATION)

Allgemeine Toleranzen nach GENERAL TOLERANCES ACC TO		ISO 2768 - mK							
Brennschneitte nach FLAMECUTS ACC TO		ISO 9013 - 332							
Schweißverbindungen WELED CONSTRUCTION ACC TO		ISO 13920 - B							
Schweißbohrerbohrung EDGE PREPARATION FOR WELDING ACC TO		DIN EN ISO 9692-1							
Schweißnahtverbindung FUSION WELDED ACC TO		ISO 5817 - C							
Oberflächenzeichen SURFACE FINISH MARK		ISO 1302		Maß in DIMENSIONS IN					
R _z [µm]		Run RAW	50	12,5	3,2	0,8	0,1	mm	
Werkstückkanten nach COMPONENT EDGES ACC TO		ISO 13715		Darstellungsmethode DRAWING METHOD		ISO 128			
Maßstab SCALE		1:10		Gezeichnet DRAWN		21.10.2003		LOI	
				Geprüft CHECKED		17.12.2003		Pe	