		Г				
	•				11/08/2025	תאריך הביקור
שיווק ומכירות יירושלחי		דוח ביקור באתר הלקוח		TEST23	שם הפרויקט	
מגדלי קירור				פסיה יניב	נציג ירושלמי	
פרטי הלקוח		פרטי ההזדמנות		פרטי איש קשר באתר הלקוח		
	שם המפעל *	שם המפעל		מס׳ הצעה	theguy	
	* כתובת האתר	מיקום גאוגרפי		שם מגדל - לקוח	developer	תפקיד
054	5552455	טלפון		שם אתר - לקוח	info@theguy.co.il	אי-מייל
	מידות מגדל - כמות תאים לעבודה		מידות תא		נתוני מגדל	
	45654	אורך מגדל - מ׳	2345	אורך תא - מ׳	MODAL 2	דגם המגדל
	456456	רוחב מגדל - מ׳	3457654	רוחב תא - מ׳	5	מספר תאים
	45654	גובה מגדל - מ׳	34534	גובה תא - מ׳	דותף	זרימת אוויר
	6	כמות תאים לעבודה	45645	גובה כניסת אוויר - מ׳	צולבת חד צדדי	סוג מגדל
סמ״כ	כמות ימים	כמות עובדים	המלצת מנהל שירות	תיאור רכיב	מצב	מבנה מגדל הקירור
25	5	5	ביקור מהנדס	XF-75	לא תקין	סוג מילוי
20	5	4	החלפה חלקית	CF-150Max	לא תקין	עוצרי טיפות
12	2	6	ביקור מהנדס	פת	בינוני	תשתית מילוי
9	3	3	להתעדכן בעוד תקופה	פח	לא ניתן לבדיקה	תשתית עוצרי טיפות
35	7	5	להתעדכן בעוד תקופה	פת	בינוני	מבנה
49	7	7	ביקור מהנדס	בטון	לא ניתן לבדיקה לא ניתן לבדיקה	בריכה
20	5	4	ביקור מהנדס	XF-75IL	לא ניתן לבדיקה	תריסים
40	8	5	החלפה מלאה	פיברגלס	לא קיים	עמודי תריס
20	4	5	11247/2 11271111	פלביים 304	בינוני	צנרת פיזור
24	6	4	להתעדכן בעוד תקופה	פקב ם 100 אחר	לא ניתן לבדיקה לא ניתן לבדיקה	בית מפוח
10	5	2	להתעדכן בעוד תקופה	יידיזה צלחת 2	לא ניתן לבדיקה לא ניתן לבדיקה	מפזרי מים
	כמות ימים	כמות עובדים	המלצת מנהל שירות	תיאור רכיב	מצב	ציוד מכאני
15	5	3	החלפה מלאה	לא ניתן לדעת	לא תקין	מנוע
	200	גוף מנוע	570	סל"ד מנוע	60	כ״ס
0		2	להתעדכן בעוד תקופה	צינור נושא	לא ניתן לבדיקה	בסיס מנוע
0		5	ביקור מהנדס	Axial fans	לא ניתן לבדיקה	מפוח
0		4	החלפה מלאה	יציקה 9	לא תקין	נבה
16	4	4	החלפה מלאה	- MOORE אלומיניום	לא ניתן לבדיקה	להבי מפוח
10	2	5	להתעדכן בעוד תקופה	בטון	לא ניתן לבדיקה	בסיס ממסרת
12	4	3	להתעדכן בעוד תקופה	Philadelphia	לא תקין	ממסרת
	מפסק גובה שמן	ציוד מותקן	8	יחס ממסרת	1110	דגם ממסרת
10	5	2	להתעדכן בעוד תקופה	פלביים 316	לא ניתן לבדיקה	מצמדים
24	3	8	להתעדכן בעוד תקופה	פלביים 304	לא תקין	סרן ממסר
30	6	5	החלפה מלאה	מגולוון 6 חלקים	לא תקין	רשת מגן
			קה באתר הלקוח	לבדי		
ľ	1200	מועד השבתה	1200	עומק/ גובה מילוי - מ"מ	לא	גישה למנוף / משאית
ľ	קדחים8 "2.5	רצינות מצד הלקוח	קדחים8 "2.5	קוטר סרן - חורים	30	גובה הנפה נדרש - מ׳
ľ	6	,	6	מספר להבי מפוח	לא	צורך בפיגום
ļ	55433	המגדל היה בעצירה?	55433	קוטר מפוח - מ"מ	כן - ראה הערות	ציוד מיוחד
			יקפיים למגדל הקירור	רכיבים ה		
	לא קיים - הצעה לחדש	FRP מדרכי	קיים - תחזוקה	טיפול במים	קיים - החלפה	מערכת סינון
j	הנושא לא עלה	הסכם שירות	קיים - תחזוקה	מחליפי חום	קיים - החלפה	משאבות

קיים - החלפה

חלפים למלאי

לא קיים - ללא שינוי

RO

לא קיים - הצעה לחדש

ווסתי מהירות

f מטרת הפגישה	sdfs sfsd fasdf
-	י בפסיר לדייי איר איר איר איר איר איר איר איר איר
n	דגכחמנכגלדעמךלמגכע ג חגכעחגכעךכגלע דלחכגעגככעןכגעמכגחג גכחע חגכע גכ נגכע
סיכום פגישה גי	גכלעחויגכעמחגכ גכועי גכיעמחג גכיע גכ םכעגכ עכגך גכלדעגכע גכעלד גכ גכדעלגכ דגכעגכ גכמדעמ דכלע
ko ko	כגעמחגככחעממכחע גחכ גחכע חגכעחגכחע גכעחגכחעמ גגח עמכחגעםגכי גכ]גכןעי גכע ןגכגכפ ןגכפןכגחע גכ גכ םע גכגכ עגכיע דגכלמעגכםןע יגדכ גדכע דגכלע מגכגכעדגכםןע גכעןגכדע מגכןעםגכןע גכדעלגכדעל דגכלעמכג דגלכע גדכ מגכעך לגכמע גכעגע כגדעדגכעדגכע גדכ גדכע גדכעיעגמ הכע גכדע

Photos

