State of Palestine

General Secretariat of the Cabinet

حفظه الله ،،،

حفظه الله ،،،



دولة فلسطين الأمانة العامة لمجلس البوزراء

دولسة فلسطسين الأمانةُ العامةُ لجلس الوزراء الم الله ا 1 0 4 -04 - 2021 وارد سادر 1 1 0 202 - 4 0 وارد

سعادة الأخ/ أ. عوني الباشا وكيل وزارة المالية

سعادة الأخ/م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: بشأن تنفيذ توصيات لجنة استلام مستلزمات مضخات الغاز ولوازمها لمعبر رفح (الماسوف)

تهديكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على كتابنا الصادر رقم (1267) بالخصوص، نُحيل لسعادتكم تقرير لجنة استلام مستازمات مضخات الغاز ولوازمها لمعبر رفح (الماسوف) وذلك لتنفيذ توصيات أعمال اللجنة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،





مرفق: ِ

- القرار بالخصوص.
- التقرير بالخصوص.
 - نسخة مع الاحترام لن
- وزارة الاقتصاد الوطني.
- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
- الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء،



صادر عن: الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء /ل.خ.

General Secretariat of the Cabinet



دولـــة فلســطين الأمانية العامية لمجلس اليوزراء

حفظه الله ،،،
دولية فليطين
حفظه اللهانة عمامة لجنس الوزراء التراقا ال

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان

سعادة الأخ/د. رشدي وادي سعادة الأخ/م. ناجي سرحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: بشأن إعادة تشكيل لجنة استلام مستلزمات مضخات الغاز ولوازمها لمعبر رفح (الماسوف)

تهديكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى كتابنا الصادر رقم (3983) بشأن المادة رقم (2) بالخصوص، وعطفاً على كتاب وزارة المالية الوارد إلينا رقم (1282) بالخصوص، نفيد سعادتكم بإعادة تشكيل لجنة استلام مستازمات مضخات الغاز ولوازمها لمعبر رفح (الماسوف) برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية وزارة الاقتصاد الوطني، آملين من سعادتكم الإيعاز لاستكمال أعمال اللجنة وتزويدنا بالتقرير النهائي

<u></u>			
الصفة	الاسم	الوزارة/المؤسسة الحكومية	م.
رئيساً	م. حاتم النبريص	وزارة الأشغال العامة والإسكاق	.1
عضوأ	م. محمود صوان	وزارة الأشغال العامة والإسكان	.2
عضوأ	م. حسن الشاعر	وزارة الاقتصاد الوطني	.3

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Palestine of Palestine

1. 30 ...

- القرار بالمصوص.
- المراسلات بالخصوص،

نسقة له:

الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء،

9-

State of Palestiniane Ministry of Public Works & Housing G.D. of Cooperative Housing & Real Estate.



دولية فلسطين وزارة الأشغال العامة والإسكان الإدارة العامة للإسكان التعاوني والعقارات

التاريد: 31/03/2021 م

اليوم:الأربعاء

حفظه الله ،،،

سعادة نائب أمين عام مجلس الوزراء

السلام عليكم ورجمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / تقرير لحنة استلام وغذات ومواد غزان الغاز

في البداية نهديكم أجمل التحيات وأعطرها ، وبخصوص الموضوع أعلاه فإنه بتاريخ 31/03/2021 م قامت اللجنة المشكلة من:

رئيساً

م. حاتم النبريص

عضوأ

م. حسن الشاعر

م. محمود صوان عضواً

بمعاينة المواد المطلوب توريدها لمخازن الغاز وذلك في مخازن شركة ظاهر (الشركة الموردة للمواد اعلاه).

ورغم عدم توفر المواصفات الفنية الدقيقة للمواد المطلوب استلامها والتي نصت عليها عروض الأسعار إلا أن اللجنة قامت بالتدقيق لما هو موجود وقد كان للجنة الملاحظات التالية:

• ماتورات الكهرباء الموجودة قديمة جداً صناعة 2011 ومختلفة من بعضها في عدد الدورات يبدو أنها ليست جديدة ومضى من عمرها ١٠ سنوات على الأقل وقد أفاد أحد عمال الشركة أنه قد عمات الشركة أنه قد عمال الشركة أنه قد عمال الشركة أنه قد المنارف تم دهان بعضها.

المضخات كذلك مدهونة حديثاً وغير متطابقة في الشكل ويوجد لهما موديلان مختلفان ، كذلك عندان مختلفان ، كذلك مناك زيوت خارجية ويبدو أنها قديمة أو مجددة. هناك زيوت خارجية ويبدو أنها قديمة أو مجددة.

م عسم العالم البكرات التي تنقل الحركة من الموتور إلى المضخة لم يتم تصميمها بحسابات تتوافق مع كمية المسلم الغاز المراد ضخها وتناسب مع سرعة الموتور والمضخات. (وهذا يؤثر على كفاءة المضخات).

State of Palestiniane Ministry of Public Works & Housing G.D. of Cooperative Housing & Real Estate.



دولة فلسطين وزارة الأشفال العامة والإسكان الإدارة العامة للإسكان التعاوني والعقارات

- الفلاتر التي تم توريدها وتركيبها على المنظومة هي فلاتر مياه ولا تصلح للغاز بأي حال من الأحوال وحسب ما أفادت به الشركة المصنعة.
- البرابيش الموردة لا يوجد معها شهادة فحص ولم يتم فحصها محلياً وتحتاج إلى فحص لاعتمادها.
 - جميع المكونات لم يتم تجربيها أو تشغليها للتأكد من سلامتها وتوافقها مع بعضها.
 - مخرج تنظيف الفلاتر ومكوناته مطلوب التحقق من تحملها الضغط الواقع عليها.

التوصيلات ورؤوس البرابيش مطلوب معرفة مصدرها وشهادات فحصها ويلزم فحصها مع البرابيش تحت الضغط المطلوب.

وعليه فإن اللجنة توصى بالتالى:

- عدم قبول المواتير والمضخات وتكليف المورد باستبدالها بمواد جديدة مطابقة للمواصفات.
 - اجراء فحص للبرابيش ورؤسها تحت الضغط المطلوب
 - استبدال الفلاتر بفلاتر خاصة بالغاز.
- إعادة حساب أقطار البكرات الخاصة بنقل الحركة للحصول على الكفاءة المطلوبة أو استبدالها بنظام محول الحركة المباشر GEAR BOX.

وتفضلوا مقيول فائق الاحترام والتقدير ،،،

م محمود صوان

ه. دسن الشاعر

ه ها تم النبريس