State Of Palestine Ministry Of National Economy

دولة فلسطين وزارة الاقتصاد الوطنيي الإدارة العامة للصناعية

التاريخ: 2022/04/12

الأخ/م. عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

تحية طيبة وبعد



الموضوع/ فرش غاز نوع ميجا موديل رقم CFGC-3015

تهديكم الإدارة العامة للصناعة أطيب التحيات تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وكتابكم الصادر لنا بتاريخ: 2022/04/10 رقم: 780، فقد قامت اللجنة المختصة بفحص المنتج الموضح أعلاه وتبين وجد عدم تطابق لبعض البنود الخاصة بفحص جودة المنتج كما هو موضح في التقرير الفني المرفق وعليه يجب القيام بعملية صيانة للمنتج واستبدال القطع غير المطابقة للسماح للمنتج بالاستخدام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. رائد الجزار العامة للصناعة مدير عام الإدارة العامة للصناعة المناهة المناهة



مرفق طيه:

- 😼 تقرير فني من اللجنة المختصة
- جزء من المواصفة الفلسطينية م.ف.385

State of Palestine Ministry of National Economy



دولة فلسطين وزارة الاقتصاد الوطني

التاريخ: 12\04\2022

اليوم: الثلاثاء

وزارة الاقتصاد الوطني

الإدارة العامة للصناعة – دائرة التنمية الصناعية

عناية الممندس / محمد كلاب المحترم

الموضوع / بخصوص فرش غاز نوع ميجا موديل رقم CFGC

بالإشارة الى موضوع أعلاه، نود أعلامكم بأن اللجنة الفنية من الإدارة العامة للصناعة قامت بفحص جزئي للفرش حسب المواصفات الفلسطينية (م.ف. 385)، وذلك يوم الاثنين الموافق 25\002\2022 وبعد الفحص تبين التالي:

1. سماكة الأنابيب الداخلية للفرش هي 0.57 ملم، وهي غير مطابقة لبند رقم (7-2).

2. القطر الداخلي للنبل 5.8 ملم وهي غير مطابقة لبند رقم (7-9).

مما سبق تبين أن الفرش غير مطابق لشروط المواصفة الفلسطينية (م.ف. 358).

وتفضلوا بقبول فانق التقدير والاحترام،،،،،

رئيس قسم الصناعات المعدنية

م. حسن الشاعر

المرفقات:

جزء من المواصفة الفلسطينية م.ف. 385

تكون تلك المعاجين ملائمة للغاز المعدله الجهاز (اي مقاومة لتأثيرات الغاز) وال تكون مقاومة لدرجة حرارة لا تقل عن ١٥٠ °م.

٧_٨ الحمالات الساخنة.


يجب أن يضمن تصميم الحمالات في الأماكن المخصصة لتركيبها، بأن تكون بالوضع السليم. يحب أن تمكن احدى الحمالات من استيعاب أواني الطهي باقطار مساوية له ٩٠مم. فمن أحل توفر هذا المتطلب، يسمح بوضع شبكة مساعدة تضاف لتلك الحمالة. يحب أن لا يزيد مجال الحركة لاطراف الحمالات، بالمستوى التمودي عن المم، عند ضغط تلك الحمالات على أماكن تثبيتها واسنادها.

-يجب أن لا يزيد مجال الحركة الأفقية للحمالات عن ٥مم.

- يحب ان يكون السطح العلوي للحمالات افقيا وان لا يزيد الميلان المسموح به بالنسبة للمستوى الافقي عن ٢٠٠١، في خالة عدم تحميل الحمالات.

٩-٧ توصيل الجهاز بخط الغاز،

يجب أن تكون أبعاد النبل المخصص لوصل الجهاز بانبوب (خرطوم) خط الغاز، كما هو موضح في شكل أ. يجب أن يكون القطر الداخلي للنبل ضمن المجال (٥ ± ٢٠٠) مم. بالإضافية إلى البووز المشكل بمدخل النبل، يجب أن يتضمن النبل على بروزين أخرين، غلى الأقل. يجب أن تكون قمم البروزات المشكلة بالنبل دائرية، وأن تخلو من أية زوايا حادة.



شكل ١ - ابعاد وشكل نبل توصيل الجهاز بخرطوم خط الغاز (الابعاد بالمليمترات)

٧-١٠ المنظم الحراري (الثيرموستات). 🦠

في حالة وجود أي منظم حراري، يجب ان يكون المنظم ذا بنية ثابتة (اي ان لا تظهر بالمنظم اية علامات للتشوه او الكسر، نتيجة تشغيل ذلك المنظم).

يجب ان تكون اجزاء المنظم الحراري مقاومة للتآكل، وان تكون الإجزاء الملامسة للغاز مقاومة لتأثيرات الغاز المعدله في ذلك الجهاز.

يجب أن يمكن مبنى المنظم الحراري من التركيب والفك السهل لذلك المنظم لغرض التبديل.

يجب أن تكون درجات التحكم الحرارية موسومة بشكل واضح وثابت على التدريج المرقم للمنظم الحراري. يجب أن تكون أوضاع التنظيم والمعايرة على مقبض التشغيل للمنظم الحراري موسومة بشكل واضح، وأن تكون مختلقة عن تلك الإوضاع الموسومة على مقابض التشغيل لصنابير الغاز، على أن يكون الإختلاف، أما بالشكل أو مختلقة عن تلك الإوضاع الموسومة على مقابض التشغيل لصنابير الغاز، على أن يكون الإختلاف، أما بالشكل أو اللون أو الوسم. يجب أن تكون درجات التحكم والتنظيم الحرارية موسومة بالدرجات المنوية. ففي حالة وجود وسم أخر (مثل: الترقيم)، فيجب أن يشار إلى كيفية تحويل ذلك الترقيم إلى الدرجات المنوية، ضمن تعليمات الاستعمال المرفقة مع الجهاز.

يجب أن لا يحصل أي أغلاق ذاتي للباب. بالنسبة للجهاز المجمع الثابت، يجب أن لا تؤثر كل من عملية الفتح والاغلاق لابواب الخزانة على عملية الاحتراق (الاشتعال).

٧-٢ الأنابيب.

يجب أن تصنع الانابيب المعدة لتزويد الجهاز بالغاز من مواد مقاومة للغاز (أي أن تكون مصممة بشكل خاص لنقل الغاز). يجب أن تكون الانابيب محكمة الاغلاق (أي خالية من الثقوب أو أية عيوب أخرى، التي من شأنها أن تعمل على تسرب الغاز).

لا يقل عن هر الإنابيب الناقلة للغاز أما من الفولان او النحاس، على أن تكون مقاومة لضغط هيدروليكني داخلي لا يقل عن هر البار. يجب أن لا تقل سماكة جدران الإنابيب عن أمير. يجب أن تكون الإنابيب الفولانية الناقلة للغاز محمية ضد التآكل والصدأ، يجب أن تركب الإنابيب الناقلة للغاز بشكل ملاصق لجسم الجهاز، وأن تكون توصيلاتها ثابتة، محكمة الإغلاق ومتينة. يجب أن تتوفر هنالك أمكانية الفك والتركيب لتلك الإنابيب. يجب أن تكون أسطح الإنابيب في أماكن الثني والإنحناء ملساء، وأن لا يؤثر الثني والإنحناء على مساحة مقطع الإنبوب في أماكن الثني والإنحناء (أي أن لا يقلل الثني والانحناء من مساحة مقطع الإنبوب التركيب، يجب أن تثبت الإنابيب، يحيث لا تكون هنالك أية أمكانية لتغير اتجاهها أو تحركها، أثناء أستخدام واستعمال الجهاز. يجب أن تكون كل الإنابيب وتوصيلاتها مقاومة لدرجات الحرارة السائدة في أماكن التركيب.

٧-٣ الإنبوب الزئيسي الناقل للغاز.

يجب أن يصنع الأنبوب الرئيسي الناقل للغاز في الجهاز من مواد غير سامة، مقاومة للغاز وان تكون مقاومة لدرجة حزارة لا تقل عن ٢٥٠ °م. يجب أن يكون توصيل الصنابير بالناقل الرئيسي للغاز ثابتا وقويا. يجب أن لا تتوفر هنالك أية أمكانية لفك الصنابير، ألا باستجدام أدوات الفك والتركيب المناسبة. في حالة توصيل الصنابير بالناقل الرئيسي للغاز باستخدام التسنين، يجب أن لا يقل عدد اللغات الكاملة للتسنين عن "الفات. يجب أن لا تقل سماكة حدار المساحة المسننة عن "مم، يجب أن يكون التسنين، أما تسنينا مخروطيا أو اسطوانيا.

الصنايب

يجب أن تكون الصنابير مطابقة لمتطلبات المواصفة م ف ٧٠٠. يجب أن يوسم على جسم الصنبور أو على جسم الجهاز أوضاع التشغيل للصنبور من جيث الاغلاق، التشغيل بوضع الحد الاقصى للاشتعال والتشغيل بوضع الحد الادنى للاشتعال. يجب أن يكون الوسم وأضحا، ظاهرا وثابتا. يجب أن تتوفر هنالك أمكانية التحديد لاوضاع التشغيل للصنبور، سواء أكان ذلك بالفحص النظري (أي بالعين المجردة) أو باللمس للوسم المناسب على ضاغط مقبض الصنبور أو على جسم الجهاز. بالنسبة لوضع التشغيل الادنى للصنبور (أي وضع التشغيل ما بين وضع التشغيل بحد أقصى وبين وضع الإغلاق للصنبور)، يجب أن يزود الصنبور بآلية (تقنية) أيقاف لوضع التشغيل الادنى. في حالة عدم تمييز أي من الصنابير الخاصة بأي من الحارقات، يجب أن توسم العلاقة فيما بينها. في حالة وجود صنبورين غاز للحارقة المزدوجة المتضمنة على حارقتين (حارقة داخلية، "كالوردة" وحارقة خارجية "كالحلقة"). يجب أن يوسم على جسم الجهاز أي من الصنبورين خاص باشتال الحارقة الداخلية وأي منها خاص باشتال الحارقة الداخلية وأي منها خاص باشتال الحارقة الخارجية.

يجب أن يكون مقبض التشغيل لحارقة حجرة الخبز مختلفا عن مقابض التشغيل الاخرى، اما باللون أو الشكل أو الوسم.

-يحب ان تكون الصنابير موصلة بالمزود الرئيسي للجهاز بالغاز.

- يجب أن يضمن مبنى الصنبور وتركيبه، عدم التشغيل العرضي للصنبور بوضع الاغلاق التام.

STATE OF PALESTINIAN MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY



دولــــة فلسطين وزارة الاقتصاد الوطني

نتائج فحص جهاز منزلي يعمل بالغاز المواصفة الفلسطينية (م.ف 358 -1999)

تاريخ اخذ العينة :2022/03/23

اسم الشركة المستوردة: شركة المشهراوي التجارية

محضر تحفظ معابر: 17578

تاريخ الفحص 2020/03/25

عدد العينات: 1

وصف العينة: فرش غاز 3 شعله / النوع Mega-triple burners gas stainless steel gas stove / موديل

CFGC/ استيراد شركة المشهراوي التجارية

اسم المختبر: مصنع شرف بإشراف اللجنة الفنية من وزارة الاقتصاد.

المطابقة	نثيجة القحص	متطلبات المواصفة	اسم القحص	ئم ند
غير مطابق		وسم كل جهاز بوسم واضح وثابت وباللغة العربية (يسمح بإضافة لغة ثانية) التفاصيل التالية: -	9	1
	لا يوجد لا يوجد / فقط اسم الجهاز MEGA موجود / الموديل CFGC وسنة الانتاج 2021	- 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	الوسنم	
	يوجد على الجهاز 30 mPa	- ضغط الاستعمال الاسمي.		
	لا يوجد	- معدل الاستهلاك الكلي للغاز	-	
	يوجد/ شركة حمدي الحرباوي الخليل / ت: 2255212 02	- اسم المستورد وعنوانه		
مطابق	يوجد تعليمات باللغة العربية	- يجب ان يرفق مع كل جهاز تعليمات الحماية والامان، تعليمات الاستعمال وتعليمات التركيب باللغة العربية.	التعليمات	2
		- يجب أن يكون الجهاز قويا ومتينا وأن تكون عمليات التشطيب والتصنيع للجهاز حسب القواعد المهنية		
غير مطابق حومتم	التشطيب مناسب للقواعد المهنية والفرش يحتوي على أنبوبه رئيسيه واحده فقط ومصنوعه من الفولاذ	- يجب ان يضمن مبنى الجهاز الاستخدام المناسب والتبديل المناسب للحارقات. - يجب عدم تحرك أو حصول أيه ازاحه للجهاز	المينى -الابعاد - المواد	3
	وسماكتها 0.57 مع وتتحمل ضغط 8.5 بار.	عند التأثير عليه بقوه أفقية لا تزيد عن 20% من وزن الجهاز.		
id. Is		- الانابيب: يجب أن تصنع الانابيب الناقلة للغاز من الفولاذ أو النحاس ويسمك 1مم وتصمد تحت ضغط 8.5 بار.		

S of Joint

ية فلسطين تصاد الوطني

STATE OF PALESTINIAN MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

1					
مطابق	روزات خاليه من الزوايا والنتوءات قطر النبل 5.8 مم مرأش زمرود تطر منل	e 3 1: 1	، أن تكون أبعاد النبل المخصص لوصل ان تكون أبعاد النبل المخصص لوصل الذخلي المخرطوم الغاز بحيث يكون القطر الداخلي (0.2 ± 5) مم (شكل 1) بالإضافة الى وز المشكل بمدخل النبل، يجب أن يتضمن على بروزين أخرين على الاقل ويجب أن نقم البروزات المشكلة بالنبل دائرية خالية الزوايا الحادة.	الجهاز النبا البر البهاز البر يخط الغاز النبا تكو	تو
طابق	معدل الاستهلاك بحد اقصى ه ستهلاك بحد ادنى 26 %	نسبه والاد	على الحارقات لمده ساعة واحده على ان يكون غط الغاز مفتوحا بالكامل (الاشتعال بحد اقصى) فض معدل استهلاك الحارقة المراد فحصها فاز حتى الحصول على معدل الاستهلاك وقتصادي للغاز يجب ألا يزيد معدل الاستهلاك وقتصادي للغاز عن (1/2) معدل الاستهلاك وقصى للغاز.	ت يخ المارقات لل الا	5
	-		جب ان تكون تلك الإجراء مقاومه للذوبان في لبنتان	1 (1931 a 1 1 a 57)	6
مطابق	اجراء هذا الفحص بشكل يدوي خلال اشعال واطفاء الحارقات كل سريع ومرات عديده وتبين الحارقات تعمل بشكل طبيعي م يحدث أي خلل فيها.	من بشر بأر	بشعل جهاز الاشعال الميكانيكي ومن ثم تشعل الحارقة ثم تطفئ 10000 مرة. يجب عدم حدوث أي خلل في كل من جهاز الاشعال الميكانيكي والحارقة.	قحص جهاز الاشتعال	7
مطايق	و يحدث اي تحطم او تشوه لجوانب جهاز ومقدار التشوه 0.8 مم	ما 2°5 اا	يتم فحص مقاومه السطح العلوي وجوانب الجهاز التحميل بعد ان تزال حمالات وحارقات الجهاز ، وثر على السطح العلوي للجهاز بثقل مقداره 50 نيوتن. يجب ان لا يزيد مقدار التشوه الحاصل على السطح العلوي للجهاز عن 1مم. وألا يحدث اي تحطم لجوانب الجهاز.	فحص القوى الميكانيكية	8
مطابق	لم يوجد اي تشوه او تلف بالحمالات	ندفن	يتم التأثير على حماله كل حارقه بشكل منفصل بثقل مقداره 100 نيوتن على ان يتبع ذلك بالتأثير على جميع حمالات الحارقات معا بنفس مقدار الذي تم التأثير به على كل حماله بشكل حماله. - يجب عدم حصول أي تشوه بالحمالات أو اي تلف او تفشر أي من اجزاء الجهاز.	فحص مقاومه الحمالات للتحميل (حمالات الحارقات)	9
مطابق	لا يوجد انبعاثات	نبوب ال	تشعل الحارقة بوضع الاشتعال الاقتصادي وبمرور لهب مكشوف ذهابا وايابا ما فوق الانافينشوري للحارقة ويفحص بصريا اي اشتعال المغاز	فحص الانبعاث للغازات الغير محترقة	10

STATE OF PALESTINIAN MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY



دولية فلسطين وزارة الإقتصاد الوطني

مطابق	لا يوجد انبعاث للسناج	يوضع على الحارقة المراد فحصها اناء بقطر 20سم، تشعل الحارقة ثم يعاير صنبور الغاز حتى الحصول على وضع الفتح الكامل، بعد ذلك يستمر اشتعال الحارقة بوضع الفتح الكامل لصنبور الغاز لمده 1 ساعه عند أنتهاء الفترة الزمنية يفحص بصريا أي تشكل للسناج.		11	
مطابق	لا يوجد تآكل	يجرى فحص أجزاء الجهاز المعرضة لتأثير مواد التنظيف داخل حجرة من الملح لمده 200 ساعه. يجب عدم ظهور الصدأ على الاسطح المفحوصة بكميات كبيرة.	فحص مقاومه الجهاز للتآكل	12	

ملاحظات:

- * نوع الفحص جزئي، حسب المواصفة الفلسطينية (م.ف358-1999).
 - * التقرير يخص العينات المفحوصة فقط.
 - * التقرير يعتبر لاغي في حال اجراء أي تغيير بمحتوياته.

أعضاء اللجنة:

• م. بهاء أبو صبيح.

ه م. خلیل شبیر.

م. نوح قاعود.

درائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للصناعة