Eksper Adı /Unvanı ELVERDİ ELKSPERTİZ HİZ. Rapor No 2021/1231

Sicil No Dosya No 814042-0

Telefon 19.01.2022 18:16:03 : 3622339495 Rapor Tarihi

#### YANGIN HASARI EKSPERTİZ RAPORU

## **KESİN RAPOR**

NEOVA SİGORTA A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Talebiniz üzerine riziko konusu kıymetler üzerine yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu tespit olunan hasar miktarı ile hasar neden niteliğine ilişkin bilgi, bulgu ve saptamalarımız iş bu rapaorla bilgilerinize takdim olunur

POLİÇE BİLGİLERİ

ADES GRUP SİGORTA Acente **Acente No** : 0319023 ARA.HİZ.A.Ş.

Poliçe No 125756022 Branş Yangın

Poliçe Bitiş Tarihi Poliçe Başlangıç Tarihi : 14.01.2021 00:00:00 14.01.2022 00:00:00

**Zeyl No Zeyl Tarihi** 14.01.2021 00:00:00

Sigortali Adı : MUSTAFA Sigortali Soyadı KARAKUŞ

Sigortali Kimlik Türü TC Kimlik Sigortali Kimlik No 29347441116

Sigortali Iban TR490001500158007300744315 Sigortali Banka

Sigorta Ettiren Adı : MUSTAFA Sigorta Ettiren Soyadı KARAKUŞ

Sigorta Ettiren Kimlik Türü Sigorta Ettiren Kimlik No 29347441116 : TC Kimlik

AK KENT MAH. AKKENT

CAD. CAD. OTOPARK Sigortali Adres

APT. 85 /3 MERKEZ

19000

Rehin Alacaklı

TEMİNATLAR

Muafiyet Yok **Muafiyet Tutari** : 0,00

**Muafiyet Aciklama** 

Koasurans Yok **Koasurans Orani** : 0,00

Koasurans Aciklama

**Musterek Sigorta Musterek Sigorta** : Yok

Aciklama

Police Eki Liste Yok Police Eki Liste Aciklama

Mutabakatlı Kıymet Mutabakatlı Kıymet Yok

**Aciklama** 

Police Özel Şartları Police Özel Şartları : Yok **Aciklama** 

**Onceki Dönem Police Onceki Dönem Police** Yok

**Asistans Hizmeti** Asistans Hizmeti Aciklama : : Yok

Teminat	Teminat Bedeli	Sigorta Degeri	Eksik Sigorta Orani			
BİNA ( YANGIN YILDIRIM İNFİLAK )	50.000,00	200.000,00	75,00			
FIRTINA	370.000,00	370.000,00	0,00			

**Aciklama** 

RİZİKO BİLGİLERİ

Riziko	Aciklama
Riziko Türü	FIRTINA

Riziko	Aciklama
Faaliyet Konusu	YEDİEMİN OTOPARKI
Bina Türü	OTOPARK
Riziko Adresi	AKKENT MAHALLESİ AKKENT CADDESİ NO:85/3 MERKEZ/ÇORUM

# HASAR BİLGİLERİ

Hasar Tarihi : 30.11.2021 00:00:00 Hasar Saati : 12:00

**İhbar Tarihi** : 30.11.2021 00:00:00 **Espertiz Talep Tarihi** : 30.11.2021 00:00:00

Ekspertiz Tarihi : 3.12.2021 00:00:00 Hasar Nedeni : FIRTINA

Rucu İmkanı : Yok Rucu Açıklama :

**Eksper Raporu Teminata** 

Giriyor mu

## EKSPERTİZ BULGULARI

#### **Eksper Notu**

Talebiniz üzerine riziko konusu MUSTAFA KARAKUŞ'a ait konutta meydana gelen hasarla ilgili olarak hasarlandığı beyan olunan bina kıymetleri üzerinde yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu tespit olunan hasar miktarı ile hasar neden ve niteliğine ilişkin bilgi, bulgu ve saptamalarımız iş bu raporla bilgilerinize takdim olunur.

Sayın şirketinizin hasar ekspertiz talebine istinaden 03.12.2021 tarihinde detayları yukarıda belirtilen riziko adresine gidildi. Sigortalı Sn. MUSTAFA KARAKUŞ ile görüşülerek hasar hakkında bilgi alındı.

## METEOROLOJİ RAPORU;

Yıl : 2021 Ay : 11 Gün : 30. gün

Maksimum Rüzgar hızı (km/h) : 30.11.2021 ( 79 km/h)

Rüzgar ıskalasına göre 9 bofor - kuvvetli fırtınadır.

#### EKSPERTİZ ÇALIŞMASI;

Riziko adresinde sigortalı Mustafa Bey ile birlikte yapıldı. Yapılan incelemede ;

Adres teyidi yapılarak ekspertiz çalışmasına başlanmıştır.

- \*Sigortalı işletmenin yediemin otoparkı olarak faaliyette bulunduğu,
- \*30.11.2021 tarihinde meydana gelen fırtına sebebiyle sundurma çatının demonte olarak uçtuğu,
- \*Uçan çatı sundurmasının park halinde bulunan 3 ad araca zarar verdiği,
- \*Tel örgülerin kısmen zarar gördüğü tespit edildi.
- \*Tarafımızdan internet ortamında yapılan incelemede; rüzgar hızının 9 bofor ve kuvvetli fırtına olduğu , Yangın Sigortası Genel Şartları gereği hasarın teminatta olduğu görüldü.
- \*Hasar; Fırtına teminatı kapsamında değerlendirilerek işbu rapor tanzim edilmiştir. Yediemin emtiasının teminata dahil olmadığı hususunda sigortalı bilgilendirilmiş olup, araçlar ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır.

# **Olay Yerininin Tarifi**

YEDİEMİN OTOPARKI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME

# Hasarın Oluş Şekli Ve Nedeni

Hasarın; 30.11.2021 tarihinde meydana gelen fırtına sebebiyle sundurma çatı, tel örgü ve otoparkta bulunan araçların zarar görmesi ile meydana geldiği kanaatindeyim.

#### Hasarın Tanımı Ve Miktarı

Sundurma çatı onarımı yapılacaktır. Zarar gören tel örgüler yenilenecektir. Araçlar temiat dışıdır.

#### Hasar Öncesi Sigortalı Mahallin Mevcut Durum

NORMAL

<sup>&</sup>quot; şeklinde ifade edilmiştir.

#### Mutabakat Durumu

HASAR DEĞERLENDİRMESİ HUSUSUNDA SİGORTALI BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.

#### Sonuç

Hasar; Fırtına teminatı kapsamında değerlendirilerek işbu rapor tanzim edilmiştir. Yediemin emtiasının teminata dahil olmadığı hususunda sigortalı bilgilendirilmiş olup, araçlar ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır.

### Diğer

HASAR DEĞERLENDİRME;

ÇATI MALZEME VE İŞÇİLİK: 112.320,00 TL

GENEL TOPLAM: 112.320,00 TL

Sigortalıya ait bina kıymetlerinde eksik sigorta olduğu görüldü.

Eksik Sigorta hesabı ; Sigorta Bedeli ; 50.000,00 TL Sigorta Değeri ; 200.000,00 TL

Eksik sigorta Oranı = 1- (50.000,00 TL / 200.000,00 TL) =0,7500 TL

Eksik sigorta konusunda sigortalı bilgilendirildi.

Hasar Tutarı:112.320,00 TL

Eksik Sigorta Tutarı : 112.320,00 TL x 0,7500 = 84.240,00 TL

HASAR TUTARI : 112.320,00 TL - 84.240,00 TL = 28.080,00 TL(eksik sigorta düşülmüş tutar)

HASAR TUTARI: 28.080,00 TL x %10 (eskime tenzili) = 2.808,00 TL

28.080,00 TL - 2.808,00 TL= 25.272,00 TL (hasar tutarı)

SOVTAJ: (TAKDİREN)

25.272,00 TL - 15.000,00 TL = 10.272,00 TL (Sovtaj düşülmüş bedeli)

#### MUAFİTET HESAPLAMA;

Riziko binasına ( bina cephesine, çatısına, bahçe ve çevre duvarına) sabitlenmiş, monte edilmiş ya da bir destekle riziko binasına sabitlenmiş ve/veya çevre duvarı, tel örgü vb. ile sınırları belirlenmiş riziko sahası içerisinde bulunan sigortalıya ait her türlü membran, alüminyum ( tabela hariç ) vb. yapılar, güneşlikler, binaya monte edilmiş şemsiyeler, tente ve tente sistemleri (katlamalı, raylı, motorlu vb.), sigorta bedelleri poliçede açıkça belirtilmiş olması durumunda teminata dahil edilmiştir. Bu kıymetler için fırtına ve dolu hasarında 100 USD dan az olmamak kaydı ile hasarın %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Hasar tarihli döviz kuru: 1 \$ = 12,9620 TL 100 \$ x 12,9620 TL= 1.296,20 TL (muafiyet)

Hasar tutarı: 10.272,00 TL - 1.296,20 TL= 8.975,80 TL (muafiyet düşülmüş hasar bedeli)

# HASAR TAZMİNAT HESABI

Rapor No	Teminat	Alt Teminat Tipi	Hasarlı Kıymet	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	İskonto	Fire	Kkt	Ara Toplam	Kdv	Net Tutar
Kesin Rapor - 123364	FIRTINA	BİNA	ÇATI ONARIMI+TEL ÖRGÜ HASAR BEDELİ	1	Adet	8975,80	0,00	0,00	0,00	8975,80	0,00%	8975,80
									TOPLAM	8.975,80		

KDV 0,00

NET TOPLAM 8.975,80

# HASAR TAZM**İ**NAT **İŞ**Ç**İ**L**İ**K HESABI

Teminat	Alt Teminat Tipi	Hasarlı Kıymet	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	İskonto	Fire	Kkt	Ara Toplam	Kdv	Net Tutar
									TOPLAM	0,00	
									KDV	0,00	
									NET TOPLAM	0,00	

# TEMİNAT DI**Ş**I HASAR TAZMİNAT HESABI

Teminat	Alt Teminat Tipi	Hasarlı Kıymet	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	İskonto	Fire	Kkt	Ara Toplam	Kdv	Net Toplam
									TOPLAM	0,00	
									KDV	0,00	
									NET TOPLAM	0,00	

# TEMİNAT DI**Ş**I HASAR TAZMİNAT **İŞ**ÇİLİK HESABI

Teminat	Alt Teminat Tipi	Hasarlı Kıymet	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	İskonto	Fire	Kkt	Ara Toplam	Kdv	Net Tutar
									TOPLAM	0,00	
									KDV	0,00	
									NET TOPLAM	0,00	

# HASAR İCMALİ

HASAR GENEL TUTARI : 8.975,80

**TEMİNATA GİRMEYEN HASAR** : 0,00

TAKDİRE BIRAKILAN HASAR : 0,00

EKSİK SİGORTA TUTARI : 0,00

SOVTAJ TUTARI : 0,00

MUAFİYET TUTARI : 0,00

**ÖDENEBİLİR HASAR** : 8.975,80