ULTRASONIC SPLICE BAKIM TALİMATI

DOKÜMAN NO	TL-40
YAYIN TARİHİ	12/17/2021
SAYFA NO	1/1
REV. TARİHİ	-
REV. NO	-

MAKİNA ADI : ULTRASONIC SPLICE MAKİNASI

FREKANSI : 3 AYLIK

AÇIKLAMA	KRİTİK / ÖNEMLİ NOKTALAR	TOPLAM STD.
1. Kaynatma çenelerinde deformasyon var mı kontrol et, varsa değiştir.		
2. Kaynatma çenelerinin içinde yabancı madde var mı kontrol et.	Civataları sıkarken kasıntı olmamasına özen göster.	
3. Kaynatma çenelerinin içini hava ve fırça ile temizle.		
4. Kaynatma çenelerinde yağlanma varsa yağ çözücü ve bezle temizle.		
5. Makine iç kısmındaki bakır tozlarını hava ile temizle.		
6. Makinanın manometre hava basınç ayarını 6-6,50 BAR yap.		
7. Kaynak yapılan bir ürünü, " ÇEKME-KOPARMA " cihazında ayırma testi doğrulamasını yap.		30 DK
8. Makine son baskı adedini FR-111 e yaz.Eğer adet 80000 baskıdan fazla ise Amirine haber ver		
	Topraklama hattını kontrol et.	



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI	MALZEME / EKİPMAN
GÖZLÜK	Elektrik kontrol kalemi
ELDİVEN	Avometre
	Anahtar Takımı
	Alyan Anahtar

HAZIRLAYAN	ONAY
Mehmet ERTÜRK	NilayYILMAZ