


$K = 1 + R2/R1 = 1 + 100k/10k = 11$. Для сигналов от датчиков (0...0,3 В → 0...3,3 В).
Второй ОУ не используется: включён повторителем с входом на GND.



Флаги питания для ERC (на плату не попадают):



Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»

KiCad Мастер Pro

Sheet: /

File: opamp_noninv.kicad_sch

Title: Неинвертирующий усилитель на LM358

Size: A4

Date: 2026-09-25

Rev: 1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1