
U1 LD1117S
IN
GND
OUT
5V
3V3
R3 1k
100nF C3
10uF/10v C1
PWR Red
GND
2N7002
R1A 10k
UART_TXD
Q1
TX
R1B 10k
R1C 10k
UART_RXD
Q2
RX
R1D 10k
SCL
SDA
GND
5V
S1
S2
J1
J2
VCC
RX
TX
D1 SS34
P7
P8
P5
P6
U2 BLUETOOTH
UART_TXD
UART_RXD
UART-TX
UART-RX
UART-CTS
UART-RTS
PCM-CLK
PCM-OUT
PCM-IN
PCN-SYNC
AIO[0]
AIO[1]
RESET
3.3V
GND0
PIO[11]
PIO[10]
PIO[9]
PIO[8]
PIO[7]
PIO[6]
PIO[5]
PIO[4]
PIO[3]
PIO[2]
PIO[1]
PIO[0]
GND2
NC
USB_D-
SPI_CSB
SPI_MOSI
SPI_MISO
SPI_CLK
USB_D+
GND1
CLR
KEY_2PIN
R2 330
STA Blue
100nF C2
R11 1M
Me-Bluetooth v2.0
www.makeblock.cc
2013/6/2 19:40:10
Sheet: 1/1