PROTOCOLO Nº: 24 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 1300-MO-BA-002 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 1300US002 - SUBESTACION MOVIL 02

ESTADO: Terminada sin validar



01. ENCABEZADO

1. Fecha: 2024-04-04 **4. Lider o Jefe de** test3

Operaciones :2. Técnico ejecutor : UPS

5. Marca y modelo equipo Test4 **3. N OT :** Test1 **de medición :**

02. PAUTA VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE BATERÍAS					
MARCA	MODELO	CAPACIDAD V	CAPACIDAD Ah	IMPEDANCIA Dsh	
Kaise	KBL 12650	12 V	65 Ah	6.8 Ω	

DETALLE DE BATERÍAS					
BATERIA	MEDICIÓN	DESVIACIÓN	ESTADO		
Batería N 01	111 Ω	1532 %	FAIL		
Batería N 02	222 Ω	3165 %	FAIL		
Batería N 03	3334 Ω	48929 %	FAIL		
Batería N 04	44 Ω	547 %	FAIL		
Batería N 05	555 Ω	8062 %	FAIL		
Batería N 06	666 Ω	9694 %	FAIL		
Batería N 07	777 Ω	11326 %	FAIL		
Batería N 08	8889 Ω	130621 %	FAIL		
Batería N 09	99 Ω	1356 %	FAIL		
Batería N 10	000 Ω	100 %	FAIL		

PROTOCOLO Nº: 24 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 1300-MO-BA-002 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 1300US002 - SUBESTACION MOVIL 02

ESTADO: Terminada sin validar



03. REQUERIMIENTO DE COMPRA O RESERVA

1. Detalle : Sin detalle

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo **4. Cantidad de baterías** 3

2. Observaciones EST: No aplica

3. Se realiza cambio de

batería:

Si

5. Baterías cambiadas : 3

cambiadas: