PROTOCOLO Nº: 32355 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EXT-15

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: INGRESO

ESTADO: Terminada sin validar



01. ENCABEZADO

1. Fecha : No aplica **2. Técnico ejecutor :** j torres

02. DETALLE EQUIPO

Agente: co2 **N Serie:** -v760471

Detalle: INGRESO N° Certificación:

Marca Modelo: ansul Peso: 16

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Bolsa de protección se No Aplica Las instrucciones de uso Si encuentra instalada y en son legibles y están a la

buen estado:

El acceso o visibilidad al Si Se encuentran instalados Si extintor es expedito : Ios sellos de seguridad :

vista:

El extintor está en el Si Verificar daños físicos - Si

lugar designado : obstrucción de la manguera y manómetro

La masa del extintor
Si
corresponde a los rótulos

manguera y manómetr
de operación (si
corresponde):

Observaciones PV: No aplica

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo **3. Observaciones SSR :** No aplica

2. Observaciones EST: No aplica

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. Requiere impedimento No 2. Genera documento : No

i

PROTOCOLO Nº: 32355 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EXT-15

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: INGRESO

ESTADO: Terminada sin validar



3. Observaciones OI : No aplica 5. Validado por :

4. Extintor de reemplazo : No aplica

06. ODS

1. Es ODS : No **3. Observaciones ODS :** No aplica

2. Cantidad HH: No aplica