PROTOCOLO Nº: 32076 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EXT-2

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: 1ER PISO CABLE ALTA **ESTADO:** Terminada validada



01. ENCABEZADO

1. Fecha : No aplica **2. Técnico ejecutor :** y.tapia

02. DETALLE EQUIPO

Agente: co2 **N Serie:** 1808198

Detalle: 1ER PISO CABLE ALTA N° Certificación:

Marca Modelo: nacional Peso: 16

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Bolsa de protección se No **Las instrucciones de uso** Si **encuentra instalada y en** son legibles y están a la

buen estado : vista :

El acceso o visibilidad al Si Se encuentran instalados Si extintor es expedito : los sellos de seguridad :

extintor es expedito.

El extintor está en el Si Verificar daños físicos - Si

lugar designado : obstrucción de la manguera y manómetro

La masa del extintor Si de operación (si corresponde a los rótulos corresponde):

Observaciones PV: No aplica

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo **3. Observaciones SSR :** No aplica

2. Observaciones EST: No aplica

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. Requiere impedimento No aplica 2. Genera documento : No aplica

i

PROTOCOLO Nº: 32076 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EXT-2

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: 1ER PISO CABLE ALTA **ESTADO:** Terminada validada



3. Observaciones OI : No aplica 5. Validado por :

4. Extintor de reemplazo : No aplica

06. ODS

1. Es ODS : No aplica **3. Observaciones ODS :** No aplica

2. Cantidad HH: No aplica