

(a) Frequency: inlier retention
Relative PWM phase (cycles)
0.875
0.5
0.25
0.125
0
0.7 7.5 9.9 13.7 15.4
0.0 1.4 3.3 8.3 15.4
0.1 3.7 7.0 10.7 15.5
1.8 7.3 8.3 11.9 15.7
8.8 8.2 9.3 13.1 15.7
100 200 300 500 1000
PWM frequency (Hz)
Retention (%)
15
10
5
0
(b) Frequency: pose failure
Relative PWM phase (cycles)
0.875
0.5
0.25
0.125
0
86 48 22 16 0
100 100 82 30 0
100 72 54 28 0
78 44 22 10 0
18 24 12 14 0
100 200 300 500 1000
PWM frequency (Hz)
Failure rate (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
(c) Exposure: inlier retention
Relative PWM phase (cycles)
0.875
0.5
0.25
0.125
0
0.7 0.8 6.4 10.0 15.6
0.0 0.0 0.0 4.5 15.6
0.1 0.0 1.8 8.2 15.3
1.8 1.8 9.3 11.4 15.5
8.8 9.8 15.0 13.9 15.4
1 2 5 8 10
Exposure time (ms)
Retention (%)
15
10
5
0
(d) Exposure: pose failure
Relative PWM phase (cycles)
0.875
0.5
0.25
0.125
0
86 80 12 0 0
100 100 100 20 0
100 100 64 0 0
80 76 0 0 0
16 12 2 0 0
1 2 5 8 10
Exposure time (ms)
Failure rate (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0