### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

# КАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

**Цель работы.** Ознакомление с методами взаимного перехода между моделями вход-выход и вход-состояние-выход, а также с каноническими формами представления моделей вход-состояние-выход.

**Методические рекомендации.** До начала работы студенты должны получить от преподавателя вариант задания. К занятию допускаются студенты, получившие аналитические выражения для математических моделей в соответствии с пунктами 1.1, 2.1 и 3.1 порядка выполнения работы. Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

**Теоретические сведения.** Математическая модель одной и той же линейной динамической системы может быть представлена в различных формах: в форме скалярного дифференциального уравнения n-го порядка (модель вход-выход) или в форме системы из n дифференциальных уравнений 1-го порядка (модель вход-состояние-выход). Следовательно, между различными формами представления математических моделей существует определенная взаимосвязь, т.е. модель вход-состояние-выход может быть преобразована к модели вход-выход и наоборот. При этом модели будут эквивалентными в том смысле, что они определяют одно и то же преобразование входного сигнала u в выходной y.

Модель вход-выход динамической системы описывается уравнением (подробнее — см. лабораторную работу № 1)

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y^{(1)} + a_0y = b_mu^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \dots + b_1u^{(1)} + b_0u , \qquad (2.1)$$

где y и u — выходная и входная переменные, соответственно. При m < n, модель входсостояние-выход имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx. \end{cases} \tag{2.2}$$

Причем координаты вектора состояния x и коэффициенты матриц A, B и C зависят от выбора базиса в пространстве состояний. Преобразование вектора состояния, связанное с заменой базиса, задается выражениями

$$x = M\hat{x}, \qquad \hat{x} = M^{-1}x, \tag{2.3}$$

где  $\hat{x}$  —вектор состояния в "новом" базисе, M — неособая  $n \times n$  матрица npeoбразова- ния координат. Преобразование (2.3) обеспечивает переход от модели (2.2) к подобной модели

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u, \\ y = \hat{C}\hat{x}. \end{cases}$$
 (2.4)

Матрицы подобных моделей связаны соотношениями:

$$\hat{A} = M^{-1}AM$$
,  $\hat{B} = M^{-1}B$ ,  $\hat{C} = CM$ .

Если известно, что модели (2.2) и (2.4) являются различными формами описания одной и тойже динамической системы, то матрица преобразования координат M может быть найдена из выражения

$$M = N_{y} \hat{N}_{y}^{-1},$$

где  $N_y = [b: Ab: ...: A^{n-1}b]$  — матрица управляемости модели (2.2),  $\hat{N}_y = [\hat{b}: \hat{A}\hat{b}: ...: \hat{A}^{n-1}\hat{b}]$  — матрица управляемости модели (2.4).

Переход от модели вход-состояние-выход (2.2) к модели вход-выход (2.1) является однозначным и определяется соотношением

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B,$$

где W(s) — передаточная функция системы. Очевидно, что по известной передаточной функции может быть легко записано дифференциальное уравнение (2.1).

Переход от модели вход-выход (2.1) к модели вход-состояние-выход (2.2) является неоднозначным, что связано с возможностью достаточно произвольного назначения вектора состояния. На практике наиболее часто используются следующие две, так называемые, канонические формы представления моделей вход-состояние-выход:  $\kappa a$ -ноническая наблюдаемая форма и каноническая управляемая форма. Удобство канонических форм состоит в возможности непосредственного определения параметров матриц A, B и C на основе коэффициентов  $a_i$  и  $b_j$  дифференциального уравнения (2.1) без каких-либо дополнительных вычислений. Кроме того, использование канонических форм позволяет упростить решение целого ряда прикладных задач анализа и синтеза систем управления.

Переход от модели вход-выход к модели вход-состояние-выход удобнее всего совершать через схему моделирования. При этом в качестве переменных состояния выбираются выходы интеграторов, а уравнения состояния записываются в соответствии со структурой схемы моделирования.

Метод построения схемы моделирования в канонической наблюдаемой форме соответствует методу, рассмотренному в лабораторной работе N 1. При этом, в случае дифференциального уравнения n-го порядка, схема моделирования принимает вид, приведенный на рис.2.1. Нумеруя координаты вектора состояния в указанной на рисунке последовательности, легко получить следующие выражения для матриц системы вход-состояние-выход

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & -a_2 \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{vmatrix}, \qquad B = \begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ 0 \end{vmatrix}, \qquad C^T = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}.$$




Рис.2.1. Схема моделирования в канонической наблюдаемой форме

При этом требуемые начальные условия координат вектора состояния x(0) могут быть определены из системы алгебраических уравнений

$$y^{(i)}(0) = CA^{(i)}x(0), i = 0,1,2,...,n-1.$$
 (2.5)

В системе (2.5) слагаемые с начальными значениями входного сигнала и его производных отсутствуют, так как для начальных условий слева имеем  $u(-0) = u^{(1)}(-0) = ... = 0$  (см. лабораторную работу №1).

Для построения схемы моделирования в канонической управляемой форме, введем вспомогательную переменную z(t), являющуюся решением дифференциального уравнения

$$z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + a_1z^{(1)} + a_0z = u$$
.

Следовательно

$$z^{(n)} = -a_{n-1}z^{(n-1)} - \dots -a_1z^{(1)} - a_0z + u.$$
 (2.6)

Уравнение (2.6) позволяет определить структуру обратных связей схемы моделирования (см. рис.2.2). Для формирования прямых связей заметим, что в силу свойств линейных систем

$$y = b_m z^{(m)} + b_{m-1} z^{(m-1)} + ... + b_1 z^{(1)} + b_0 z$$
.

Нумеруя координаты вектора состояния в указанной на рисунке последовательности, можно получить следующие выражения для матриц системы вход-состояниевыход




Рис.2.2. Схема моделирования в канонической управляемой форме

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{vmatrix}, \qquad B = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}, \qquad C^T = \begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ 0 \end{vmatrix}.$$

Требуемые начальные условия координат вектора состояния x(0) рассчитываются из системы алгебраических уравнений (2.5).

#### Порядок выполнения работы.

- 1. Переход от модели вход-выход к модели вход-состояние-выход.
- 1.1. В соответствии с вариантом задания (см. табл.1.1), построить математические модели вход-состояние-выход в канонической управляемой и канонической наблюдаемой формах. Определить передаточную функцию системы.
- 1.2. Используя блоки "Transfer Fcn" и "State-Space" пакета SIMULINK, осуществить моделирование моделей вход-выход, вход-состояние-выход в канонической управляемой форме и вход-состояние-выход в канонической наблюдаемой форме при ступенчатом единичном входном воздействии и нулевых начальных условиях. Схема моделирования иллюстрируется рис.2.3, где блок с именем "Transfer Fcn" задает модель вход-выход в форме передаточной функции, блок "State-Space"— модель вход-состояние-выход в канонической управляемой форме, а блок "State-Space1"— модель вход-состояние-выход в канонической наблюдаемой форме.
  - 2. Переход от модели вход-состояние-выход к модели вход-выход.
- 2.1. В соответствии с вариантом задания (см. табл.2.1), осуществить расчет передаточной функции системы, а также канонических моделей вход-состояние-выход.
- 2.2. Используя блоки "Transfer Fcn" и "State-Space" пакета SIMULINK, осуществить моделирование исходной модели и полученных моделей вход-выход, вход-




Рис. 2.3 Схема эксперимента

состояние-выход в канонической управляемой форме и вход-состояние-выход в канонической наблюдаемой форме, при ступенчатом единичном входном воздействии и нулевых начальных условиях.

- 2.3. Рассчитать матрицы преобразования исходной модели к каноническим формам.
  - 3. Замена базиса в пространстве состояний.
- 3.1. В соответствии с вариантом матрицы преобразования координат (см. табл.2.2), построить модель, подобную модели из п.2.1.
- 3.2. Используя блоки "State-Space", осуществить моделирование исходной и преобразованной систем при ступенчатом единичном входном воздействии и нулевых начальных условиях. На экран вывести выходные переменные двух систем.

#### Содержание отчета.

- **1.** Аналитический вывод математических моделей канонических форм, подобных систем и матриц преобразования координат.
  - 2. Результаты моделирования.
  - **3.** Выводы.

## Вопросы к защите лабораторной работы.

- **1.** В каком смысле понимается эквивалентность подобных математических моделей вход-состояние-выход?
- **2.** Выведете в общем виде матрицу преобразования координат M для перехода от канонической управляемой формы к канонической наблюдаемой форме модели второго порядка.
- **3.** Чем вызвана неоднозначность перехода от модели вход-выход к модели входсостояние-выход?
- **4.** Используя схему моделирования, приведенную на рис.2.2, составьте модель вход-состояние-выход, отличную от канонической управляемой формы.

Варианты значений матриц A, B и C

Таблица 2.1

Номер варианта	n	A	В	$C^{T}$	Номер варианта	n	A	В	$C^{T}$
1	2	-2 4  0,5 -4	1   1		7	2	$\begin{vmatrix} 1 & -15 \\ 0,5 & -2 \end{vmatrix}$	2   0	0,5
2	2	-0,5 2 -12 -4	1  1	5 0,5	8	2	1 1    -15 -2	0 1	10
3	2	$\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -10 & -2 \end{vmatrix}$	1  1	5 0	9	2	$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -15 & -3 \end{vmatrix}$	0 1	8   1
4	2	0,5 1 -15 -3	0 1	5  1	10	2	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -10 & -3 \end{vmatrix}$	0 1	8 2
5	2	$\begin{vmatrix} 0.5 & -10 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$	0  1	3  1	11	2	$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -10 & -3 \end{vmatrix}$	0,5	6 1,5
6	2	$\begin{vmatrix} 1 & -15 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}$	2 0	2   1	12	2	$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -8 & -1 \end{vmatrix}$	0,5	5   1

Таблица 2.2

Варианты элементов матрицы преобразования координат 
$$M = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix}$$

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$m_{11}$	2	1	0,5	2	4	5	2	2	2,5	-1	1	5
$m_{12}$	1	5	0	0	0	0	3	8	2	0	2	0
$m_{21}$	0	0	6	5	-2	6	0	0	0	0	0	5
$m_{22}$	4	2	2	0,5	0,5	2	5	2	4	-1	2	1