

## Guia Rápido para Montagem do Badge (by Fabio Souza)

Sua primeira experiência com solda

#### 1 - Solde os Transistores



a. Preste atenção na posição

#### 2 - Solde os Resistores



- a. R3 e R2 47K Amarelo, Roxo e Laranja
- b. R1 e R4 470 Amarelo, Roxo e Marrom

#### 3 - Solde os Capacitores



a. Preste atenção na posição no lado Positivo (+).

### 5 - Solde o Suporte da bateria




Atenção !!! Antes de Soldar o suporte da bateria solde os LEDS.

# Você vai precisar de ...

- Kit Badge
- Ferro de Solda
- Estanho
- Alicate de Corte Rente

Grau de Dificuldade FÁCIL



#### 4- Solde os Leds (Olhos do Robo)

c. Preste atenção no lado positivo (+) conforme a imagem abaixo

