

Passo a Passo para soldar o Badge by Fabio Souza

Sua primeira experiência com solda






1 - Solde os Transitores

a. Preste atenção na posição

2 - Solde os Resistores

- a. R3 e R2 47K Amarelo, Roxo e Laranja
- b. R1 e R4 470 Amarelo, Roxo e Marrom











3 – Solde os Capacitores

a. Preste atenção na posição no lado Positivo (+)

4 - Antes de Soldar o suporte da bateria solde os LEDS





Passo a Passo para soldar o Badge by Fabio Souza

Sua primeira experiência com solda

5 - Solde os Leds

a. Preste atenção no lado positivo (+) conforme a imagem





Você vai precisar de ...

- Kit Badge
- Ferro de Solda
- Estanho
- Alicate de Corte Rente

Grau de Dificuldade: FÁCIL

Duvidas ??? Manoela.meroti@gmail.com



Passo a Passo para soldar o Badge by Fabio Souza Sua primeira experiência com solda

