

Guia Rápido para Montagem do Badge (by Fabio Souza)

Sua primeira experiência com solda

1 - Solde os Transistores



a. Preste atenção na posição

2 - Solde os Resistores



- a. R3 e R2 47K Amarelo, Roxo e Laranja
- b. R1 e R4 470 Amarelo, Roxo e Marrom

3 - Solde os Capacitores



a. Preste atenção na posição no lado Positivo (+).

5 - Solde o Suporte da bateria



Atenção !!! Antes de Soldar o suporte da bateria solde os LEDS.

(!) Você vai precisar de ...

- Kit Badge
- Ferro de Solda
- Estanho
- Alicate de Corte Rente

Grau de Dificuldade FÁCIL



4- Solde os Leds (Olhos do Robo)

 a. Preste atenção no lado positivo (+) conforme a imagem abaixo





AGORA POSTE UMA FOTO em suas redes sociais com a HASHTAG







Manual_Badge_V3_08_2018 Manoela.meroti@gmail.com



