සීමාන්විතයි



වකඅම/නැහාඅ/01/2009 (17) හා 2009. 09. 06 දිනැති ලිපියට ඇමුණම 'අ'

නැතිවීම්/අලාහභාතිවීම් පිලිබද මුරෙ 104(03) යටතේ පාරම්භක වාර්ථාව අතිගේ වාර්ථාව

- i. නැතිවීම්/අලාභහානි සිදුවු වේලාව හා ස්ථානය :-2016.06.28 දින 1315 පැයට පමණ සලාව කොස්ගම කඳවුර
- 2. අනතුරට ලක්වු භාණ්ඩ හා පුමාණය :- බැක්හෝ ලොඩර් යන්තුයේ ඉදිරි වාමුවා
- නැතිවීම්/අලාභහානිවූ භාණ්ඩවල ඉතා කිට්ටු වටිනාකම:- රු:- 121,727.50 යි
- 4. නැතිවු/අදාහභානිවු ආකාරය සහ වගකිවයුතු පුද්ගදයා/පුද්ගදයින්ගේ නිළය සහ නම :- කොන්කිට් කැබැල්දක් ඉදිරි වාමුවාවේ වැදීමෙන් (රියදුරු සෙ/242236 ලා/කෝ සුමින් කුමාර ඒ)
- 5. නැතිවු/අලාභහානි වූ ආකාරය පිලිබඳව කෙටි විස්තරය :-2016.06.28 වන දින 1315 පැයට සලාව කොස්ගම කඳවුරෙ විනාශයට පත් ගොඩනැගිල්ලක් අසල සුන් බුන් ඉවත් කරමින් සිටියදි ගොඩනැගිල්ලේ කොන්කුිට් කැබැල්ලක් අණපේස්මන ලෙස බැක්හෝ ලෝඩර් යන්නුයේ ඉදිරි වාමුවාවේ වැදි අලාගහානි සිදුවී ඇත.
- 6. පරිකුණ මණ්ඩලය සදහා යෝජණා කරන නිළධාරින්ගේ නම් :-

නි/66017 මෙජර් බිපල්ජිට්පි සුහසිංහ ආර්එස්පි ශුීලංඉ නි/66431 කපිතන් ආර්ඩ්පල් අපරසිටි ශුීලංඉ නි/66686 කපිතන් එව්ජිස්එම හෙට්ටිආරඩබ්ලිව්පි ශුීලංඉ

දිනය:- 2017.12. 12 දින

නි/63269 මෙජර් ඊජ්ජේඵස් ඇස්සැද්දුමේගෙදර ශුීලංඉ ජකක අණදෙන නිළධාරි

මේප්රි

වැ:බ: අණදෙන නිළධාරි

මංජිනේරු බලසේනාධිපණි

5 වන කාරක ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තුව මුලාමු

	සදහා කෙලින්ම හෝ අනියම් ආකාරයට සම්බන්ධ වු යම් තානි/කොනොනින් :	
		• • •
2. යම් පුද්ගලයෙකු හෝ පු	පුද්ගලයින් වගකිව යුතු නම් යෝජනා කරන නම් විණයානුකුල කිුයාමාර්ග:- 	
3. මෙවැනි අලාභහානිවිමි ඉ	ඉදිරියේදි ඇති නොවීමට ගෙන ඇති හෝ යෝජනා කරන පියවරවල්:	
	_	•••
4. පත්කල පරිසුමණ මණ්සි අංකය <u>නිළය</u>	්ඩලය පිලිබදව විස්තර:- <u>නම</u>	
ති/66017 මේජර්	බ්ඵල්ජිටිපි සුහසිංහ ආර්ඵස්පි ශුීලංඉ	
නි/66431 කපිතන්	ආර්ඩීඵල් අමරසිරි	
නි/66686 කපිනන්	ඵච්ජ්සීඑම් හෙට්ටිආරච්චි ආර්ඩබ්ලිච් පී ශුීලංඉ	
දිනය:- 2018 <u>ර</u> ෑ. /9 දින	Comment	
ξοιω: 2016.G1. 1/ ξο	නි/60681 බ්ලෝඩියර් එස්ජේඑම්ඒආර් සෙනෙවිරත්න ආර්ඩබ්ලීවපී,	යුළු
	බළසේනාධිපති වුගේඩියර්	
	30.0000	

සීමාත්විතයි

0,5,00,00