Schéma Bloc

Quand "demande" vrai déclencher la mesure de la distance avec le capteur à ultra son et retourner l'information par une tension en signalant parallèlement que la mesure est prête.

