
Compte Rendu tp 1 : Sureté de fonctionnement

1)



2)

Ce système possède 16 coupes minimales.


3)
$$P(\text{debardement} < 1000 h) = (1 - e^{10^{-1} t})$$

$$= (1 - e^{10^{-1} t}) + (1 - e^{10^{-3} t}) - ((1 - e^{10^{-1} t}) (1 - e^{10^{-3} t}))$$

$$= (1 - e^{10^{-1} t}) + (1 - e^{10^{-3} t}) - ((1 - e^{10^{-3} t}) (1 - e^{10^{-3} t}))$$

$$= (1 - e^{10^{-1} t}) + (1 - e^{10^{-3} t}) + (1$$

4)



Les resultats obtenus sont cohérent avec ceux trouvé plutôt.

5) La sureté n'est pas vérifiée!