FICHA DE SEGURIDAD



SEDE BOGOTÁ FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL















2. NORMAS GENERALES DENTRO DEL LABORATORIO

- 1. En las áreas de laboratorio no se consumirá alimentos, bebidas, ni se fumará.
- 2. Es responsabilidad del usuario dejar el espacio de trabajo ordenado y retornar los elementos o equipos de trabajo en su lugar.
- Es responsabilidad del usuario asegurar el buen uso de los equipos, instrumentos, reactivos, solventes, muestras, herramientas y utensilios
 que estén siendo utilizadas por este.
- 4. Es responsabilidad del usuario asegurar la buena segregación y disposición de residuos después de cada práctica.
- El uso de los equipos del laboratorio, manuales, y demás implementos fuera del laboratorio, se realizará con el aval respectivo del Coordinador de laboratorio, Jefe de laboratorio o Director de laboratorio.
- 6. Antes de hacer uso de los diferentes equipos es necesario:
 - a. Conocer las especificaciones técnicas e instrucciones del equipo a utilizar para evitar dañarlo, así como manejar con cuidado y con todas las precauciones requeridas.
 - b. Informar en cualquier caso si se presenta alguna anomalía con su funcionamiento.
- Al utilizar los equipos, instrumentos y materiales, dejar todo organizado en su sitio, para una posterior utilización por parte de los integrantes del laboratorio.
- Al finalizar su uso, los equipos empleados deben apagarse, desconectarse, y los elementos lavarlos y guardarlos (según el caso) y dejar los
 mesones de las zonas utilizadas limpias y organizadas.
- 9. Todas las sustancias y materiales deben estar debidamente identificadas.
- 10.Implementar técnicas de seguridad sobre las sustancias químicas antes de su uso, con el fin de conocer su grado de peligrosidad, uso correcto y las medidas que deben tomarse en caso de accidente.
- 11. Al manipular sustancias altamente tóxicas emplear careta protectora y realizar el experimento bajo una campana de extracción de gases y en un área ventilada.
- 12. Evitar emplear sustancias de las cuales no se conocen bien sus características, con el fin de evitar accidentes.
- 13.No se podrán verter ninguna sustancia peligrosa a la red de alcantarillado
- 14. Nunca trabajar solo en las áreas de pruebas.
- 15. Diligenciar completamente los registros que permitan garantizar un adecuado montaje antes de realizar la prueba

3. RIESGOS PELIGROS EN EL LABORATORIO









LABORATORIO DE ALTA TENSION (B-ING-L003)

Edificio 411 - Piso 2, - Ciudad Universitaria Bogotá, Colombia - Teléfono: (57) (1) 3165000 Ext.: 14082