
Práctica 2 - Fusión de sensores

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires Laboratorio de Control Automático (86.22) Dr. Ing. Claudio D. Pose





- Analizar detalladamente la hoja de datos.
- Definir las limitaciones del sensor, retardo, mínima unidad discernible, ancho de banda.

Tareas (teóricas):

- Instalar las librerías necesarias para poder utilizar de manera sencilla el MPU6050 (Adafruit BUSIO, Adafruit Unified Sensor, Adafruit MPU6050 ¹).
- 2. Abrir el ejemplo básico de la librería e interpretar su funcionamiento.
- 3. Generar un sistema de recepción de datos en la PC para obtener los datos de las mediciones y guardarlos.

¹https://github.com/adafruit/Adafruit_MPU6050

Tareas:

- 1. Realizar una lectura de todos los sensores inerciales del dispositivo, a una frecuencia de 100 Hz.
- 2. Realizar un monitoreo en tiempo real de los datos. Disminuya la frecuencia de ENVIO de datos (no la de lectura), hasta que no haya *lag* o desfasaje con Simulink.
- 3. Configurar la IMU con un fondo de escala de 8G en acelerómetro y $500^\circ/s$ en giróscopos, y 44Hz en el ancho de banda del filtro.

Tareas:

- 1. Obtener el ángulo del chip en el eje x utilizando solamente los giróscopos.
- 2. Obtener el ángulo del chip en el eje x utilizando solamente los acelerómetros.
- 3. Identificar los problemas de cada estimación, y sugiera posibles soluciones.
- 4. Defina cómo pueden complementarse ambos datos para solucionar sus falencias.
- 5. Implementar el filtro complementario en el Arduino.