



www.PandIQ.nl

Advies verduurzaming

Isolatie Quickscan

Adres: Visstraat 25, 8501BR Joure

Datum: 3 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Visstraat 25, 8501BR Joure. De woning is gebouwd in 1876.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt
- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning: Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Woninggegevens	
Adres	Visstraat 25, 8501BR Joure
Datum rapport	3 april 2026
Bouwjaar	1876
Bouwperiode	voor 1975
Gebruiksoppervlakte	82 m ²
Energielabel	—
Registratiedatum	—
Geldig tot	—
Energiebehoefte	—
Warmtebehoefte	—
Woningtype	—

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning stamt uit een periode waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Kenmerkend zijn de houten begane grondvloeren en gevels die tot circa 1930 massief (steens) werden uitgevoerd of daarna voorzien zijn van een zeer beperkte, ongeïsoleerde luchtsponw. Isolatie ontbrak oorspronkelijk volledig, waardoor woningen uit deze periode tot de meest energie-intensieve van Nederland behoren — maar ook tot de categorie met de grootste besparingspotentie.

Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

Onderdeel	Score	Beoordeling
Dak	4/5	Slecht
Gevel	4/5	Slecht
Vloer	4/5	Slecht
Glas	4/5	Slecht

Mogelijke aanpak

Een logische aanpak volgt de isolatietrias: (1) beperk warmteverlies via de schil, (2) optimaliseer het afgiftesysteem, (3) verduurzaam de opwek (warmtepomp of zonnepanelen).

Aanbevolen maatregelen voor deze bouwperiode:

- Gevel: isoleer de binnenzijde of buitenzijde bij massieve muren, of na-isoleer de spouw indien deze aanwezig en schoon is.
- Dak: breng volledige isolatie aan, aangezien de oorspronkelijke waarde nagenoeg nul is.
- Vloer: isoleer de houten vloer of de bodem van de kruipruimte om optrekkend vocht en kou tegen te gaan.
- Ramen: vervang enkel glas door HR++ of vacuümglas.
- Ventilatie: breng gecontroleerde ventilatie aan (zoals decentrale WTW) om de verhoogde luchtvochtigheid na kierdichting te beheersen.

Laat een schil-scan uitvoeren om te bepalen welke isolatiemaatregel het meest rendabel is voor uw specifieke situatie.

De bovenstaande aanbevelingen zijn indicatief op basis van registratiedata. Bevestiging via foto-inspectie of een maatwerkadvies is altijd aan te raden.

Aandachtspunten en risico's

- Vocht en houtrot: deze woningen zijn often 'dampopen' gebouwd zonder spouw of met een zeer smalle spouw. Bij binnenisolatie daalt de temperatuur van de oorspronkelijke muur sterk, met condensatierisico als gevolg. Gebruik vochtregulerende folies (zoals Intello) en dampopen materialen zoals houtvezel of vlas — vermijd volledig dampdichte plastics.
- Balkkoppen: houten vloerbalken in de buitenmuur worden door binnenisolatie kouder en vochtiger. Dit leidt tot houtrot. Laat dit altijd vooraf beoordelen door een specialist.
- Dampdichte buitengevel: controleer of de gevel aan de buitenzijde niet dampdicht is (geglazuurde steen of latexverf), want dan kan vocht niet naar buiten uitdampen.
- Binnenklimaat: kieren dichten zonder nieuw ventilatiesysteem maakt de lucht snel vochtig en ongezond. Luchtdichting en gecontroleerde ventilatie moeten samen worden aangepakt.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

Mogelijk relevante subsidies

Maatregel	Enkelvoudig	Meervoudig	Biobased bonus	Min. Rc/Rd
Gevelisolatie (binnen/buiten)	€ 10.13/m ²	€ 20.25/m²	+ € 6.00/m ²	Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m ² K/W
Dakisolatie	€ 8.13/m ²	€ 16.25/m²	+ € 5.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Zoldervloerisolatie	€ 2.00/m ²	€ 4.00/m²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	€ 2.63/m ²	€ 5.25/m²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 1,1 m ² K/W
Vloerisolatie	€ 2.75/m ²	€ 5.50/m²	+ € 2.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Bodemisolatie (kruipruimte)	€ 1.50/m ²	€ 3.00/m²	+ € 1.00/m ²	Rc ≥ 1,3 m ² K/W

Type glas	Enkelvoudig	Meervoudig	Monument enkv.	Monument meerv.
HR++ glas	€ 12.50/m ²	€ 25.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²
Vacuümglas	€ 12.50/m ²	€ 25.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²
Triple glas	€ 55.50/m ²	€ 111.00/m ²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²
Isolerende deuren	€ 55.50/m ²	€ 111.00/m²	€ 20.00/m ²	€ 40.00/m ²

Combinatie	Startbedrag	Per kW vermogen	A+++ bonus
Isolatie + warmtepomp	€ 1,025	+ € 225 per kW	+ € 200

Door isolatie te combineren met een warmtepomp verdubbelt het isolatiesubsidie automatisch naar het meervoudige tarief.

Let op: Massieve muren (vóór ~1930) komen niet in aanmerking voor spouwmuursubsidie. Gevelisolatie (binnen of buiten) is dan de aangewezen route.

- Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.
- Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).
- Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

Vervolgstappen

- Upload foto's van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte
- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren
- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

PandIQ: Uw regisseur in verduurzaming

Het optimaal combineren van maatregelen kan leiden tot een **verdubbeling van het subsidiebedrag per m²**. **PandIQ voert een volledige subsidiecheck uit en verzorgt de aanvraag, zodat u geen euro laat liggen.** Alle technische rapporten, offertes en de status van uw uitbetaling vindt u terug in uw **persoonlijk dashboard**.

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.