

FICHA DE SERVIÇO

Dt. Execução	10-05-2024	Patrimônio	GER-2018-0002
Colaborador	Camila Andrade Pinto - 256789		

Equipamento: Gerador de Emergência | Modelo: Cummins C150D5 | Local: Casa de Força

Ocorrência

Gerador não partindo automaticamente durante teste semanal programado. Bateria de partida apresentando tensão abaixo do nominal. Último teste manual apresentou dificuldade de ignição.

Procedimento Adotado

Substituição do banco de baterias (2 unidades 12V 150Ah) e do carregador automático. Limpeza dos bornes e aplicação de vaselina protetora. Verificação do sistema de pré-aquecimento do bloco do motor. Realização de teste completo de transferência automática com carga real.

Peças/Materiais:

- Bateria estacionária 12V 150Ah x2
- Carregador automático 24V 20A x1