

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 83681

[x]	Realizado em	14 de setembro de 2023
[x]	Profissional	Marcos Vinícius Almeida (312456)
[x]	Ativo	Elevador de Passageiros - Atlas Schindler 3300

Defeito Encontrado

Elevador parando entre andares com frequência e apresentando trancos durante aceleração e frenagem. Passageiros reclamando de desconforto e insegurança. Sistema indicando falha no encoder do motor.

Reparo Efetuado

Substituição do encoder incremental por unidade nova compatível com o sistema de controle. Troca completa do chicote de cabos entre encoder e inversor de frequência. Realizada calibração do sistema de controle de velocidade e testes de nivelamento em todos os andares.

Situação: Concluído