

## FICHA DE SERVIÇO

Dt. Execução	14/09/23	Patrimônio	ELV-2017-0004
Colaborador	Marcos Vinícius Alme - 312456		

Equipamento: Elevador de Passageiros | Modelo: Atlas Schindler 3300 | Local: Torre Administrativa - Hall Principal

### Ocorrência

Elevador parando entre andares com frequência e apresentando trancos durante aceleração e frenagem. Passageiros reclamando de desconforto e insegurança. Sistema indicando falha no encoder do motor.

### Procedimento Adotado

Substituição do encoder incremental por unidade nova compatível com o sistema de controle. Troca completa do chicote de cabos entre encoder e inversor de frequência. Realizada calibração do sistema de controle de velocidade e testes de nivelamento em todos os andares.

### Pecas/Materiais:

- Encoder incremental 1024 pulsos x1
- Chicote de cabos blindados 10m x1