

## FICHA DE SERVIÇO

Dt. Execução	15 de junho de 2024	Patrimônio	CAL-2014-0001
Colaborador	Renato Azevedo Costa - 301234		

Equipamento: Caldeira a Vapor | Modelo: ATA CVG-2000 | Local: Casa de Caldeiras

### Ocorrência

Vazamento de vapor detectado na região do espelho superior da caldeira durante inspeção NR-13. Pressão de trabalho limitada a 60% da nominal por segurança. Produção operando com restrição de vapor.

### Procedimento Adotado

Reparo identificado requer parada programada de 5 dias e aprovação da gerência industrial para execução. Necessário contratação de empresa especializada em soldagem de caldeiras com profissionais certificados. Laudo técnico elaborado e encaminhado para aprovação. Custo estimado do reparo: R\$ 28.000,00.