


Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Kolejność montażu

1. Część 1 — Pobocznica: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 2.
2. Część 2 — Denko dolne: wytnij; doklej szwami: 1 (z częścią 1).
3. Część 3 — Denko górne: wytnij; doklej szwami: 3 (z częścią 1).

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 2.84e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 49 par krawędzi, największa różnica 2.75e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 3 szwów, 49 zakładek

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 3 części na 1 arkuszach A4, odstęp ≥ 3 mm