

Ingeniería mecatrónica 9°B T/M

Tarea 7

ALUMNO

Lozano Ochoa Marco Antonio

Prof. Moran Garabito Carlos Enrique

Asignatura: Dinámica y control de robots

Objetivo:

Visualizar la posición de un potenciómetro utilizando ROS y un microcontrolador de 32 bits.

Materiales:

- Computadora con software ROS.
- Microcontrolador FRDM KL25Z.
- Cable dupont para conexiones.
- Potenciómetro.

Procedimiento:

- 1. Se programa la KL25Z mediante mbed con el programa de publicador.
- 2. Se hacen las conexiones entre el potenciómetro y el microcontrolador.
- 3. Se ejecuta el nodo principal de ROS en terminal mediante el siguiente comando:

roscore

4. Se dan privilegios de lectura y escritura al puerto donde se tiene conectado el microcontrolador para poder publicar los mensajes:

sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

5. Se ejecuta el nodo serial de Python en ROS:

rosrun rosserial_python serial_node.py /dev/ttyACM0

6. Se ejecuta el comando para poder visualizar el estado del potenciómetro:

rostopic echo chatter

Código de programación de la KL25Z como nodo suscriptor:

```
AnalogIn pot1(A0);
                               //Habilitar entradas de lectura análoga
int main() {
                               //Iniciar nodo
  nh.initNode();
  nh.advertise(pubmon);
  float Valpot1 = 0;
  while (1) {
    Valpot = pot1.read();
                                 //Lectura de señal
    Valpot = Valpot * 270;
    sprintf(bufdatos,"Pot1: %0.2f",Valpot); //Convertir a cadena
    str_msg_dat.data = bufdatos;
                                       //Convertir cadena a tipo de dato
    pubmon.publish( &str_msg_dat ); //Publicar mensaje
    nh.spinOnce();
    wait_ms(1000);
                                       //Refrescar cada segundo
  }
}
```