SolidWorks

Esse relatorio visa descrever os comandos passados no curso de solidworks

1 Definir esboços

Definir um esboço, relacionando os componentes clicando com o bota
o esquerdo do mouse , em seguida um clique com o bota
o esquedo mouse + CTRL na entidade que se deseja

2 Unidades de medidas

No canto inferior direito MMGS ao clicar com botão esquerdo é capaz de alterar o conjunto de unidades de medidas

3 atalhos e obs importantes

 CRTL + shift seleciona uma linha inteira e não só o ponto. usar o arco de três pontos pode ser uma alternativa para casos onde há necessidade de cantos arredondados primeiro os dois pontos da extremidade dps o centro