























Technische Services

ÖBB-Technische Services GmbH Flotten-Services Austria Produktionslogistik Lobmingerstraße 1 8720 Knittelfeld

Fax: +43 (0) 3512 83230-474

TS-Ansprechpartner Sonderfahrzeuge

■ Flottenmanagment

(Leitold Heribert (8977/212)

■ OBW10; Klimapflug

(Lassnig Mario (8977/556)

■ Materialbestellung

(Ofner Alexandra (8977/235)

■ BM100/BWG63/X534

(Ofner Alexandra (8977/235)

■ MTW/MGW

(Schönfelder Egon (8977/520)

Servicebuseinsatz

(Stengg Gerald (8977/511)

■ Servicehotline

(0664 - 88425102)

WERKSAUFTRAGSSCHEIN für Fzg. Nr X 534 64

Identifikations - Nr.

Seite(n) einschließlich Deckblatt	mit der Bitte um						
REV6	Bedarfausbesserung	im Werk					
REV1	Unfallausbesserung	Sonstiges					
Motorservice	Materialbestellung	TÜV					
X Servicebuseinsatz vor Ort: Bf. Wr. Neustadt Ansprechpartner Hr. Wutzl 0664/ 6178511							

Folgende Mängel sind bei gegenständlichem Fahrzeug zu beheben:

Zusatzarbeiten:

		-		
~ .		\triangleright	Bei der Bühnensteuerung lässt sich die indirekte Bremse nicht lösen	
12.10.	06. M		Haupthyllulup bost bull on and bost sil will fille	
		>		
		>	Haten ing earl var leavour to cleanner. Venner sil mod with so our	
		>	The state of the s	

Name des Bestellers: Josef Widhalm	E-mail:
OBB- Infrastruktur AG Anlagen Services Region Ost 1 Teamleiter OL Team 3 Stp. Brigittenau Handelskai 5 1200 Wien	Kostenstellen Nr. BS 7J010000
Dienststelle:	
661441-6	
Kunden Nr.:	Tel. Nr.: 0644 61787 93
Datum, Unterschrift: 08.06.2011	Fax Nr.: 01 93000 25/737





















