

DET

Department of Electronics and Telecommunications

Sistemi Elettronici, Tecnologie e Misure Organizzazione del Corso

Esercitazioni di Laboratorio

Per iscriversi al laboratorio:



- Inviare email a: giovanni.costanzo@polito.it
- Subject: SETM LAB
- Body: max 4 righe con indicazione dei componenti il gruppo nel formato
 Cognome, Nome, Matricola
- Inviare <u>una sola mail per gruppo</u>. I gruppi con meno di quattro studenti saranno accorpati.
- Il termine per le iscrizioni è martedì 17 ottobre 2023 ore 23:59.

I docenti si riservano di spostare allievi e gruppi per esigenze organizzative.



Sistemi Elettronici Tecnologie e Misure

Misurare
Incertezze di Misura
Incertezze di Tipo A e Tipo B
Espressione dell'incertezza in un voltmetro
Esercizi







Da sempre l'uomo effettua misure per conoscere il mondo che lo circonda e le proprietà degli oggetti


MISURA:

- procedimento di misurazione
 - porta all'assegnazione di un valore ad una grandezza fisica detta misurando
- risultato della misurazione
 - è espresso da un valore numerico, un valore che indica l'incertezza di tale misura, infine da un'unità di misura

Misurare

- Determinare il valore (costo) di oggetti
- Determinare la qualità di beni
 - Esempi:
 - dimensione di terreni, stoffe, ...
 - quantità di grano, sementi, acqua, ...
- Storicamente: "Pesi e misure", convenzione del metro (1875)...

Misurare




Motivazioni di tipo tecnico

- prove di accettazione per i semilavorati
 - □ intercambiabilità fra i prodotti di più fornitori
- prove per la verifica della qualità del processo produttivo
 - compatibilità fra pezzi provenienti da processi diversi
- prove per la verifica della qualità dei prodotti finiti
 - compatibilità fra prodotto e specifiche di progetto
- confronto fra prodotti di fornitori differenti

Esempio: tolleranze meccaniche pistone-cilindro






La cifra meno significativa è pari a 0.001mm → 1µm

250 MONZA - G.T. - SCRAMBLER MOTOR CYCLES

| ASSEMBLY CYLINDER C = mm. | | | 1 | PISTON = mm. | Max. clearance E=mm. | Min. clearance E=mm. | Limits of wear mm. |
|---------------------------|-----|---------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | A | 74.00÷74.01 | В | 73.905÷73.895 | 0.115 | 0.095 | |
| Standard | В | 74.01 ÷ 74.02 | A | 73.915+73.905 | 0.115 | 0.095 | |
| 1st | A | 74.40÷74.41 | В | 74.305 + 74.295 | 0.1/15 | 0.095 | |
| rebore +0.4 | В | 74.41 ÷ 74.42 | A | 74.315+74.305 | 0.115 | 0.095 | |
| 2nd rebore | A | 74.60 ÷ 74.61 | В | 74.505 : 74.495 | 0.115 | 0.095 | 0.16 |
| +0.6 | В | 74.61 ÷ 74.62 | A | 74.515÷74.505 | 0.115 | 0.095 | 0.10 |
| 3rd | _ A | 74.80÷74.81 | В | 74.705 + 74.695 | 0.115 | 0.095 | |
| rebore +0.8 | В | 74.81 ÷ 74.82 | A | 74.715+74.705 | 0.115 | 0.095 | |
| 4th rebore +1 | A | 75.00 ÷ 75.01 | В | 74.905÷74.895 | 0.115 | 0.095 | |
| | В | 75.01 ÷ 75.02 | A | 74.915 ÷ 74.905 | 0.115 | 0.095 | |



Misurare



Motivazioni di tipo scientifico

- conoscere un fenomeno fisico e ricavarne un modello (sperimentazione sul fenomeno fisico)
- validare i parametri del modello mediante verifica sperimentale (migliorare l'accuratezza del modello): misure su circuiti elettronici, misure meccaniche, misure termiche, etc etc...
- tenere sotto osservazione (monitorare) il fenomeno per intervenire e modificare il suo comportamento (controlli automatici)

Misurare



- Esempio di misure "semplici":
 - Misurare la proprietà fisica chiamata "resistenza" di un materiale conduttore
 - Metodo di misura: voltamperometrico
 - Modello matematico: R = V / I
 - ... procedimento
 - \square R = (12.5 ± 0.1) Ω


Esempio di misura "complessa"

hole ringdown. Over 0.2 s, the signal increases in frequency

and amplitude in about 8 cycles from 35 to 150 Hz, where




10⁻²¹x4kmx100=4x10⁻¹⁶m !!! Dimensione protone: 10⁻¹⁵m



© 0.6





Misurare significa acquisire e comunicare informazioni oggettive sul mondo fisico

Il risultato di una misurazione (cioè l'informazione ottenuta) si chiama misura

La misura è definita quando sono dichiarati:

- il valore numerico stimato (per es: 3.2)
- l'unità di misura associata (per es. Metri, m)
- l'intervallo di valori che può assumere il valore di misura stimato (per esempio ±0.1 m)

Il procedimento con cui si misura si chiama misurazione





Occorre un accordo

- su un'unità di misura e sul campione
 - □ Per es. per le lunghezze esiste accordo sul metro
- su un metodo di misurazione
 - Per es. confronto diretto fra la grandezza da misurare e il campione
- sulle modalità di comunicare il risultato della misura
 - Per es. le regole di scrittura del risultato della misurazione


Campione antiche misure (Senigallia)





Campione antiche misure (1860)





Organismi Nazionali per la Metrologia



- Istituti Metrologici Nazionali (nei paesi tecnologicamente più avanzati) e.g. NIST, BIPM, NPL, PTB, NRLM ...
- A Torino abbiamo la sede dell'INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) ottenuto dalla fusione di
 - IEN Istituto Elettrotecnico Nazionale (Galileo Ferraris) per le unità elettriche, fotometriche, tempo-frequenza
 - IMGC Istituto Metrologico Gustavo Colonnetti per le unità di massa, lunghezza, temperatura, forza

Sistema Internazionale (SI) di unità di misura



- Adottato nel 1960 dalla 11^a CGPM si basa su 7 unità fondamentali e altre unità derivate
- II SI nasce dal precedente MKSA e dal "Sistema MKS" del 1889 (1ª CGPM)
 - metro (m) lunghezx
 - 🗆 chilogrammo (kg) 📉
 - □ secondo (s) interval empo
 - □ ampere (A) corrent let a
 - kelvin (K) tempedara
 - □ mole (mol) qua cà di sostal
 - candela (cd) intensità luminosa
- Unità derivate: Hz, Ω, F, H, T, C, J, W, N, Pa, ...

Nuovo Sistema Internazionale (SI) di unità di misura



- Adottato dal 20 maggio 2019
 - □ metro (m) lunghezza → velocità della luce c
 - □ chilogrammo (kg) massa → costante di Planck h
 - □ secondo (s) intervallo di tempo → atomo di Cesio
 - □ ampere (A) corrente elettrica → carica elementare e
 - □ kelvin (K) temperatura → costante di Boltzmann k_B
 - □ mole (mol) quantità di sostanza → numero di Avogadro
 - □ candela (cd) intensità luminosa → 540 THz...



Per gli interessati: https://www.inrim.it/it/ricerca/campioni-primari





□ II SI è un **sistema coerente** in quanto tutte le sue unità derivate (grandezza G) si ricavano come prodotti e rapporti delle 7 unità di base o di altre unità derivate, senza introdurre fattori moltiplicativi (come π , e, etc.) e con esponenti interi

$$\dim(G) = L^{\alpha} \cdot M^{\beta} \cdot T^{\gamma} \dots$$

 Le unità di base (o fondamentali) sono tra loro dimensionalmente indipendenti

Unità fondamentali, derivate e convenzione per multipli e sottomultipli



| Grandezza | Unità | Unità Simbolo | | el Sistema Interna | SZIO | nale (SI) |
|--|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|------|-------------------|
| Lunghezza | metro | m | | Fattore di | Т | 22/06/2004 |
| Massa | kilogrammo | kg | Prefisso | moltiplicazione | 1 | Simbolo |
| Тетро | secondo | s | Tera | 1012 | т | 1 000 000 000 000 |
| Intensità di corrente elettrica | ampere | A | | | - | |
| Temperatura | kelvin | к | Giga | 109 | G | 1 000 000 000 |
| Quantità di sostanza | mole | mol | Mega | 106 | М | 1 000 000 |
| Intensità luminosa | candela | cd | Kilo | 103 | k | 1 000 |
| Angolo piano | radiante | rad | | 102 | h | |
| Tabella 2. Alcune grandezze deriv | Etto | 102 | n | 1 00 | | |
| Grandezza | Unità | Simbolo | Deca | 101 | da | 1 0 |
| Volume | metro cubo | m ³ | Deci | 10-1 | d | 0.1 |
| Densità | kilogrammo per metro cubo | kg/ m³ | Centi | 10-2 | c | 0.01 |
| Forza | newton | N | Centi | 25.000C | - | 0.01 |
| Pressione | pascal | Pa | Milli | 10-3 | m | 0.001 |
| Potenza | watt | W | Micro | 10-6 | m | 0.000 001 |
| Capacità elettrica | farad | F | Nano | 10-9 | n | 0.000 000 001 |
| Resistenza elettrica | ohm | w | | 330 | | |
| Lavoro, Energia e quantità di calore | joule |) | Pico | 10-12 | P | 0.000 000 000 003 |
| Potenziale elettrico | volt | V | Femto | 10-15 | f | manicanic mark |
| Alcune unità di misura derivate hanno un nor | me proprio: pressione 1 Pa = 11 | l/m², lavoro 13 = | Atto | 10-16 | | |

Unità fondamentali, derivate e convenzione per multipli e sottomultipli



| Grandezza | Unità | Unità Simbolo | | nel Sistema Internazionale (SI) | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|-----|---|--|
| Lunghezza | metro | m | | Fattore di | Т | 41.1.1 | |
| Massa | kilogrammo | kg | Prefisso | moltiplicazione | ı | Simbolo | |
| Tempo | secondo | s | Tera | 1012 | т | 1 000 000 000 000 | |
| Intensità di corrente elettrica | ampere | A | 1 | | - | | |
| Temperatura | kelvin | K | Giga | 109 | G | 1 000 000 000 | |
| Quantità di sostanza | mole | mol | Mega | 106 | М | 1 000 000 | |
| Intensità luminosa | candela | cd | Kilo | 103 | k | 1 000 | |
| Angolo piano | radiante | rad | Etto | 102 | h | 1 00 | |
| Tabella 2. Alcune grandezze deriv | ate del Sistema Internazion | nale (SI) | | | ļ., | 1.00 | |
| Grandezza | Unità | Simbolo | Deca | 101 | da | 10 | |
| | metro cubo | m ³ | Deci | 10-1 | d | 0.1 | |
| | kilogrammo per metro cubo | kg/ m ³ | Centi | 10-2 | c | 0.01 | |
| | newton | N | 000000 | 500000 | - | 35-75-75-75 | |
| | pascal | Pa | Milli | 10-3 | m | 0.001 | |
| | watt | W | Micro | 10-6 | m | 0.000 001 | |
| | farad | F | Nano | 10-9 | n | 0.000 000 001 | |
| | ohm | W | | 330 | | 200000000000000000000000000000000000000 | |
| ore | joule | J | Pico | 10-12 | Р | 0.000 000 000 001 | |
| | volt | V | Femto | 10-15 | f | 3000,0000 | |
| | | | | | | | |

Regole di scrittura

Errato → Corretto

0.001 mV \rightarrow 1μV 3 10⁻² mV \rightarrow 30μV 0.000000032 A \rightarrow 32 nA 13 m μ V \rightarrow 13 nV 0.013 μ n V \rightarrow 13 10⁻¹⁸ V = 13 aV (atto volt)





Qualunque misurazione porta con sé una naturale indeterminazione o **INCERTEZZA** del risultato

Le cause di incertezza sono attribuibili a:

- Strumentazione utilizzata per effettuare la misurazione
- Incompleta conoscenza del misurando e di eventuali modelli matematici del misurando
- Incompleta conoscenza delle condizioni ambientali e dei loro effetti sul misurando e la misurazione
- Risoluzione finita degli strumenti
- Valori non esatti dei campioni e dei materiali di riferimento
- Valori non esatti delle costanti e dei parametri usati per gli algoritmi di valutazione
- Approssimazioni o semplificazioni del metodo o del procedimento sperimentale
- Variazioni del misurando in condizioni apparentemente identiche
-

Incertezze di misura



La "Scienza delle Misurazioni" fa riferimento a due diverse tipologie di incertezza che si differenziano per i diversi strumenti matematici utilizzati per la loro valutazione


incertezze di tipo A

l'incertezza si stima con una <u>analisi statistica</u> di una serie di osservazioni (misure ripetute)

incertezze di tipo B

l'incertezza si stima con <u>mezzi diversi</u> dagli usuali strumenti statistici

Incertezze di misura: tipo A (misure ripetute)



- Valor medio: data una grandezza fisica X di cui si sono effettuate n misure x_i, tutte effettuate nelle stesse condizioni di misura, la migliore stima ottenibile è data dal valor medio
- Incertezza del valor medio: la variabilità del risultato di misura è rappresentata da un intervallo di valori possibili entro il quale il misurando può trovarsi con una data probabilità

Elementi di statistica e probabilità



Siano N i valori misurati x_i della grandezza fisica di interesse

Si definisce il valor medio dell'insieme dei valori misurati x_i come:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

Si definisce la varianza come:

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2}{N - 1}$$

Elementi di statistica e probabilità



La radice quadrata (positiva) della varianza è la deviazione standard

 Indica il grado di dispersione delle singole osservazioni intorno al valor medio

 La deviazione standard si rivela molto utile per quantificare l'intervallo entro il quale si distribuiscono le N misure

Incertezze di misura: tipo A "Misure ripetute"



Esempio: dopo aver chiesto a 10 studenti di trascrivere su un biglietto, nello stesso istante, l'ora indicata dal proprio orologio si è ottenuto il seguente insieme x_i di dati:

$$10^{h}10^{m}$$
 $10^{h}12^{m}$ $10^{h}9^{m}$ $10^{h}11^{m}$ $10^{h}9^{m}$ $10^{h}11^{m}$ $10^{h}10^{m}$ $10^{h}8^{m}$ $10^{h}9^{m}$ $10^{h}11^{m}$

Da questa serie di dati si ottiene il valor medio: $10^h 10^m \pm 1^m$

Incertezze di misura: tipo B



L'incertezza di tipo B è valutata analizzando il sistema di misura e tenendo conto delle conoscenze che l'operatore ha su di esso

Tali incertezze NON si riducono con metodi statistici

La valutazione delle incertezze di tipo B avviene per mezzo

- di specifiche tecniche dei vari componenti del sistema (incertezze sui valori dei componenti utilizzati, ecc...)
- di dati forniti in certificati di taratura (che dichiarano per esempio l'incertezza del campione interno al sistema utilizzato per la misurazione ecc...)
- di dati (incertezze) di misurazioni precedenti effettuate su elementi del sistema
- dell'esperienza dell'operatore



Esempio: multimetro palmare.

Misura di una tensione continua

Lettura: 39.98 mV

Lo strumento effettua una lettura al secondo che è sempre la stessa e rappresenta sul display sempre lo stesso valore

Incertezza? Nulla?!? MAI!!!





Il manuale dello strumento indica le seguenti specifiche:

Specifications

Calibration period: one year minimum. Specifications apply at 23° C \pm 5° C, < 80% RH Accuracy = \pm (% of reading + number of digits)
Temperature Coefficient = Accuracy X $0.1/^{\circ}$ C (- 10° C to 18° C; 28° C to 55° C)

General

Do not expose product to moisture or rain. Do not use product in flammable atmosphere.

Operating Temperature: -10° to 50°C.

Humidity: 0°C to 40°C / 80% RH max, 40°C to 50°C / 70% RH max (no condensation). Storage Temperature: -25° to 60°C / 70% RH max (no condensation).

Display reading rate:

ACV, DCV, Ďiode, Continuity: Frequency Capacitance AC + DC Approximately 2.3/second Approximately 1/second Approximately 0.03 to 2/second Approximately 0.5 to 1/second

Bargraph reading rate: Battery life: Approximately 600 hours Approximately 23/second

DC Voltage

| Range | Resolution | 972A | 973A | Input Resistance | |
|--------|------------|--------------|---------------|---------------------|--|
| Kange | Resolution | Accı | ıracy | input Resistance | |
| 40 mV | 10 μV | ± (0.3% + 5) | ± (0.3% + 5) | 10 MΩ (nominal) | |
| 400 mV | 100 μV | | | 10 Wisz (Hollillal) | |
| 4 V | 1 mV | | ± (0.1% + 1) | 11 MΩ (nominal) | |
| 40 V | 10 mV | ± (0.2% + 1) | ± (U.170 + 1) | | |
| 400 V | 100 mV | | | 10 MΩ (nominal) | |
| 1000 V | 1000 V 1 V | | ± (0.2% + 1) | | |

Normal Mode Rejection Ratio: > 60 dB @ 50 or 60 Hz

Effective Common Mode Rejection Ratio (1 kΩ imbalance): > 120 dB @ 50 or 60 Hz



Il manuale dello strumento indica le seguenti specifiche:

Specifications

Calibration period: one year minimum. Specifications apply at 23° C \pm 5° C, < 80% RH Accuracy = \pm (% of reading + number of digits) Temperature Coefficient = Accuracy X 0.1/ $^{\circ}$ C (-10 $^{\circ}$ C to 18 $^{\circ}$ C; 28 $^{\circ}$ C to 55 $^{\circ}$ C)

General

Do not expose product to moisture or rain. Do not use product in flammable atmosphere.

Operating Temperature: -10° to 50°C.

Humidity: 0°C to 40°C / 80% RH max, 40°C to 50°C / 70% RH max (no condensation). Storage Temperature: -25° to 60°C / 70% RH max (no condensation).

Display reading rate:

ACV, DCV, Diode, Continuity: Frequency

Capacitance AC + DC Approximately 2.3/second Approximately 1/second Approximately 0.03 to 2/second Approximately 0.5 to 1/second

Approximately 23/second

Bargraph reading rate: Battery life: Approximately 600 hours

DC Voltage

| Range | Resolution | 972A | 973A | Input Resistance | |
|--------|------------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| Range | Resolution | Accuracy | | input Resistance | |
| 40 mV | 10 μV | ± (0.3% + 5) | ± (0.3% + 5) | 10 MO (nominal) | |
| 400 mV | 100 μV | | | 10 Wiss (Homman) | |
| 4 V | 1 mV | | ± (0.1% + 1) | 11 MΩ (nominal) | |
| 40 V | 10 mV | ± (0.2% + 1) | ± (U.170 + 1) | | |
| 400 V | 100 mV | | | 10 M Ω (nominal) | |
| 1000 V | 1 V | | ± (0.2% + 1) | | |


Normal Mode Rejection Ratio: > 60 dB @ 50 or 60 Hz

Effective Common Mode Rejection Ratio (1 kΩ imbalance): > 120 dB @ 50 or 60 Hz

Sul fondo scala (range) di 40 mV

ho una risoluzione di 10 μ V

Incertezza $\pm (0.3\% + 5 \text{ digit})$



Il manuale dello strumento indica le seguenti specifiche:

Specifications

Calibration period: one year minimum. Specifications apply at 23° C ± 5° C, < 80% RH Accuracy = ±(% of reading + number of digits)

Temperature Coefficient = Accuracy X 0.1/° C (-10° C to 18° C; 28° C to 55° C)

General

Do not expose product to moisture or rain. Do not use product in flammable atmosphere.

Operating Temperature: -10° to 50°C. Humidity: 0°C to 40°C / 80% RH max, 40°C to 50°C / 70% RH max (no condensation). Storage Temperature: -25° to 60°C / 70% RH max (no condensation).

Display reading rate: ACV, DCV, Diode, Continuity: Frequency

Capacitance AC + DC Approximately 2.3/second Approximately 1/second Approximately 0.03 to 2/second Approximately 0.5 to 1/second

Bargraph reading rate: Battery life: Approximately 600 hours Approximately 23/second

DC Voltage

| Range | Resolution | 972A | 973A | ■Input Resistance |
|--------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| Runge | Resolution | Accı | ıracy | input itesistance |
| 40 mV | 10 μV | ± (0.3% + 5) | ± (0.3% + 5) | 10 MO (naminal) |
| 400 mV | 100 μV | | | 10 MΩ (nominal) |
| 4 V | 1 mV | _ | ± (0.1% + 1) | 11 MΩ (nominal) |
| 40 V | 10 mV | ± (0.2% + 1) | ± (U.170 + 1) | |
| 400 V | 100 mV | 1 | | 10 MΩ (nominal) |
| 1000 V | 1 V | 1 | ± (0.2% + 1) | |

Normal Mode Rejection Ratio: > 60 dB @ 50 or 60 Hz

Effective Common Mode Rejection Ratio (1 kΩ imbalance): > 120 dB @ 50 or 60 Hz



Il manuale dello strumento indica le seguenti specifiche: Accuracy=±(%of reading + number of digit)= ±(0.3%+5)

- % of reading
 - 0.3% della lettura =
 - $= 39.98 \text{mV} \cdot 0.3/100 = 0.12 \text{mV}$
- □ 5 volte la risoluzione
- □ Incertezza <u>assoluta</u> di lettura:

 $\delta V = \pm (0.12 \text{mV} + 0.05 \text{mV}) = \pm 0.17 \text{mV}$

Specifications

Calibration period: one year minimum. Specifications apply at 23° C \pm 5° C, < 80% RH Accuracy = \pm (% of reading + number of digits)

Temperature Coefficient = Accuracy X $0.1/^{\circ}$ C (- 10° C to 18° C; 28° C to 55° C)

General

Do not expose product to moisture or rain. Do not use product in flammable atmosphere.

Operating Temperature: -10° to 50°C.

Humidity: 0°C to 40°C / 80% RH max, 40°C to 50°C / 70% RH max (no condensation). Storage Temperature: -25° to 60°C / 70% RH max (no condensation).

Display reading rate:

ACV, DCV, Diode, Continuity: Frequency Capacitance AC + DC Approximately 2.3/second Approximately 1/second Approximately 0.03 to 2/second Approximately 0.5 to 1/second

Bargraph reading rate:

Battery life: Approximately 600 hours

Approximately 23/second

DC Voltage

| Panga | Resolution | 972A | 973A | Input Resistance |
|-----------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Range | Resolution | Acci | Iracy | input Resistance |
| | | Acce | aracy | |
| 40 mV | 10 μV | $\pm (0.3\% \pm 5)$ | $\pm (0.3\% + 5)$ | 10 MΩ (nominal) |
| 400 mV | 100\/ | | | TO MISS (HOHIIIIAI) |
| 400 111 0 | 100 μν | | | |
| 4 V | 1 mV | | ± (0.1% + 1) | 11 MΩ (nominal) |
| 40 V | 10 mV | ± (0.2% + 1) | ± (U.176 + 1) | |
| 400 V | 100 mV | | | 10 MΩ (nominal) |
| 1000 V | 1 V | | ± (0.2% + 1) | |

Normal Mode Rejection Ratio: > 60 dB @ 50 or 60 Hz

Effective Common Mode Rejection Ratio (1 kΩ imbalance): > 120 dB @ 50 or 60 Hz




- Più spesso l'incertezza strumentale è indicata con
 ± (% of reading + % of full scale)
- Per esempio il multimetro 34401 che troverete su ciascun tavolo dei laboratori sperimentali per le misure di tensione riporta la seguente tabella:

| ■ DC Characteristics Accuracy Specifications ±(% of reading + % of range) [1] | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| Function | Range [3] | Test Current or Burden Voltage | 24 Hour [2] 23°C ± 1°C | 90 Day 23°C ± 5°C | 1 Year 23°C ± 5°C | Temperature Coefficient /°C 0°C - 18°C 28°C - 55°C | |
| DC Voltage | 100.0000 mV 1.000000 V 10.00000 V 100.0000 V 1000.000 V | | 0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0006 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0006 0.0020 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0035 0.0030 + 0.0007 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0006 0.0035 + 0.0010 | 0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0005 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 | |



Primo termine

- of reading: rappresenta un valore espresso in percentuale della lettura effettuata V_L
 - □ Esempio: lettura sul display di V_L = 0.522123V
 - Il fondo scala utilizzato è di 1V
 - 0.002% $V_L \text{ con } V_L = 0.522123V \rightarrow \frac{0.002}{100} \cdot 0.52 = 0.104 \,\mu V = 0.10 \,\mu V$





Secondo termine

- of range: rappresenta un valore espresso in percentuale del fondo scala utilizzato
 - II datasheet del voltmetro utilizzato riporta 5 fondo scala differenti (100mV, 1V, 10V, 100V, 1kV)
 - Il costruttore, a seguito di determinate scelte progettuali, ha utilizzato differenti componenti elettronici per adattare il voltmetro digitale a determinate fasce di valori del segnale da misurare
 - A seconda della fascia di valori misurabili si ha una incertezza espressa in %

| ■ DC Characteristics Accuracy Specifications ±(% of reading + % of range) [1] | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| Function | Range [3] | Test Current or Burden Voltage | 24 Hour [2] 23°C ± 1°C | 90 Day 23°C ± 5°C | 1 Year 23°C ± 5°C | Temperature Coefficient /°C 0°C - 18°C 28°C - 55°C | |
| DC Voltage | 100.0000 mV 1.000000 V 10.00000 V 100.0000 V 1000.000 V | | 0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0006 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0006 0.0020 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0035 0.0030 + 0.0007 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0006 0.0035 + 0.0010 | 0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0005 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 | |



" of range: poiché il termine di incertezza dipende dal fondo scala scelto (spesso indicato con V_{FS}), occorre impostare il multimetro con il fondo scala più basso compatibilmente con il valore misurato

Esempio: misurando di circa 0.52...V

- □ 1V, 10V, 100V, 1kV sono utilizzabili per effettuare la misura
- Se avessimo impostato V_{FS}=100mV la lettura di circa mezzo volt sarebbe stata "OVERFLOW" (sarebbe stata "OVERFLOW" per tutti i valori di tensione misurati superiori al V_{FS} impostato)

| ■ DC Characteristics Accuracy Specifications ±(% of reading + % of range) [1] | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| Function | Range [3] | Test Current or Burden Voltage | 24 Hour [2] 23°C ± 1°C | 90 Day 23°C ± 5°C | 1 Year 23°C ± 5°C | Temperature Coefficient /°C 0°C - 18°C 28°C - 55°C | |
| DC Voltage | 100.0000 mV 1.000000 V 10.00000 V 100.0000 V 1000.000 V | | 0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0006 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0006 0.0020 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0035 0.0030 + 0.0007 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0006 0.0035 + 0.0010 | 0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0005 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 | |




Secondo termine

% of range

Esempio: lettura sul display $V_L = 0.522V$

- Sia 1V, 10V, 100V, 1kV sono utilizzabili per misurare V_L
- Il termine di incertezza dovuto al fondo scala vale:

```
V_{FS}=1V \rightarrow 0.0006\% \cdot 1V = 6 \,\mu\text{V} \leftarrow \text{valore più piccolo} V_{FS}=10V \rightarrow 0.0004\% \cdot 10V = 40 \,\mu\text{V} V_{FS}=100V \rightarrow 0.0006\% \cdot 100V = 0.6 \,\text{mV} V_{FS}=1kV \rightarrow 0.0006\% \cdot kV = 6 \,\text{mV}
```






Risultato incertezza:

$$\delta V_x = \pm$$
 (% of reading + % of full scale) =
= \pm (0.0020% · 0.52 + 0.0006% · 1) =
= \pm (10 μ V + 6 μ V) = \pm 16 μ V

 $16 \cdot 10^{-6} \text{ V} = 16 \,\mu\text{V}$

Risultato della misura $V_x = (0.522123 \pm 0.000 016) V$





In realtà occorre aggiungere qualche altra informazione

- Quale colonna utilizzare ?????
- La scelta dipende da quanto tempo è trascorso dall'ultima calibrazione
- Per i multimetri presenti nei LED dovrete utilizzare la colonna OPPORTUNA in base al certificato di taratura dello strumento (...e la temperatura del lab deve essere tra 18°C e 28°C se usate la seconda o la terza colonna...)

| | Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1] | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| Function | Range [3] | Test Current or Burden Voltage | 24 Hour [2] 23°C ± 1°C | 90 Day 23°C ± 5°C | 1 Year 23°C ± 5°C | Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C | | |
| DC Voltage | 100.0000 mV 1.000000 V | | 0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0035 0.0030 + 0.0007 | 0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0005 0.0005 + 0.0007 | | |
| | 10.00000 V 10.00000 V 100.0000 V | | 0.0020 + 0.0000 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0006 0.0020 + 0.0006 | 0.0020 + 0.0007 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0006 0.0035 + 0.0010 | 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.000 0.0005 + 0.000 0.0005 + 0.000 | | |



Rappresentazione della misura:

$$V_{\chi} = (\overline{V} \pm \sigma) \, mV = (\overline{V} \pm \delta V) \, mV = \overline{V} \left(1 \pm \frac{\delta V}{\overline{V}} \right) mV$$


$$V_{\chi} = (39.98 \pm 0.17) \, mV$$
 (incertezza assoluta)

$$V_{\chi} = 39.98 \cdot (1 \pm 0.004) \ mV$$
 (incertezza relativa)

...ed anche: "la tensione ha un valore di 39.98mV con incertezza relativa del 4 per mille"

NB: l'incertezza indicata è di tipo B. L'incertezza di tipo A è trascurabile rispetto alla B (la lettura è "fissa", è "sempre la stessa")

Incertezza: tipo A + tipo B



Una volta stimati i diversi contributi di incertezza (tipo A e tipo B), l'incertezza totale " u_{TOT} è data dalla seguente formula:


$$u_{TOT} = |u_A| + |u_B|$$

In genere il dato rappresentativo dell'incertezza è indicato con la lettera "u"

Incertezza di misura: risultato di misura



Valor medio e deviazione standard sono due indicatori molto utili per quantificare il valore del misurando e l'intervallo entro il quale il valore "vero" del misurando si colloca



Incertezze di misura: risultato di misura



Esempio: tolleranze di componenti elettronici

Componenti come resistori e capacità hanno valori e tolleranze (incertezze) standard: una tipica resistenza da 8200Ω al 5% presenta una fascia di possibili valori di \pm 410Ω

Esempio: tensione di riferimento su circuito integrato

Il componente LT1021-5, Linear Tecnology, ha un'uscita nominalmente di 5V @25°C. Nel data sheet si legge che i valori dell'uscita sono compresi fra 4.9975V e 5.0025V quindi un'incertezza di 2.5mV

Esempio: trasduttore di temperatura

Il componente LM35, National Semiconductor, ha un'uscita proporzionale alla temperatura con coefficiente di proporzionalità di 10mV/°C. Dal data sheet tale coefficiente può variare da un dispositivo ad un altro tra 9.8 e 10.2 mV/°C quindi il coefficiente ha una incertezza di 0.2mV/°C.

Incertezza di misura: modalità di rappresentazione



L'incertezza si rappresenta con, al più,

2 cifre significative

Riguardo la misura le cifre rappresentate devono essere consistenti con l'incertezza Esempi:

 $R = (4700 \pm 47)\Omega$

2 cifre significative

 $L=(1.000 \pm 0.002)m$

1 cifra significativa

 $L=1.000m \pm 2mm$

1 cifra significativa

Incertezza di misura: modalità di rappresentazione



$$V_{letta} = (1.5126 \pm 0.0022)V$$

Errori comuni nella rappresentazione del risultato della misura

$$R = (4700.12 \pm 47)\Omega$$

 $R = (1.0000 \pm 0.0236)\Omega$ Troppe cifre!!!
 $R = 1000\Omega \pm 3\%$ Dim. errata
 $V = 1.5126 \pm 0.0022V$
 $I = 2.00A \pm 0.04$ Unità di misura!!!

Errori sistematici



Col termine errori si indicano le deviazioni note (o comunque conoscibili) del valore misurato da quello previsto

Gli errori sistematici possono essere corretti

Errori sistematici



Esempi:

 Misura del peso di un oggetto sottoposto alla forza di Archimede

Mirino di un fucile di precisione

Misura di una resistenza







Non dobbiamo confonderci nell'utilizzo dei termini

- Incertezza
- Errore sistematico


Incertezza ed errore sistematico






Bassa dispersione Assenza di errore sistematico

Accurate and precise




Alta dispersione Assenza di errore sistematico

Accurate but not precise



Bassa dispersione Presenza di errore sistematico

Precise but not accurate



Alta dispersione Presenza di errore sistematico

Not accurate and not precise



A volte una grandezza fisica può essere ottenuta per mezzo di altre grandezze fisiche legate fra loro da un modello matematico che le collega fra loro

Esempio

| | Periodo | del | pendolo | semplice |
|--|---------|-----|---------|----------|
|--|---------|-----|---------|----------|

$$T = 2\pi \sqrt{L/a}$$

$$A = L_1 \cdot L_2$$

$$R = \rho \cdot l / S$$

$$R = V / I$$

$$P = R \cdot I^2$$



Si indichi con y la generica grandezza fisica che è legata ad m grandezze fisiche x_i dalla relazione:

$$y = f(x_1, x_2, ..., x_m)$$


L'incertezza di misura della grandezza fisica y è ottenuta come una opportuna somma pesata delle incertezze dei vari x_i .



La grandezza y dipende solo da x: sviluppo in serie di Taylor e, nell'ipotesi che l'incertezza sia piccola, ci fermiamo ai termini del primo ordine

$$\Box f(x) \approx f(x_{meas}) + (\frac{df}{dx}) \cdot (x - x_{meas})$$

$$|y - y_{meas}| = |f(x) - f(x_{meas})| = \left|\frac{df}{dx}\right| \cdot |x - x_{meas}|$$



NOTA:

Se la derivata df/dx ha segno negativo il metodo deterministico presuppone che si debba prendere il valore assoluto in modo da sommare sempre tutte le incertezze (...evitando così anche il caso assurdo di incertezza nulla...)



Esempio

Misura di una resistenza a seguito di una misura della tensione ai suoi capi e della corrente che scorre nella resistenza Dati i valori di misura di tensione e corrente misurati

$$V = V_{meas} \pm \delta V$$
 $I = I_{meas} \pm \delta I$

Determiniamo R e la sua incertezza:

$$\begin{split} R &= R_{meas} \pm \delta R = \frac{V_{meas} \pm \delta V}{I_{meas} \pm \delta I} = \frac{V_{meas} (1 \pm \frac{\delta V}{V_{meas}})}{I_{meas} (1 \pm \frac{\delta I}{I_{meas}})} \approx \frac{V_{meas}}{I_{meas}} \cdot \left(1 \pm \frac{\delta V}{V_{meas}}\right) \cdot \left(1 \pm \frac{\delta I}{I_{meas}}\right) = \\ &= \frac{V_{meas}}{I_{meas}} \cdot \left(1 \pm \frac{\delta V}{V_{meas}}\right) \cdot \left(1 \pm \frac{\delta I}{I_{meas}}\right) = \\ &= \frac{V_{meas}}{I_{meas}} \left(1 \pm \frac{\delta V}{V_{meas}} \pm \frac{\delta I}{I_{meas}}\right) = \frac{V_{meas}}{I_{meas}} \pm \frac{\delta V}{I_{meas}} \pm \frac{V_{meas}}{I_{meas}} \delta I \end{split}$$




Da cui ottengo:

$$R = R_{meas} \pm \delta R \approx \frac{V_{meas}}{I_{meas}} + \left| \frac{\delta V}{I_{meas}} \right| + \left| -\frac{V_{meas}}{I_{meas}^2} \right| \delta I$$

Attenzione! Occorre applicare il modulo alle derivate parziali

$$R_{meas} = \frac{V_{meas}}{I_{meas}}$$

$$\delta R = \pm \left(\left| \frac{dR}{dV} \right| \delta V + \left| \frac{dR}{dI} \right| \delta I \right) = \frac{1}{I_{meas}} \delta V + \frac{V_{meas}}{I_{meas}^2} \delta I$$



Esercizio: la resistenza di un resistore è valutata tramite metodo voltamperometrico. La tensione ai capi della resistenza è di $(5.00 \pm 0.05)V$ e la corrente misurata che vi scorre è di $(1.000 \pm 0.015)mA$.

Determinare il valore di resistenza

$$R = \frac{V}{I} = \frac{5V}{1mA} = 5.00000 \dots k\Omega$$
 (è il valore della misura)

$$\delta R = \left| \frac{dR}{dV} \right| \delta V + \left| \frac{dR}{dI} \right| \delta I = \frac{\delta V}{I} + \frac{V}{I^2} \delta V = \frac{0.05V}{1mA} + \frac{5V}{(1mA)^2} 0.015 mA = 50\Omega + 75\Omega = 125\Omega$$
 (è il valore dell'incertezza ma ci sono troppe cifre significative)

Risultato finale della misurazione di R tramite metodo voltamperometrico: $R = (5.00 \pm 0.12)k\Omega$



Effettuando un po' di calcoli, sviluppando in serie di Taylor intorno al valor medio di ciascuna grandezza fisica x_i , si ottiene la seguente relazione:

$$u(y) = \sum_{i=1}^{m} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| u(x_i)$$

- La grandezza u(y) è detta "incertezza tipo composta associata alla grandezza y"
- Il metodo utilizzato è detto "deterministico"

Nota: esiste un altro metodo, che non utilizzeremo, detto metodo probabilistico



La legge di propagazione è di grande utilità nella valutazione di incertezze su grandezze misurate per via indiretta

- Le derivate parziali della funzione y = f(...) sono chiamati coefficienti di sensibilità
- L'applicazione pratica della legge di propagazione risulta in molti casi difficoltosa in assenza di modelli matematici. In tal caso occorre utilizzare metodi sperimentali

Esempio



Un pendolo di lunghezza $L = (0.98 \pm 0.02)m$ oscilla con periodo $T = (1.986 \pm 0.005)s$. Quanto vale g?

Come primo passo determino il valor atteso di g

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} = f(L, T) = 9.809058 \frac{m}{s^2}$$

Esempio



Determinazione dell'incertezza

$$u(g) = \left| \frac{\partial g}{\partial L} \right| u(L) + \left| \frac{\partial g}{\partial T} \right| u(T) = \dots = 0.2 + 0.049 = \mathbf{0.249} \frac{m}{s^2}$$


- La semplice valutazione dell'incertezza con la calcolatrice presenta un risultato con troppe cifre significative
- Le cifre significative dell'incertezza devono essere al massimo pari a 2
- □ Risultato finale: $g = (9.81 \pm 0.25)ms^{-2}$





| Numero | Cifre significative |
|--------|---------------------|
| 23 | 2 |
| 21.3 | 3 |
| 21.30 | 4 |
| 4720 | 4 |
| 0.3 | 1 |
| 0.03 | 1 |
| 0.32 | 2 |

Esercizio



Volete determinare la potenza dissipata da una resistenza: misurate corrente e tensione ai capi della resistenza. I valori letti per mezzo di multimetri digitali sono

$$V_m = 3.5211234 V$$

 $I_m = 2.221234 mA$

Il manuale del voltmetro riporta che, per un fondo scala di 10 V, l'incertezza vale:

$$\delta V = \pm (0.01\% of reading + 0.005\% of full scale)$$

Il manuale dell'amperometro riporta che, per un fondo scala di 10 mA, l'incertezza vale:

$$\delta I = \pm (0.2\% of reading + 0.5\% of full scale)$$

- Indicare le cifre significative di tensione e corrente.
- Quanto vale la potenza dissipata dal resistore?

Soluzione



Il manuale del voltmetro riporta che, per un fondo scala di 10 V, l'incertezza vale:

$$\delta V = \pm (0.01\% \ 3.52 + 0.005\% \ 10) = \pm \left(\frac{0.01}{100} 3.52 + \frac{0.005}{100} 10\right) =$$
$$= 0.35 \ mV + 0.50 \ mV = 0.85 \ mV$$

Il manuale dell'amperometro riporta che, per un fondo scala di 10 mA, l'incertezza vale:

$$\delta I = \pm (0.2\% \ 0.00222 + 0.5\% \ 0.01) = 4.4 \ \mu A + 50 \ \mu A = 54 \ \mu A$$





Come scegliere le cifre significative di tensione e corrente da indicare nel risultato di misura?

Un possibile metodo:

allineo le cifre della misura e dell'incertezza elimino le cifre del risultato di misura indiretta che non hanno una corrispondenza con l'incertezza

Per la tensione ottengo:

$$V_m = 3.52112$$
 34 V $\delta V = 0.00085$ V

Per la corrente ottengo:

$$I_m = 2.221$$
 234 mA
 $\delta I = 0.054$ mA

Soluzione



Quanto vale la potenza dissipata dal resistore?

$$P = V \cdot I = 7.8204 \dots mW$$

Scelta delle cifre significative:

$$P = 7.82 \frac{04}{mW}$$

$$\delta P = 0.19$$
 mW

Risultato finale: $P = (7.82 \pm 0.19) \, mW$

Casi particolari



□ Somma
$$y = f(a, b) = a + b \rightarrow \delta y = \delta a + \delta b$$

□ Differenza
$$y = f(a, b) = a - b \rightarrow \delta y = \delta a + \delta b$$

Nota: in entrambi i casi si sommano le incertezze assolute

□ Prodotto
$$y = f(a, b) = a \cdot b \rightarrow \frac{\delta y}{y} = \left| \frac{\delta a}{a} \right| + \left| \frac{\delta b}{b} \right|$$


Quoz.
$$y = f(a, b) = \frac{a}{b} \rightarrow \frac{\delta y}{y} = \left| \frac{\delta a}{a} \right| + \left| \frac{\delta b}{b} \right|$$

Depotenza
$$y = f(a) = a^n \rightarrow \frac{\delta y}{y} = n \cdot \left| \frac{\delta a}{a} \right|$$

□ Radice
$$y = f(a) = \sqrt[n]{a} \to \frac{\delta y}{y} = \frac{1}{n} \cdot \left| \frac{\delta a}{a} \right|$$

NB: nel dubbio utilizzate la formula $u(y) = \sum_{i=1}^{m} |\frac{\partial f}{\partial x_i}| u(x_i)$





Determinare il valore di una resistenza ottenuta dalla serie di R_1 ed R_2 . La prima ha valore nominale 12 $k\Omega$ ed incertezza del 2%. La seconda ha valore nominale 3.3 $k\Omega$ ed incertezza del 3%.

Soluzione

$$R_t = R_1 + R_2 = 12k\Omega + 3.3k\Omega = 15.3 k\Omega$$

$$\delta R_t = \delta R_1 + \delta R_2$$

$$\delta R_1 = (\delta R_1 / R_1) \cdot R_1 = 2\% \cdot 12 k\Omega = 240 \Omega$$

 $\delta R_2 = (\delta R_2 / R_2) \cdot R_2 = 3\% \cdot 3.3 kW = 99 \Omega$

$$\delta R_t = \delta R_1 + \delta R_2 = 0.34 \text{ k}\Omega$$

Risultato finale:

$$R_t$$
=(15.30±0.34) $k\Omega$ (2 cifre significative) R_t =(15.3±0.3) $k\Omega$ (1 cifra significativa)



Esercizio



Un condensatore da 100 pF è collegato in serie con un condensatore da 390 pF. Le tolleranze (incertezze) dei due condensatori sono del 5% e del 10%, rispettivamente.

Determinare il valore della capacità ottenuta e la sua incertezza.

Soluzione



$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 C_2} = \frac{100 \cdot 390}{100 + 390} = 80 \ pF$$

$$\delta C = \left| \frac{\partial C}{\partial C_1} \right| \delta C_1 + \left| \frac{\partial C}{\partial C_2} \right| \delta C_2 = \frac{C^2}{C_1^2} \delta C_1 + \frac{C^2}{C_2^2} \delta C_2 = 5 \ pF$$

Notare che è possibile utilizzare una scorciatoia: tenendo conto che $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ ed applicando il differenziale:

$$\delta\left(\frac{1}{C}\right) = \delta\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) \to \frac{\delta C}{C^2} = \frac{\delta C_1}{C_1^2} + \frac{\delta C_2}{C_2^2}$$