

Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	34/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica #5

Manufactura basada en el proceso de fresado





Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	35/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

OBJETIVO

Realizar la manufactura de una pieza prismática en alto y/o bajo relieve, utilizando el módulo de manufactura en fresadora y obtener el código de control numérico adecuado para una máquina herramienta CNC:

DESARROLLO

Introducción al módulo de manufactura (Fresado)

- 1) Introducción al ambiente de manufactura
- 2) Definición de procesos de manufactura
- 3) Definición de geometría
- 4) Definición de herramienta
- 5) Detalles de operación
- 6) Verificación de trayectorias
- 7) Postproceso
- 8) Documentación de taller

ACTIVIDADES

El profesor propondrá la realización de un código G y M para un componente, de los propuestos en esta práctica.

Ejercicio 1

1) Genera el perfil completo de la figura 1y genera el modelo sólido con un espesor de 3.175 mm. (Opcional)




Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	36/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada



Origen de circunferencia			
Punto	Coord. X	Coord. Y	Diámetro
P0	0.00	0.00	0.00
P1	9.90	18.90	6.60
P2	17.10	18.90	6.60
P3	17.90	11.20	7.00
P4	6.30	2.50	5.00
P5	13.20	-4.60	5.00
P6	5.90	-9.00	3.80
P7	17.20	-8.40	5.00
P8	6.00	-14.10	6.60
P9	7.10	-19.60	4.80
P10	21.40	-7.40	3.80
P11	-269.10	83.80	605.00
P12	40.20	10.90	30.40
P13	20.50	26.20	19.80
P14	21.60	66.30	60.40
P15	-2.90	-4.80	90.00

2) Genera las trayectorias de manufactura y el código G y M, para la figura 2. Utiliza una herramienta de HSS de 6.35 mm de diámetro.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	37/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada




Figura 2



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	38/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

3) Estrategia de solución en la figura 3.

PRÁCTICA 5. Ejercicio 1	
1. Ubicar el cero pieza (A).	
2. Especificar la geometría de trabajo. Pieza de trabajo ®, el bloque de trabajo © y los sujetadores ®.	
Crear una herramienta y especificar sus características.	
4. Crear el tipo de operación que se va a realizar (fresado, torneado, barreno etc.)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5. Seleccionar el área a ser maquinada ® y definir los parámetros de corte, la velocidad de corte, el avance etc.	
6. Generar código G y M y verificarlo 🖲.	
7. Simular el código con la máquina virtual ©.	G
8. Postprocesar el código G y M para la máquina.	

Figura 3



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	39/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejercicio 2

1) Genera las trayectorias de manufactura y el código G y M, para la figura 1. Utiliza una herramienta de HSS de 6.35 mm de diámetro.





Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	40/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 de elleio de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

2) Genera las trayectorias de manufactura y el código G y M, para la figura 2. Utiliza una herramienta de HSS de 6.35 mm de diámetro.

PRÁCTICA 5. Ejercicio 2 1. Ubicar el cero pieza ③. 2. Especificar la geometría de trabajo. Pieza de trabajo ®, el bloque de trabajo © y los sujetadores ⑤. 3. Crear una herramienta y especificar sus características. 4. Crear el tipo de operación que se va a realizar (fresado, torneado, barreno etc.) 5. Seleccionar el área a ser maquinada ® y definir los parámetros de corte, la velocidad de corte, el avance etc. 6. Generar código G y M y verificarlo ®. 7. Simular el código con la máquina virtual ©. 8. Postprocesar el código G y M para la máquina.

Figura 2