Mierky zobrazovania

Normalizované technické písmo



1.Normalizované technické písmo

Tvary technického písma určuje norma *STN ISO* 3098-1 až 4 (01 3116 až 01 3118).

Technické písmo podľa STN EN ISO môže byť: a) *podľa sklonu* k základnej čiare **kolmé** sklonené - šikmé


b) *podľa šírky* písma písmo **typu A** (užšie) písmo **typu B** (širšie) Na popisovanie technických výkresov sa používa *písmo kolmé* typu B




Normalizované výšky technického písma h:

2,5 3,5 5 7 10 14 20 mm


Hrúbka čiar písma



Medzera medzi písmenami




Medzera medzi slovami



Tvary technického písma typu B

ABCDEFCHIJK



2. Mierky zobrazenia

Mierka na výkrese udáva **pomer** nakresleného obrazu k skutočnej veľkosti súčiastky.

Zväčšíme alebo zmenšíme <u>len nakreslený obraz</u>, kóty ostávajú v skutočnej veľkosti.

Odporúčané mierky pre použitie na technických výkresoch:

Druh	Odporúčané mierky
Mierky zväčšenia	50:1 20:1 10:1 5:1 2:1
Skutočná veľkosť	1:1
Mierky zmenšenia	1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100
•	1:200 1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 1:10 000

Voľba mierky

Voľba mierky je <u>závislá od zložitosti zobrazovaného</u> predmetu a od účelu výkresu.

Vo všetkých prípadoch <u>musí umožniť</u> zvolená mierka <u>l'ahké</u> <u>a zreteľné prečítanie</u> zobrazovaných informácií.

<u>Mierka a veľkosť</u> predmetu naopak určujú <u>formát</u> <u>výkresu</u>.

Označovanie mierky

MIERKA 1:1 pre skutočnú veľkosť; MIERKA X:1 pre zväčšenie; MIERKA 1:X pre zmenšenie.

Ak nemôže dôjsť k nedorozumeniu, slovo MIERKA <u>sa nemusí</u> <u>uviesť</u>.

Zapisovanie mierky na výkrese

- označenie mierky použitej na výkrese sa zapisuje <u>do titulného bloku</u> výkresu
- viac ako jednu mierku, zapisuje sa <u>do</u> <u>titulného bloku mierka hlavného obrazu</u>, všetky ostatné mierky sa zapisujú k odkazu na položku alebo k písmenu ktoré označuje tvarovú podrobnosť (alebo rez), napr.: A(2:1), A-A(1:2).