





CORTE A-A
ESCALA: 1:100



CORTE B-B
ESCALA: 1:100



FACHADA PRINCIPAL
ESCALA: 1:100

NOTA:
EXISTE UN EXCEDENTE O DIFERENCIA DE
MEDIDAS SEGUN HECHOS EXISTENTES CON
RESPECTO AL TITULO QUE ES EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS.

FIRMA DEL PROPIETARIO

DESIGNACION	LOCAL	PLANILLA LUMINACION Y VENTILACION					OBSERVACIONES	
		SUPERFICIE	DESG.	ANCHO	ALTO	I		V
OFICINAS		80.00	P41	3.50	2.00	7.00	7.00	correcta
			P41	3.50	2.00	7.00	7.00	correcta
			VP	3.50	0.50	1.75	1.75	ventilaz. proyect.
			CV					
HALL		14.50	P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			VP	3.50	0.50	1.75	1.75	ventilaz. proyect.
			CV					
RECEPCION		17.53	P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			VP	3.50	0.50	1.75	1.75	ventilaz. proyect.
			CV					
BAÑO		7.80	P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			VP	3.50	0.50	1.75	1.75	ventilaz. proyect.
			CV					
COCINA		14.50	P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			P41	3.50	1.00	3.00	3.00	correcta
			VP	3.50	0.50	1.75	1.75	ventilaz. proyect.
			CV					
SALA DE REUNION		21.00	P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			VP	3.50	0.60	1.80	1.80	ventilaz. proyect.
			CV					
ESTAR-COMEDOR-COCINA		20.25	P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			VP	3.50	0.60	1.80	1.80	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO		10.40	P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.40	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
BAÑO		7.80	P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.40	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
ESTAR-COMEDOR-COCINA		19.35	P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			VP	3.50	0.60	1.80	1.80	ventilaz. proyect.
			CV					
TOILETE		3.60	P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.40	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
PASO		8.60	P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.50	0.50	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO 1		12.15	P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.50	0.50	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO 2		14.00	P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.60	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
BAÑO		4.65	P41	3.50	1.00	0.50	0.50	correcta
			P41	3.50	1.00	0.50	0.50	correcta
			VP	3.50	0.25	0.125	0.125	ventilaz. proyect.
			CV					
ESTAR-COMEDOR-COCINA		19.35	P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			VP	3.50	0.60	1.80	1.80	ventilaz. proyect.
			CV					
TOILETE		3.60	P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.40	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
PASO		8.60	P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.50	0.50	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO 1		12.15	P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.50	0.50	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO 2		16.04	P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.60	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
BAÑO		3.02	P41	3.50	1.00	1.00	1.00	correcta
			P41	3.50	1.00	1.00	1.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.25	0.25	ventilaz. proyect.
			CV					
ESTAR-COMEDOR-COCINA		19.35	P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			P41	3.50	2.40	7.20	7.20	correcta
			VP	3.50	0.60	1.80	1.80	ventilaz. proyect.
			CV					
TOILETE		3.60	P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	1.60	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.40	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
PASO		8.60	P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.50	0.50	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO 1		12.15	P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			P41	3.50	1.00	2.00	2.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.50	0.50	ventilaz. proyect.
			CV					
DORMITORIO 2		16.04	P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.60	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
BAÑO		3.02	P41	3.50	1.00	1.00	1.00	correcta
			P41	3.50	1.00	1.00	1.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.25	0.25	ventilaz. proyect.
			CV					
COCINA		11.35	P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			P41	3.50	2.40	3.84	3.84	correcta
			VP	3.50	0.60	1.12	1.12	ventilaz. proyect.
			CV					
BAÑO		5.50	CV					correcta
			CV					correcta
			VP					ventilaz. proyect.
			CV					correcta
PULPER		14.45	P41	3.50	1.00	1.00	1.00	correcta
			P41	3.50	1.00	1.00	1.00	correcta
			VP	3.50	0.25	0.25	0.25	ventilaz. proyect.
			CV					correcta