## Desafio da aula do dia 24/10

- Maria Clara Almeida Galvão 156.592
- Tamires Morais Rodrigues 163.994

Resolução do problema de corte da empresa siderúrgica:

## Dados:

Largura da Bobina Principal: 100 unidades

## **Produtos:**

- 1. Largura 15; Demanda = 25 unidades
- 2. Largura 25; Demanda = 20 unidades
- 3. Largura 30; Demanda. = 15 unidades
- 4. Largura 35; Demanda = 10 unidades
- 5. Largura 40; Demanda = 5 unidades

## Padrões de Corte:

Padrão 1: 5x Produto 1, 1x Produto 2

Padrão 2: 2x Produto 2, 1x Produto 3

Padrão 3: 1x Produto 3, 1x Produto 4, 1x Produto 5

Padrão 4: 4x Produto 1

Padrão 5: 4x Produto 1, 1x Produto 5

A partir disso, pode-se montar o sistema de equações lineares para determinar quantas bobinas devem ser cortadas em cada padrão para atender a demanda de cada produto.

Tem-se x1, x2, x3, x4 e x5 como o número de bobinas cortadas em cada padrão (1, 2, 3, 4 e 5)

Cada coluna é um padrão, e cada linha é um produto, respectivamente, 1, 2, 3, 4 e 5.

$$5x1 + 0x2 + 2x3 + 0x4 + 4x5 = 25$$
 -> Produto 1

$$1x1 + 2x2 + 0x3 + 1x4 + 0x5 = 20$$
 -> Produto 2

$$0x1 + 1x2 + 1x3 + 0x4 + 0x5 = 15 -> Produto 3$$

$$0x1 + 0x2 + 1x3 + 1x4 + 0x5 = 10$$
 -> Produto 4

$$0x1 + 0x2 + 0x3 + 1x4 + 1x5 = 5$$
 -> Produto 5

Resolvendo esse problema temos que:

X1 = 0.71428571

X2 = 8.0952381

X3 = 6. 9047619

X4 = 3.0952381

X5 = 1.9047619

Por fim, para garantir que a demanda será atendida, temos que arrendodar os números encontrados:

Para o padrão 1, temos: 1 bobina

Para o padrão 2, temos: 9 bobinas

Para o padrão 3, temos: 7 bobinas

Para o padrão 4, temos: 4 bobinas

Para o padrão 5, temos: 2 bobinas