VESTIDO DEL ROBOT DA VINCI XI

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Alberto Morales Ponce


DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La cobertura estéril del sistema *da Vinci Xi* constituye un paso fundamental en la preparación del quirófano para cirugía asistida por robot. Garantiza que las superficies del carro del paciente y sus brazos articulados ingresen al campo estéril sin comprometer la asepsia ni limitar la funcionalidad mecánica del equipo.

Antes de comenzar con el enfundado es necesario activar la función "*despliegue para enfundado*" en el panel de control del robot, para que se desplieguen los brazos.

El equipo quirúrgico no estéril deberá posicionar los brazos de forma que el primer brazo a vestir (preferiblemente el menos expuesto a contaminación) quede desplegado, para que la enfermera instrumentista proceda a poner la cobertura estéril sobre éste.





MATERIAL

Para el sistema da Vinci Xi, la cobertura estándar incluye las siguientes fundas:

- Una funda para la columna del carro de paciente.
- Cuatro fundas para los brazos instrumentales, aunque no todos los brazos vayan a utilizarse en la cirugía, **todos los brazos** deben cubrirse.



Se comienza primero a desplegar las fundas de los brazos en la mesa estéril, de forma que quede desplegada por completo y se exponga la cobertura de manos para poder introducirlas y manejar la funda en el proceso de forma segura, sin riesgo de contaminación.








ENFUNDADO DE LOS BRAZOS Y DE LA COLUMNA



Con ambas manos protegidas dentro del puño de la funda, se desliza sobre el brazo robótico hasta llegar a la parte superior del brazo donde se fija mediante un disco metálico magnético en el zócalo correspondiente de la columna y se ajusta para eliminar pliegues.








El siguiente paso, una vez enfundado el brazo, es fijar los adaptadores de la funda en el socket correspondiente.

Primero, se comenzará por la parte más distal del brazo, donde se encuentra la pieza a la que se conectarán posteriormente las pinzas. Aquí, una vez introducido, es importante visualizar que los cinco engranajes comienzan a sincronizarse con el robot y a girar, para saber que está correctamente colocado.



El siguiente objetivo es colocar el adaptador de embragado del brazo, deslizándolo desde la punta hasta su sitio y con un *click* final, quedará perfectamente colocada, de forma que el botón de embragado queda disponible para su uso posterior.



Y, por último, es necesario encajar la pieza donde irán conectados los trócares del robot. Sólo es necesario colocarla en su sitio, en el primer codo del brazo, donde sólo habrá que presionar hasta escuchar un nuevo *click*.

Una vez enfundados todos los brazos, se colocarán de dos en dos, dejando libre el centro, de forma que la columna del robot quede libre para colocar la funda de la forma más aséptica.



Se despliega la funda hasta la mitad, orientándola de forma que el puño para introducir la mano quede anterior y el disco metálico magnético que se conectará a la columna central quede posterior.



Una vez colocado el imán en su sitio, se termina de desplegar la funda de la columna hasta el final y se adapta la parte superior para que quede contorneando la columna con las tiras flexibles.



Para finalizar, se colocan todos los brazos plegados y dispuestos de forma que protejan la columna central, así como, por detrás de la línea de láser verde que el robot indicará cuando detecte que está todo bien conectado.



BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf