
ПРОБЛЕМА

АРГУС

Опасное событие должно стать действием.

Поток с камер непрерывен.
Внимание оператора ограничено.

Нужен понятный путь: сигнал, решение, ответственный, подтверждённые меры.



Индустриальное изображение — иллюстрация.

У события есть ответственный

Оператор проверяет. Мастер действует. Охрана труда анализирует.

Оператор


Проверяет событие и выбирает действие

Мастер смены

Принимает поручение и сообщает о мерах

Охрана труда

Смотрит журнал, причины и реакцию



Дополнительные роли:
руководство · администратор

От сигнала до принятых мер

Жёлтое → красное → мастер → журнал

Жёлтое

скрин: жёлтая тревога

Проверить сигнал

Красное

скрин: красная тревога

Открыть доказательство

Мастер

скрин: поручение мастеру

Принять и указать меры

Журнал


скрин: журнал события

Сохранить историю

Подтверждение, передача и устранение фиксируются раздельно.

Журнал становится картиной смены

От отдельных событий — к разбору причин и реакции



Где?

Секторы, камеры, сценарии

Когда?

Период, смены, динамика

Как реагируют?

Вердикты, время реакции

Демо-значения на будущих снимках не являются производственными метриками.

Baseline исполнялся на TPU

YOLOv8n 640 и YOLOv8n-pose 640: компиляция и исполнение подтверждены

Тест детектора · 400 кадров · 1280 × 720

≈21

кадр/с обработки записи

19,09 с

Обработка

31 с

С загрузкой


Свои модели: есть отчёты исполнения на TPU; интеграция — отдельная задача.

Стабильный сквозной прогон backend на LinQ ещё не подтверждён.

21 кадр/с — не задержка тревоги. Recall/IoU — сравнение с FP32 при квантовании,
а не точность обнаружения нарушений на производстве.

Один конвейер. Разные рабочие места.

Архив и эмуляция потока; нейросети и правила разделены



OpenAPI + WS-схема · заменяемый frontend · отдельный stateful-мок

Граница готовности видна

Исполнение модели, качество и промышленная эксплуатация — разные проверки

Сквозной LinQ


Нужны стабильная очередь
и воспроизводимый прогон

Качество CV

Нужна независимая проверка
на целевых видео

Эксплуатационные метрики

Задержка и ложные тревоги
ещё требуют измерений



Режим, источник и история
действий видны оператору.

Промышленный пилот и независимая приёмка качества ещё не подтверждены.

Следующий шаг — проверяемый результат

Сначала собрать контур, затем измерить качество и проверить рабочий процесс

01

Собрать контур

Свои модели в общем backend
Стабильный прогон LinQ

02

Проверить качество

Размеченные целевые видео
Ложные тревоги и задержка

03

Провести пилот

Оператор и мастер на участке
Приёмка полного цикла реакции

Цель — проверить полный цикл: от события до подтверждённых мер.

Сроки и целевые значения — после измерений и согласования.