

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Отчёт по выполнению 3 аттестации по предмету «Введение в программную инженерию»

09.03.04 Программная инженерия

Информационные системы и сетевые технологии



Обучающийся_____М.А.Ячный, 1 курс, д/о

Руководитель_____Чижов М.И., профессор

Воронеж 2022



1.Измеритель

Данная деталь делается символической, но с соблюдением размеров. Делается в основном с помощью окружностей и вытягивания




2.Кронштейн

Начинается с постройки профиля и его вытягивания. Далее тело частично обрезается, делается вырез сверху, отверстия сбоку и сзади





3. Винт с потайной головкой.

Данная деталь делается согласно ГОСТу, диаметр шляпки, размер шлица, размеры резьбы берутся оттуда. Высота головки и длины болта и резьбы определяются из сопутствующих деталей




4 и 9. Штифты

Данные детали делаются также в соответствии с ГОСТом. Процесс крайне простой. Это цилиндры размером 3х15 или 3х20мм с фаской 0.5*15.




5. Ролик

Процесс моделирования состоит из построения профиля, его вращения и выреза в нём двух отверстий.




6. Рамка

Изготовление рамки состоит из построения профиля, его вытягивания, и выреза необходимых отверстий.




7. Ролик

Для создания этой детали я сначала строил профиль, вращал его, далее срезал часть плоскостью и делал необходимые отверстия




8.Переходник

Эта деталь тоже делается вращением профиля и последующим применением резьбы, фаски




10. Пружина

По сути, пружина – это круг, заметённый вдоль спирали. Однако здесь надо сделать 3 пружины, 1 с большим шагом в центре и две с минимальным шагом на концах.




11. Упор

Данная деталь делается просто вращением профиля




12 и 13. Винты с цилиндрической головкой

Размеры головки винта берутся из ГОСТа, длина винта и резьбы – из сопутствующих деталей




14. Кольцо

Эта деталь делается с помощью вытягивания с последующей фаской



15. Регулировочный винт

Эта деталь делается с помощью вращения, последующего применения резьбы и построения накатки (в соответствии с ГОСТом)



Сборка производится в соответствии с инструкцией

