

A- KESİTİN TANIMI VE GEREĞİ

Bir cismin yeteri kadar görünüşünün çizilmesi ile dış biçimi belirtilebilir. Ancak parçalar, her zaman dolu olarak bulunmazlar. Çok defa parçaların iç kısımlarının da boş olduğu ve bu şekil de kullanıldığı görülür. Çizilen görünüşler parçanın iç kısımlarını belirtmede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca cismin iç kısmını belirtmek için çizilecek bir çok kesik çizginin bir araya gelmesiyle resim karmaşık hale gelebilir. Parçaların sadece biçimlerinin belirtilmesi imalât için yeterli değildir. Parçanın bütün boyutlarıyla ilgili bilgilerin verilmesi zorunludur. Bütün bu olumsuzlukları gidermek için cisim, iç kısmındaki belirtilmek istenen yer görülecek şekilde kesilir (Parça gerçek olarak kesilmeyecek ancak kesildiği ve içinin görüldüğü farz edilecektir). Kesilen yerden geçen kesit düzleminin önünde kalan parça çıkarılıp atılınca geride kalan parçaya karşıdan bakılarak görünüşü çizilir. Bu görünüşe kesit görünüş denir (Şekil 11.1).




Şekil 11.1b



Tam kesit bakış yönü



Şekil 11.1c’ deki model


Şekil 11.1’ deki cismin örnek olarak verilmiş yarım kesiti






Şekil 11.1’ deki cismin örnek olarak çizilmiş yarım kesit görünüşü


2) Yarım kesit



Şekil 11.19 Yarım kesit görünüşün elde edilmesi


Birbirine dikey iki kesit düzlemi cismin dörtte birini kesiyorsa elde edilen kesit yarım kesittir. Parçaların hem iç ve dış kısmını gösterebilmek için, yarım kesit görünüşleri çizilir. Parçanın kesilmeyen kısmındaki kesik çizgilerin çizilmemesi gerekir. Şekil 11.19' daki parça birbirine dikey iki kesit düzlemi ile kesilmiş, bu düzlemlerden yatay konumda olanı bakış doğrultusuna göre çizgi görüntüsündedir. Bakıldığı zaman görünen kenarlar görünüşlerde gösterilmez. Ayrıca parçanın yarım kesit olduğunu ve kesit düzleminin geçtiği yeri belirtmeye gerek yoktur.






Şekil 11.19 Yarım kesit görünüşü


3) Kademeli kesit: Cismin şekline bağlı olarak kesit görünüşünü çizeceğimiz kısımlar aynı eksen üzerinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda kesit düzlemi istenilen yerlerde kıvrılarak istenilen kesit görünüş elde edilir. Bu tür kesit görünüşe kademeli kesit denir (Şekil 11.22). Parçanın üst görünüşünde kesit düzleminin dönüşleri kalın çizgi ile belirtilir. (Şekil 11.22b).




Şekil 11.22 Kademeli kesit görünüşe ait parça

Kademeli kesit








Kesit düzleminin geçeceği yerler




Şekil 11.22a Kesit perspektif












Şekil 11.22b Kesit görünüş



Şekil 11.24 Kısmi kesit görünüşün elde edilmesi





Şekil 11.25 Kısmi kesit görünüşün elde edilmesi



Şekil 11.39 Kesildiği halde taranmayan takviye kanadı

Takviye kanadı





Takviye kanatları ve buna benzer kısımlar uzunlamasına kesildikleri zaman kesilmemiş gibi gösterilir ve taranmalar. Enine kesildikleri zaman ise taranırlar. Şekil 11.39

NOT:Diğer delikler kesit düzlemi üzerinde olmadığı halde gösterilmiştir.

Şekil 11.39 Kesildiği halde taranmayan takviye kanadı