59- Akslar; Radyal kuvvet eğilme ve kesme zorlamaları değişken dönen çevresel ve basma zorlamalarına karşın burulma (torsiyonal) zorlamalar

60 - Zorlanır

61 -> Muylular; aks ve millerin yatak içinde kalan kısımlarına denir ve milin yatağında dönmesini sağlayan bölümdür

62 - b

63 -> Krank mili => Doğrusal hareketi dairesel harekete çeviren bir mildir

64 -> Akslar ve millerin kesit büyüklüğü değiştiklerindeki geçişlerdeki burulma etkisi oluşur ve buna çok dikkat edilmelidir

65 -> Elastik deformasyonlarda yüksek nitelikli ve alaşımlı çeliklerin hiçbir avantajı olmadığı unutulmamalıdır. Bunun nedeni elastiklik modülü aynıdır

66 -> Sementasyon veya ıslah çeliklerinin yalnız aşınmaya maruz olan kısımlarını sertleştirmek gereklidir.

67 -> Milin üzerindeki şekil eğrilikleri minimumda tutmak için mil boyu küçük tutulmalıdır.

68 Aynı uzunluktaki bir ankastre kirişte deformasyon miktarı iki taraflı basit desteklenmiş mile göre daha büyük olur

69 İçi boş mil içi dolu mil ile kıyaslandığında daha bir ~~[illegible]~~ kütle oranı ve daha yüksek doğal frekansa sahiptir. Doğru

70 Yüksek devirlerde çalışan millerin salgısız, rijit olmalarına ve sağlam bir şekilde yataklanmalarına özellikle dikkat edilmelidir.

42 ->

43 ->

44 ->

45 -> Oldham kavraması aşağıdaki hangi ikili bağlamak için kullanılır.
Mükemmel eşleşmiş 2 mil için

46 -> 2 yönde güç aktarımı için trapez dişliler

47

48 Güç aktarımında kullanılan vidaların özelliği
Yüksek verimlilik
Kuvvetli diş olması

49- a -> ilerleme açısı   ϕ sürtünme açısı   verim = $\frac{\tan a}{\tan(a+\phi)}$

50-

51 -

52- Bir güç vidasının kendiliğinden kilitlenmesi olması için verim %50'den küçük

53- Bir kriko vidasının verimi %50'den azdır.

56- Motorların önüne hareket güç aktarımı için vidalar kullanılmaz!

57 Dönen içi boş veya dolu dan, dairesel kesitli boylarına göre çapları küçük olan
makine elemanlarına mil denir?

58 Miller, dişli çarklar, kayış kasnaklar, Zincir dişliler destekleyici olarak beraber
güç ve hareket iletirler

34/ Bir vidanın darbe emme kapasitesini arttırmak için ne söylenebilir?
a) Şaft çapını arttırmak
b) Şaft çapını küçültmek
c) Vidayı düzgünce sıkarak
d) Vidanın diş dibi çapı ile şaft çapını aynı ölçüde yaparak

35/ Bir vidanın mukavemetinin uniform yapmak için ne yapılır?
a) Vidanın diş dibi çapı ile diş olmayan şaft çapını aynı ölçüde yaparak
b) Diş dibi çapını diş olmayan şaft çapından daha küçük ölçüde yaparak
c) Vidanın nominal çapını diş olmayan şaft çapı ile aynı tutarak
d) Hiçbiri

36- Bir kamanın görevi nedir?
Kuvvet aktarmak
Mil-göbek bağlantısı yapmak

37) Genel olarak bir kamanın genişliği? d => mil çapı
a) d/5 b) d/6 c) d/4 d) d/2

38-) Eğer bir kasnak veya diğer bir makine elemanı bir mil üzerinde kayması istenirse?
a) Kare kama
b) Dikdörtgen kama
c) Paralel kama
d) Uygun kama kullanılır

39) Silindirik yarım diskten yapılmış kama (woodruff kama)

40) Pimli kama => milde serbest ve kasnakta sıkıdır.

41) Kamalarda ortaya çıkan gerilme

Kesme ve yüzey basıncının her ikisi de

Bir matbaa presi hangi tür diş olabilir?

? a) Kare vida
b) Trapez ''
c) Yuvarlak diş
d) Testere diş

Kare vidanın genel olarak kullanıldığı yer

Demir yolu vagonu
Takım tezgahı vidaları

Aşağıdakilerden hangisi ön gerilmeli somun kilidi değildir?

~~a)~~ yaylı rondela
~~b)~~ gupilya
[✓ c)] kulaklı rondela
[✓ d)] yaylı pim

Rondelalar genel olarak delik çapı ile tanımlanır
dış çap
et kalınlığı

Otomotiv → Kanallı Somun

M24x2 → vidanın nominal çapı 24mm ve adımı 2 mm dir

Bir somun altında rondela ile sıkılırsa, sıkılan vida basmaya çalışır?

Halkalı vida ⇒ Kilitleme vidası
Ağır makinelerin kaldırılması ve taşınması
Titreşim ve darbe emici olarak

Adlandırma, standart no, merkez, cıvata ölçüsü, cıvata boyu, mukavemet, yüzey koruması parametreleri neyi ifade eder?

a) Vida standartı
b) Somun standartı
● Cıvata standartı
d) Hepsi doğru

Altı köşe gömme başlı vidalar neden kullanılırlar?

a) Onların başının makine de görünmemesi

b) Makine elemanının çalışmasına engel olmamak için

c) Sıkma kolaylığı için

d) Hepsi

Aşağıdaki formül[illegible] hangi vida parametrelerinin hesaplanmasında kullanıldığını yazınız?

$$\tau > \frac{16T}{\pi d^3}$$

Güç vidası tasarlanması

Çift ağızlı vida terimlerinden ne anlıyorsunuz?

a) 2 somunlu vida olduğunu

b) 2 rondela kullanıldığını

c) 2 ağızlı vida açıldığını

d) 2 turda 2 kat ilerleme sağladığını

İç ve dış vida dişinin en büyük çapı diş üstü çapıdır

Bir iç ve dış vida dişinin adım çapı böğür çapıdır.

Bir vida diş üstü çapı ile isimlendirilir

Hareket ve güç vidaları için en temel kullanım alanı doğru ne yapılabil

[✓ -] Makine imalatında kullanılırlar

- Hassasiyetleri düşüktür ancak yüksek güç iletebilirler

- 55 veya 60 uç açıları ile yapılırlar

Üçgen profil hangi nedenler ile güç vidalarında kullanılmazlar?

[✓ a)] Vida somun ilişkisi çok sıkı olduğu için

b) Dayanım yetersiz kaldığı için

c) Hassasiyeti yüksek olduğu için

d) Metrik vida oldukları için

5/16" parmak vidanın diş üstü çapını hesaplayınız?

25,4 × 5/16

Güç vidalarından bütün dişler eşit güç taşır mı?

a) Hayır, ilk diş en büyük yükü taşır

b) Hayır, son diş en büyük yükü taşır

c) Evet, hepsi eşit yükü taşır

d) Hepsi doğru

Metrik civatanın standartta gösteriminde hangisi bulunmaz

a) Malzemesi
b) Diş üstü çapı
[✓ c)] Adımı
[✓ d)] Uç açısı

hareket vidası olarak
sonsuz vidalarda
pres millerinde

Trapez vidalar hangi amaçla kullanılır?

a) Genel sıkma amaçlı bağlama yerlerinde

b) Güç iletiminde

[✓ c)] Hareket vidası olarak

d) Sıkı toleranslar bağlantılarında

Testere vidaların diş profilleri nasıldır?

a) Eşkenar üçgen şeklinde

[✓ b)] Bildiğimiz kesme aracı testere dişine benzer

c) İkizkenar üçgene benzer

d) Hepsi doğru

Testere vidaların piz profilleri kaç derecedir?
a) 50
b) 45 30+3
c) 38
[✓ d)] 34 ✓

Yuvarlak vidalar nerelerde kullanılır? Neden?

a) Sızdırmazlık istenen yerlerde

b) Hareket ileten yerlerde

[✓ c)] Kirli ortamlarda

d) Güç aktarımında

Kaç çeşit bağlama cıvataları sistemi vardır? a) 5 b) 4 [✓ c)] 3 d) 2

Vida helisi ne demektir?

a) Vidayı sıkma elemanına denir

[✓ b)] Vida dişlerinin açılmış olduğu oyuktur

c) Bir turda gövde üzerinde alınan yoldur

d) Vidanın önüne denir.

Metrik vidanın diş açısı kaç derecedir?

a) Vidanın üçgen açısı 55°

b) Vidaların üçgen açısı 55°

[✓ c)] Vidanın üçgen açısı 60°

d) Vidanın üçgen açısı 65°

Whitworth vida nasıl gösterilir?

[✓ a)] Parmaktaki diş sayısı ile

b) Ağızdaki parmak sayısı ile

c) Ağızdaki diş sayısı ile

[✓ d)] 25,4 mm deki diş sayısı ile

Kare vidaların kullanım yerlerine örnekler veriniz?

a) Makine elemanlarının uzun süreli ve sıkı bağlanmasında

[✓ b)] Güç iletiminde

[✓ c)] Hareket ve güç iletiminde

[✓ d)] Preslerde