[redacted]

Aşağıda verilen çoktan seçmeli testi açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra cevaplayınız?

1. Bu çoktan seçmeli yazılı test sınavında her soru için şıklarda Bir (1), İki (2), Üç (3) veya Dört (4) doğru cevap olabilir.
2. Bütün sorular eşdeğer ağırlıktadır.
3. Bir sorudaki yanlış cevap verilen bir şık aynı sorudan doğru bir şıkkı götürür.
4. Bir soruda yanlış işaretlenen bir şık başka bir sorudaki doğru şıkkı götüremez

1- Kaç çeşit bağlama cıvatası sistemi vardır?

a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

2- Vida helisi ne demektir?

a) Vidayı sıkma elemanına denir.
b) Vida dişlerinin açılmış olduğu oyuktur.
c) Bir turda gövde üzerinde alınan yoldur.
d) Vidanın özüne denir.

3- Metrik vida diş açısı kaç derecedir?

a) Vidanın üçgen açısı 55°
b) Vidaların üçgen açısı 55°'
c) Vidanın üçgen açısı 60°
d) Vidanın üçgen açısı 65°

4- Whitworth vidaların diş açıları kaç derecedir?

a) Vidanın üçgen açısı 50°
b) Vidaların üçgen açısı 55°'
c) Vidanın üçgen açısı 60°
d) Vidanın üçgen açısı 65°

5- Whitworth vida nasıl gösterilir?

a) Parmaktaki diş sayısı ile
b) Ayaktaki parmak sayısı ile
c) Ağızdaki diş sayısı ile
d) 25.4 mm'de ki diş sayısı ile

6- Kare vidaların kullanım yerlerine örnekler veriniz?

a) Makine elemanlarının uzun süreli ve sıkı bağlanmasında
b) Güç iletiminde
c) Hareket ve güç iletiminde
d) Preslerde

7- Trapez vidalar hangi maksatla kullanılır?

a) Genel sıkma amaçlı bağlama yerlerinde
b) Güç iletiminde
c) Hareket vidası olarak
d) Sıvı transfer Borularında

8- Testere vidaların diş profilleri nasıldır?

a) Eşkenar üçgen şeklindedir.
b) Bildiğimiz kesme amaçlı testere dişine benzer
c) İkizkenar üçgene benzer
d) Hepsi doğru

9- Testere vidaların diş profilleri kaç dercedir?

a) 50°
b) 45°'
c) 38°
d) 34°

10- Yuvarlak vidalar nerelerde kullanılır? Neden?

a) Sızdırmazlık istenen yerlerde
b) Hareket iletilen yerlerde
c) Kirli ortamlarda
d) Güç aktarımında

11- Hareket ve güç vidaları için en temel kullanım amacı olarak ne yazılabilir?

a) Hassasiyetleri düşüktür ancak yüksek güç iletirler
b) 55 veya 60 uç açıları ile yapılırlar
c) Makine imalatında kullanılırlar
d) Sızdırmazlık alanında kullanılırlar

12- Üçgen profil hangi nedenler ile güç vidalarında kullanılmaz?

a) Vida somun ilişkisi çok sıkı olduğu için
b) Dayanımı yetersiz kalabileceği için
c) Hassasiyeti yüksek olduğu için
d) Metrik vida oldukları için

13- Güç vidalarından bütün dişler eşit güç taşır mı?

a) Hayır, ilk diş en büyük yükü taşır
b) Hayır, son diş en büyük yükü taşır
c) Evet, hepsi eşit yük taşır
d) Hepsi doğru

14- 5/16" parmak vidanın diş üstü çapını hesaplayınız?

a) 21,16 mm
b) 25,4 * (5/16)
c) 25,4 * (16/5)
d) 2,54 *(5/16)

15- Metrik Cıvatanın standartta gösteriminde hangisi bulunmaz?

a) Malzeme
b) Diş üstü çapı
c) Adımı
d) Uç açısı

16- Adlandırma, standart no, markası, Anma ölçüsü, anma boyu, mukavemet, yüzey koruması parametreleri neyi ifade eder?

a) Vida standartı
b) Somun standartı
c) Cıvata stadartı
d) Hepsi doğru

17- Altıköşe gömme başlı vidalar neden kullanılırlar?

a) Diş başının makinede görünmemesi için
b) Makine elemanının çalışmasına engel olmamak için
c) Sıkma kolaylığı için

d) Hepsi doğru

18- Aşağıdaki formülün hangi vida parametresinin hesaplanmasında kullanıldığını yazınız?


$$\tau = \frac{16T}{\pi d^3}$$

a) Güç vidası kesilmesi
b) Güç vidası burulması
c) Güç vidası eğilmesi
d) Hepsi yanlış

19- Çift agızlı vida terimlerinden ne anlıyorsunuz?

a) 2 somunlu vida olduğunu
b) 2 rondela kullanıldığını
c) 2 ağızlı vida açıldığını
d) 1 turda 2 kat ilerleme sağladığını

20- Dişliçark resmideki terimler hangiledir?



a) Diş üstü çapı
b) Diş dibi çapı
c) adım
d) ilerleme

21- 1. İç ve dış vida dişinin en büyük çapı için aşağıdaki hangi ifade uygundur?

(a) Diş dibi çapı
(b) diş üstü çapı
(c) adım çapı
(d) hiçbiri

22- 2. Bir İç ve dış vida dişinin adım çapı .....

.....çapıdır.

(a) böğür
(b) en Küçük
(c) en büyük
Hiçbiri

23- 3. Bir vida hangi özelliği ile isimlendirilir.

(a) diüş üstü çapı
(b) diş dibi çapı
(c) adım çapı
(d) adım

24- 4. Bir matbaa presi hangi tür diş olabilir.

a. kare vida
b. trapez vida
c. yuvarlak diş
d. testere diş

25- 5. Kare vidanın genel olarak kullanıldığı yer The square threads are usually found on

a. Mengene sıkma vidası
b. Demiryolu vagon kavraması
c. Takım tezgahı talaş mili
d. Takım tezgahı vida mili

26- 6. A locking device in which the bottom cylindrical portion is recessed to receive the tip of the locking set screw, is called

a. castle nut
b. jam nut
c. ring nut
d. screw nut

27- 7. Aşağıdakilerden hangisi ön gerilmeli somun kilidi değildir?

a. yaylı rondela
b. gupilya
c. kulaklı rondela
d. yaylı pim

28- 8. Rondelalar genel olarak hangi ölçüüs ile tanımlanır?

a. dış çapı
b. delik çapı
c. kalınlık
d. ortalama çap

29- 9. Otomotif endüstrisinde en çok kullanılan somun hangisidir?

a. çift somun
b. Yarıklı somun-taçlı somun
c. vidalı somun
d. kanallı somun

30- 10. M 24 x 2 olarak isimlendirilen bir vida için ne söylenebilir?

a) Vidanın adımı 24 mm ve diş derinliği 2 mm dir.
b) Vidanın kesit alanı 24 mm
c) Vidanın nominal çapı 24 mm ve adımı 2 mmdir.
d) Vidann etkin çapı 24 mm ve her cm için 2 vidası dişi vardır.

31- 11. Bir somun altında rondela ile sıkılırsa, sıkılan vida nasıl çalışır?

a. çekmeye çalışır
b. basmaya çalışır
c. kaymaya çalışır
d. hiçbiri

32- 12. Halkalı vidanın kullanım yeri için ne söylenebilir?;

a. Güç aktarımı

...açısı ise bir vidanın ... gibi yazılabilir.

(b) $\frac{\tan \alpha}{\tan (\alpha - \phi)}$

(c) $\frac{\tan (\alpha + \phi)}{\tan \alpha}$

(d) $\frac{\tan \alpha}{\tan (\alpha + \phi)}$

edilmelidir. Mil mukavemetine bu etki bir katsayı ile ilave edilir.

b. Kilitleme vidası
c. Ağır makinelerin kaldırılması ve taşınması
d. Titreşim ve darbe emici olarak

33- 13. Bir vidanın darbe emme kapasitesini arttırmak için ne söylenebilir?
a) Şaft çapını arttırarak
b) Şaft çapını küçülterek
c) Vidayı düzgünce sıkarak
d) Vidanın diş dibi çapı ile şaft çapını aynı ölçüde yaparak

34- 14. Bir vidanın resilansını arttırmak için;
a. Şaft çapını arttırmalı
b. Şaft uzunluğunu arttırarak
c. Şaft çapını kısaltarak
d. Şaft uzunluğunu kısaltarak

35- 15. Bir vidanın mukavemetinin uniform yapmak için ne yapılır?
a) Vidanın diş dibi çapı ile diş olmayan şaft çapını aynı ölçüde yaparak
b) Diş dibi çapını diş olmayan şaft çapınından daha Küçük ölçüde yaparak
c) Vidanın nominal çapını diş olmayan şaft çapı ile aynı tutarak
d) Hiçbiri

36- Bir kamanın görevi nedir?
a) Kuvvet azaltmak
b) Kuvvet aktarmak
c) Mil-göbek bağlantısı yapmak
d) Hepsi

37- 2. Genel olarak br kamanın genişliği;
(a) d/S (b) d/6
(c) d/4 (d) d/2
Burada d = mil çapıdır.

38- 3. Eğer bir kasnak veya diğer bir makine elemanı bir mil üzerinde kayması istenirse;,
a. Kare kame
b. Dikdörtgen kama
c. Paralel kama
Uygu kama kullanılır.

39- 4. Silindirik yarım diskten yapılmş kama genel olarak;
a. Pimli kamalar
b. Başlı konik kama
c. Woodruff kaması olarak
d. Düz kama

40- 5. Pimli kama genel olarak;
Milde serbest ve kasnakta sıkıdır
b. Milde sıkı, kasnakta boşlukludur.
b) (c:) hem milde hem de kasnakta sıkı geçmedir
a. Hem milde hem de kasnakta boşluklu geçmedir

41- 6. kamalarda ortaya çıkan gerirme;
f) Rulmanlarda ortaya çıkabilecek isimmadan doğan
a. sadece kesme gerilmesi
b. sadece yüzeyde basınç gerilmesi
c. kesme ve yüzey basıncının herikisida
d. kesme, basınç ve eğilme gerelmeleri kombine olarak.

42- 7. İmalat çeliğinden yapılmış bir standart kamada kesme ve basma gerilmesi aşağıdaki gibi
a. Kesme gerilmesi = basma gerilmesi
b. Kesme gerilmesi > basma gerilmesi
b) (<:)kesme gerilmesi < basma gerilmesi
a. hiçbiri

43- 8. Kama yuvası için ne söylenebilir?
(a) Milin mukavemetini düşürür.
(b) milin rijitliğini düşürür.
(c) mukavemet ve rijitliğin her ikisinide düşürür.
(d) mil malzemesinin sünekliğini düşürür.

44- 9. yardımcı Muff kavramanın tasarımı
(a) ince silindir
(b) kalın silindir
(c) dolu silindir
(d) boş silindir için tasarlanmıştır.

45- 10. Oldham kavraması aşağıdaki hangi iki mili bağlamak için kullanılır.
(a) mükemmel eşleşmiş 2 mil için
(b) hizalanmamış 2 mil için
(c) yanal hiza bozukluğu olan miller için
(d) Küçük açı ile kesişen millerde

46- 1. Her iki yönde güç aktarmak için hangi vida diş tipi kullanılır?
a. trapez vidalarda
b. kare vidalarda
c. testere vidalarda
d. çok ağızlı

47- 2. Çok ağızlı vidalar hangi amaç için kullanılır.
a. düşük verimlilik
b. yüksek verimlilik
c. yüksek yük kaldırma kapasitesi
d. yüksek mekanik avantajı

48- 3. Güç aktarımından kullanılan vidaların özelliği;
(a) düşük verimlilik
(b) yüksek verimlilik
(c) çok ince dişli olması
(d) kuvvetli diş olması

49- 4. eğer α ilerleme açısı ve ϕ sürtünme açısı ise bir vidanın verimi aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir

(a) $\frac{\tan(\alpha - \phi)}{\tan \alpha}$ (b) $\frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha - \phi)}$

(c) $\frac{\tan(\alpha + \phi)}{\tan \alpha}$ (d) $\frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \phi)}$

50- 5. Bir mengene α ilerleme açılı kare vida ile hareket etmektedir. bu mengenede vidanın kendini kilitleme durumu hangi sürtünme açısı için geçerlidir.

(a) $\mu => \tan a$
(b) $\mu = \sin a$
(c) $\mu = \cot a$
(d) $\mu = \text{cosec } a$

51- 6. Bir mengenede sıkma kilitlemesinin yapılabilmesi için helis açısının;

(a) sürtünme açısından daha büyük olması
b sürtünme açısından daha küçük olması
(c) sürtünme açısına eşit olması
(d) kaldırmada en yüksek verimi vermesi şeklinde olmalı

52- 7. Bir güç vidasının kendinden kilitlemeli olması için verimi;

(a) % 50 den küçük 50%
(b) % 50 den büyük 50%
(c) % 50 ye eşit 50%
(d) hiçbiri

53- 8. Bir kriko vidasının verimi nedir

(a) 50% den az
(b) 50%den fazla
(c) 50% e eşit
(d) hiçbiri

54- 9. Bir mengenenin ilerleme vidasını tasarlarken sıkma anında burkulma (flambaj) olmaması için vida sonlarının bağlantısı nasıl olmalıdır?

(a) Her iki ucu sabitlenmeli
(b) Her iki ucu kancalı olmalı
(c) bir ucu sabit, diğer ucu askılı
(d) bir ucu sabit ve diğer ucu serbest hareket eder şeklinde olmalıdır.

55- 10. Bir krikonun kaldırma tablası vida gövdesi malzemesinden farklı yapılır. Bunun nedeni;

(a) Krikonun yük kaldırma kapasitesini arttırma
(b) Yükü kaldırmak için ihtiyaç duyulan kuvvetin azaltılması için
(c) Yükü kaldırıken karşılaşılan vida sürtünme torkunun - kuvvetinin azaltılması için
(d) kaldırılan yükün dönmesini engellemek için

56- Motorların önüne hareket güç aktarımı aşağıdaki hangi eleman kullanılmaz?

a) miller, b) kavramalar, c) dişli çarklar
d) vidalar

57- Dönen, içi boş veya dolu olan, dairesel kesitli, boylarına göre çapları küçük olan makine elemanlarına .....denir?

a) kama b) civata
d) göbek (c) mil

58- Miller; dişli çarklar, kayış kasnakları, zincir dişlileri, volanlar vs. gibi elemanlar için taşıyıcı olmakla beraber ana görevleri .....iletmektir.

a) Hareket b) güç c) ısı
d) hepsini

59- Akslar: Radyal kuvvet eğilmeye ve kesmeye zorlanırlar. Seyrek olarak ta çekme veya basmaya zorlanmalarına karşın burkulmaya (torsiyona).....


a) Zorlanır, b) zorlanmaz; c) ilgisi yoktur
d) ikiside olur

60- Miller: Burulmaya (torsiyona) ve aynı anda radyal kuvvet ile eğilmeye ve kesmeye zorlanırlar. Bazen bu zorlanmaların yanı sıra çeki ve/veya basıya da .....

(a) Zorlanır, b) zorlanmaz; c) ilgisi yoktur
d) hepsi doğru

61- Muylular: Aks ve millerin yatak ..... kalan kısımlarına denir ve milin yatağında ..... sağlayan bölümdür.

a) dışında -yağlanmasını b) içinde – burulmasını
c) dışında – dönmesine (d) içinde - dönmesine



62- Şekilleri isimlendiriniz?

a) düz mil, boş mil, kademeli mil, krank mili, faturalı mil
(b) Dolu mil, boş mil, faturalı mil, krank mili, kademeli mil
c) dişli mili, boş mil, faturalı mil, krank mili, kademeli mil
d) Dolu mil, boş mil, faturalı mil, , kademeli mil, krank mili



63- Yandaki şekilde verilen mil:

a) Doğrusal hareketi dairesel harekete çeviren bir mildir.
b) Kramiyer milidir.
c) Pinyon milidir
(d) Dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren mildir.

64- Aksiar ve millerin kesit büyüklüğü değişikliğindeki geçişlerdeki ..... oluşur ve buna çok dikkat

edilmelidir. Mil mukavemetine bu etki bir katsayı ile ilave edilir.

a) çentik etkisi b)kademe etkisi c) burulma etkisi c) gömlek etkisi

65- Elastik deformasyonlarda (sehim, burulma gibi) yüksek nitelikli ve alaşımlı çeliklerin hiçbir avantajı olmadığı unutulmamalıdır. Bunun nedeni.....'dir

a) hepsi çeliktir b)hepsi mildir c) E=sabittir d) elastik modülü aynıdır

66- Semantasyon veya islah çeliklerinin yalnız .... olan kısımlarını (yataklanan kısımlar, dişliler ve askılar gibi) ..... yeterlidir.

a) aşınmaya maruz - sertleştirmek b)sertleştirilecek-yağlama c) yataklanacak-işlemek d) sürtünmeye maruz – ısıl işlem

67- Milin üzerindeki sehim ve gerilmeleri minimum da tutmak için mil boyu .....tutulmalıdır

a)Kısa b) Uzunc) kalın d) küçük

68- Aynı uzunluktaki bir ankastre kirişte deformasyon miktarı iki taraflı basit desteklenmiş mile göre daha .....olur.

a)Kalın b) Uzunc) büyük d) küçük

69- İçi boş mil içi dolu mil ile kıyaslandığında daha iyi rijitlik/kütle oranı (spesifik rijitlik) ve daha yüksek doğal frekansı sahiptir.

a)olabilir b) yanlış c) doğru d) olmaz

70- Yüksek devirlerde çalışan millerin ..... olmalarına ve sağlam bir şekilde yataklanmalarına özellikle dikkat edilmelidir.

a) salgısız, b) rijit c) içi boş d) dolu

71- Standart yataklama kullanımında yatak boyunca mil sehimi yataktaki yağ filmi kalınlığını .....

a) geçmelidir b) geçmemelidir c) eşit olmalı d) hepsi olur

72- Eğer mil üzerinde uzun eksen boyunca birden fazla radyal yüklenme söz konusu ise;

a) her bir yük için bir radyal rulman kullanırım.
b) Büyük bir radyal rulman kullanırım.
e) Radyal rulmanları kuvvetlerin etki yerlerine göre dağıtırım.

f) Rulmanlarda ortaya çıkabilecek ısınmadan doğan gerilmeler rulmanı aşırı yükleyebilir. Dağıtılmalıdır.

73- Milin birinci doğal frekansı çalışma esnasında milde ortaya çıkabilecek maksimum frekansın en az .....alınmalıdır.

a)3 katı b) 4 katı c) 5 kat d) yarısı kadar

74- Sabit hareketsiz olan akslar millere oranla daha yapılabilirler.

a)Hafif b) ağır c) mukavim d) kuvvetli

75- Millerde açısal hız veya dönme hızı .....oluşturmayacak şekilde belirlenmelidir

a) rezonans b) frekens çakışması c) eş titreşim d) hepsi doğru

76- Mukavemet problemleri çözümünde;

g) Serbest Cisim diyagramı çizilir
h) Oluşan eğilme momentleri çizilir (hesaplanır)
i) Burulma diyagramı çizilir (hesaplanır)
j) Burulmanın ve eğilmenin maksimum olduğu kritik kesit seçilir
k) Uygun bir kırılma hipotezi seçilir ve gerekli boyutlar bulunur

a) Doğru b) Yanlış c) 3 ve 4 yer değiştirmeli d) 2 ve 5 yer değiştirmeli

77- Formülü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Güç Watt'ır.
b. Güç BG'ır.
c. Güç KW'ır.
b) Güç Buhar gücüdür.

$$M_d = 97400\frac{N}{n} \quad [kgcm]$$

78- Silindirik ya da konik iç ve dış yüzeylere aynı adım ve profilde açılmış olan helisel kanallara ....., Silindirik ya da konik dış yüzeylere açılmış vidalı elemanlara ....., silindirik ya da konik iç yüzeylere (deliklere) açılmış olan vidalı elemanlar ise .....adı verilir denir.

a) vida b) cıvata ya da saplama c) kelebek d) somun

79- Cıvatalar aşağıdaki hangi amaçlar içinde kullanılır?

a) Bağlantı (tespit) elemanı olarak b) Gergi cıvatası olarak c) Ayar elemanı olarak d) Hepsi

94- Hasar an
söylenel

95- 1) Kayı
katsayı
A) To

96- 2) Aşa
mekar

değişir.
değişir.
büyük b
oluşur.

97- 3) Ka
kaym
değil
doldu
A) I
Değişl

8- 4: Aş
olan
dere

I) Zincir dişli çarklar sessiz çalışırlar.
II) Kayma olmadan hareket ve güç iletirler
III) Mil eksenleri arası mesafe aşırı

kliktadır.
)Yalnız I
B.) Yalnız II
D.) II ve III

80- Civatalar aşağıdaki hangi amaçlar içinde kullanılır?
a)Ölçme elemanı olarak b) Kapama elamanı olarak c) Hareket vidası olarak d) hepsi

$$d_3 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot F_{bk} \cdot S_{EMNIYET} \cdot L_{bk}^2}{\pi^2 \cdot E}}$$

81- Çok ağızlı vidalar hangi amaç için kullanılırlar?
a)Bağlama b) sıkma c) arsı durma d) hızlı yol alma

82- Withworth vidalarda diş açısı;
a)45 b) 50 c) 55
d) 60


83- h_3=0,6134 x P formulü nedir?
a)Bölüm çapı b) böğür çapı c) diş yüksekliği d) hepsi

84- Aşağıdaki gösterimde M10 neyi ifade eder?

Altı köşe somun ·····TS10262·-M10·-10·····A·

a) Vidanın anma çağını b) vidanın mukavemetini c) diş üstü çapını d) adımını

85- Yandaki şekilde civatanın çekme hesabı yapılırken;
a) Fe, Fb ve Fiş dikkate alınır,
b) Fiş dikkate alınır,
c) Fb dikkate alınır
d) D) Fe dikkate alınır



86- Bir civatada M 6.6 gösteriminin anlamı nedir?
a) 60 MPa maksimum kopma ve 36 MPa akma gerilmesi
b) 6 MPa maksimum kopma ve 6 MPa akma gerilmesi
c) 600 MPa maksimum kopma ve 360 MPa akma gerilmesi
d) Hepsi yanlış

87- Euler burkulmasındaki λ simgesi neyi gösterir?
a) Narinlik derecesini
b) Atalet momentinin kesite bölümünü
c) Vidanın iç yuvarlaklığını
d) Vidanın kesit alanını

$$\sigma_{bk} = \frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda^2}$$

88- Yandaki formülde $S_{EMNIYET}$ ne için neyi ifade eder?
a) Burkulma gerilmesi ve mukavemetini
b) Bekleme gerilmesi ve katsayısını
c) Emniyetli çekme gerilmesi ve sınırlı boyunu
d) Hepsini

89- Yandaki formülde değerler neyi ifade eder?

$$\left(\frac{\sigma_s}{\sigma_{ÇEM}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_k}{\tau_{KEM}}\right)^2 \leq 1$$

a) σ_s N/mm² Cıvatadaki normal gerilme
b) $\sigma_{çem}$ N/mm² Malzemenin emniyetli çekme mukavemet değeri
c) τ_k N/mm² C vatadaki kesme gerilmesi
d) τ_{kem} N/mm² Malzemenin emniyetli kesme mukavemet değeri

90- Birbirine geçen dişler yükü eşit şekilde paylaşamaz. Bazı deneylere göre
a) İlk birbirine geçen diş yükün 0.38 ini taşır
b) İkinci birbirine geçen diş yükün 0.25 ini taşır
c) Üçüncü birbirine geçen diş yükün 0.18 ini taşır
d) Yedinci birbirine geçen diş yük taşımaz

91- Hasar teorilerinden en çok kullanılan iki tanesi;
a) Maksimum kesme gerilmeleri teorisi
b) Maximum shear stress (MSS)
c) Distortion energy (DE)
d) Maksimum deformasyon teorisi

92- Aşağıdakilerden hangisi (leri) doğrudur?
a) Maksimum deformasyon teorisinin diğer bir adı Tresca teoremidir
b) Maksimum kesme gerilmesi teorisinin diğer bir adı Tresca teoremidir
c) Maksimum deformasyon teorisinin diğer bir adı Von Mises teoremidir
d) Hepsi doğrudur.

93- Yandaki şekil için ne söylenebilir?
a) Von Mises için kullanılır.
b) Tresca için kullanılır.
c) Von Mises ve Tresca birlikte gösterilmiş.
d) Çizgilerin içinde kalırsa hasar oluşmaz.



[redacted]

A.) Yatak gövdesi
B.) Yatak kapağı
C.) İç yatak
D.) Mil

94- Hasar analizi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tüm gerilmeler bilinmiyor olması gerekir.
B) Kırılgan ve sünek malzemeler için farklı teoriler kullanılır
C) Gerilmeler 2 boyutlu veya 3 boyutlu kabul edilebilir.
D) Hepsi yanlıştır

95- 1) Kayış kasnak mekanizmalarında sürtünme katsayısını aşağıdakilerden hangisi değiştirmez?

A) Toz B) Pislik C) Rutubet
D) Hava

96- 2) Aşağıdakilerden hangisi kayış kasnak mekanizmalarının dezavantajlarından değildir?

A) Kayışın esnekliği sıcaklık ve rutubetle değişir.
B) Sürtünme katsayısı toz, pislik ve rutubetle değişir.
C) kayıştaki gerginlik nedeniyle millerde büyük bir zorlanma oluşur.
D) Sürtünme dolayı dinamik elektriklenme oluşur.

97- 3) Kayış –Kasnak Mekanizmalarında, Kayışın kayması nedeniyle iletim oranı ..... değildir. Boşluğu doğru cümle olacak şekilde doldurunuz.

A) Paralel B) Seri C) Değişken D) Sabit

98- 4. Aşağıdaki şekilde görülen eksenleri birbirlerine dik olan helis dişlilerin, helis açıları toplamı kaç derecedir?



a-) 200 b-) 180 c-) 90
d-) 45

99- 5) Zincir dişliler ile ilgili aşağıdakilerden hangileri ya da hangisi doğrudur?

I) Zincir dişli çarklar sessiz çalışırlar.
II) Kayma olmadan hareket ve güç iletirler
III) Mil eksenleri arası mesafe aşırı uzaklıktadır.

A.)Yalnız I B.) Yalnız II C.) I ve II D.) II ve III

100- 6) Gövdesi iki parçalı kaymalı radyal yataklar genel olarak 5 elemandan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu elemanlardan birisi değildir?



80- Cıvatalar aşağıdaki hangi amaçlar içinde kullanılır?
a)Ölçme elemanı olarak; b) Kapama elemanı olarak; c) Hareket vidası olarak; d) hepsi

81- Çok ağızlı vidalar hangi amaç için kullanılırlar?
a)Bağlama b) sıkma c) durma d) hızlı yol alma

82- Withworth vidalarda diş açısı;
a)45 b) 50 c) 55 d) 60

83- h_3=0,6134 x P formulü nedir?
a)Bölüm çapı b) böğür çapı c) diş yüksekliği d) hepsi

84- Aşağıdaki gösterimde M10 neyi ifade eder?
Altıköşe somun ------TS10262--M10--10
I) Vidanın anma çağını b) vidanın diş üstü çapını d) adımını

85- Yandaki şekil