
(a) $T_f = 320$ K
Q_g
Q_r, $q_j = 55.4$
Q (Mcal/min)
T (K)
(b) branches (x: unstable)
$T_f = 350$ K
$T_f = 320$ K
T_{ss} (K)
q_j (L/min)
(c) $T_f = 350$ K, $q_j = u_{\max}$
Q_g
$Q_{r,\max}$, 100% UA
$Q_{r,\max}$, 60% UA
$Q_{r,\max}$, 55% UA
Q (Mcal/min)
T (K)