21/07/2017



Cliente/Proyecto:

Fecha de ingreso:

Observaciones:

Identificación de la muestra:


Muestreo realizado por el cliente

INFORME DE ENSAYOS		
Ruta 91 (R y K Ingenieros)	Tipo de material:	Gravilla 12-20
tra: 25	Cantera:	Samoti
17/02/2017	Elaboración del informe:	07/03/2017

Emisión del informe:

RESULTADOS

Fecha ensayo 24/02/2017			Especificaciones: Pliego General - Sección V. Grueso - n° 3				
Abertura de tamiz	Abertura de tamiz (mm)	Retenido (g)	% retenido	% pasa muestra	Abertura de tamiz (mm)	Min	Max
1"	25.40	0.0	0.0	100.0	25.40	100.0	100.0
3/4"	20.20	13.4	1.1	98.9	20.20	90.0	100.0
1/2"	12.70	630.2	49.5	49.5	12.70	0.0	60.0
3/8"	10.00	581.3	45.6	3.8	10.00	0.0	30.0
5/16"	8.00	36.2	2.8	1.0	6.30	0.0	15.0
1/4"	6.30	7.7	0.6	0.4	0.00	0.0	0.0
4	4.76	0.7	0.1	0.3			
10	2.00	0.3	0.0	0.3			
40	0.42	0.8	0.1	0.3			
80	0.18	0.6	0.0	0.2			
Pasa	0.00	2.7	0.2	0.0			
	Total suma	1273.9	100.0				



Chatura de agregados (UY A 21)					
Fecha ensayo	01/03/2017				
Indice de Chatura		Especificación	Observaciones		
0.28		-	-		



Polvo impalpable (UNIT 72)					
Fecha ensayo	23/02/2014				
Polvo impalpable		Especificación	Observaciones		
0.40%		-	-		

Resistencia al desgaste (Los Angeles) (UY A 23)						
Fecha ensayo	02/03/2017					
Graduación	Desgaste (%)	Especificación	Observaciones			
С	27.5	-	-			

Ensayo de meteorización acelerada utilizando dimetil sulfóxido (UY A 26)					
Fecha de ensayo:					
Fracción ensayada		Dosgasta (%)	Desgaste	For a sifi an ai é u	Observaciones
Pasa	Retiene	Desgaste (%)	promedio (%)		
	3/4	0.2	0.3		
1/2	3/8	0.3	0.3	•	-

Los resultados de ensayos presentados en este informe, refieren exclusivamente a la muestra ensayada Este informe sólo será válido en su versión firmada.

Responsable técnico