




INFORME DE ENSAYOS N°				
Cliente/Proyecto: Ruta 91 (R y K Ingenieros)	Tipo de material:	Gravilla 6-12		
Identificación de la muestra: 24	Cantera:	Samoti		
Fecha de ingreso: 17/02/2017	Elaboración del informe:	07/03/2017		
Observaciones:	Emisión del informe:	21/07/2017		
Muestreo realizado por el cliente				

RESULTADOS

Ensayo de tamizado (UY-A-15-89)							
Fecha ensayo	21/02/2017			Especificaciones: Pliego General - Sección V. Mediano - nº 5			
Abertura de tamiz	Abertura de tamiz (mm)	Retenido(g)	% retenido	% pasa	Abertura de tamiz (mm)	Min	Мах
1/2"	12.70	0.0	0.0	100.0	12.70	100.0	100.0
3/8"	10.00	181.5	17.0	83.0	10.00	45.0	100.0
5/16"	8.00	347.0	32.5	50.5	8.00	0.0	70.0
1/4"	6.30	383.3	35.9	14.5	6.30	0.0	40.0
4	4.76	145.0	13.6	0.9	2.00	0.0	10.0
10	2.00	4.2	0.4	0.5	0.42	0.0	5.0
40	0.42	0.9	0.1	0.4			
80	0.18	1.0	0.1	0.3			
Pasa	0.00	3.7	0.3	0.0]		
	Total suma	1066.6	100.0				



Chatura de agregados (UY A 21)						
Fecha ensayo	22/02/2017					
Indice de Chatura (%)		Especificación	Observaciones			
0.3	29	-	-			



Polvo impalpable (UNIT 72)					
Fecha ensayo	24/02/2017				
Polvo impalpable		Especificación	Observaciones		
0.8	0%	-	-		

Resistencia al desgaste (Los Angeles) (UY A 23)						
Fecha ensayo	23/02/2017					
Graduación	Desgaste (%)	Especificación	Observaciones			
С	29.5	-	-			

Ensayo de meteorización acelerada utilizando dimetil sulfóxido (UY A 26)						
Fecha de ensay	Fecha de ensayo:					
Fracción ensayada		Decreets (%)	Desgaste	Observaciones		
Pasa	Retiene	Desgaste (%)	promedio (%)	Especificación	Observaciones	
	4	4.6	0.7			
	8	14.8	9.7	-	-	

Los resultados de ensayos presentados en este informe, refieren exclusivamente a la muestra ensayada Este informe sólo será válido en su versión firmada.

Responsable técnico