11/01/2018



### **INFORME DE ENSAYOS**

Cliente/Proyecto: Dpto. Carreteras, MTOP Solicitante Ing. Agustín Vera

Identificación de la muestra: 129-2017 Tipo de material: Tosca

Fecha de ingreso: 25/05/2017 Cantera: n/a

Observaciones: Elaboración del informe: 11/01/2018

1- Muestreo realizado por el cliente.

2- Material de base de calzada, de ruta 2, B 13.


3- Dada la cantidad de muestra, no se realiza ensayo Proctor, ni CBR.

## **RESULTADOS**

## Ensayo de tamizado (UY-A-15-89)

Fecha ensayo 03/10/2017

A la						
Abertura de tamiz (")	Abertura de tamiz (mm)	% retenido total	% pasa promedio			
2"	50.00	0.0	100.0			
1 1/2"	37.50	0.0	100.0			
1"	25.00	2.9	97.1			
3/4"	19.00	3.3	96.7			
1/2"	12.50	5.7	94.3			
3/8"	9.50	8.1	91.9			
1/4"	6.30	13.3	86.7			
Nº 4	4.75	17.7	82.3			
Nº 10	2.00	30.5	69.5			
Nº 40	0.43	54.9	45.1			
Nº 200	0.075	76.5	23.5			
Pasa	0.00	100.0	0.0			



Emisión del informe:

# UY S-09-89 - Determinación del límite líquido de un suelo.

UY S-11-89 - Determinación del límite plástico y del índice de plasticidad de un suelo

Fecha ensayo 05/10/2017

ID muestra	Límite líquido (LL)	Límite plástico (LP)	Índice de plasticidad (IP)	Observaciones
129-2017	34.0	N/P	N/P	n/a

Los resultados de ensayos presentados en este informe, refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Este informe sólo será válido en su versión firmada.

Responsable técnico

### **FIN DEL INFORME**