Sada realizovaných testů

Aplikace je testována kombinací jednotkových testů, monkey testing, automatizovaného testování GUI podle scénářů a spouštěním vlastních testovacích programů v emulátoru.

Periferní zařízení jsou testovány jednotkovými testy a vlastními testovacími programy a grafické uživatelské rozhraní aplikace je testováno pomocí monkey testing, automatizovanými testy GUI podle scénářů a vlastními testovacími programy.

Veškeré testy lze nalézt v repozitáři v adresáři **test**.

Jednotkové testy

Periferní zařízení GPIO

Periferní zařízení GPIO je testováno 29 jednotkovými testy ověřující správnou funkčnost periferie dle specifikace¹ výrobce fyzického zařízení.

Testy pokrývají veškerou funkčnost periferie GPIO, tedy konfiguraci pinů, nastavování výstupní hodnoty pinů a získávání vstupní hodnoty pinů.

Testují se resetované hodnoty registrů, hodnoty registrů po konfiguraci pinů, hodnoty registrů úrovně pinů a návratové hodnoty funkcí vracející stav konfigurace pinu a úroveň pinu.

Názvy testů vystihují to, jakou vlastnost či funkcionalitu testují.

Periferní zařízení UART

Periferní zařízení UART je testováno 14 jednotkovými testy ověřující správnou funkčnost periferie dle specifikace¹ výrobce fyzického zařízení.

Testy pokrývají veškerou funkčnost periferie UART, tedy konfiguraci, příjem a odesílání zpráv.

Testují se resetované hodnoty registrů, hodnoty registrů po konfiguraci, během příjmu a odesílání zprávy.

Názvy testů vystihují to, jakou vlastnost či funkcionalitu testují.

Vlastní testovací programy

Byly napsány testovací programy v jazyce C ověřující funkčnost periferií GPIO a UART. V programech se napřímo zapisuje do registrů periferií mapovaných v paměti a také se z nich čte.

¹ https://dl.sipeed.com/LONGAN/Nano/DOC/

Periferní zařízení GPIO

Čtením z registrů periferie GPIO a zapisováním do nich se konfigurují piny portů, nastavují se výstupní hodnoty pinů a čte se vstupní hodnota pinu. Ověří se tak veškerá potřebná práce s periferií.

Periferní zařízení UART

Existují dva testovací programy pro periferii UART, jeden pro příjem zpráv a druhý pro odesílání zpráv.

Zápisem do registrů preiferie UART se UART nakonfiguruje jako vysílač s délkou slova 8 bitů a poté se ve smyčce odesílají 4 byty zápisem do datového registru UART, když je UART připraven, což se zjišťuje čtením příznaku v registru UART.

Zápisem do registrů preiferie UART se UART nakonfiguruje jako přijímač s délkou slova 8 bitů a poté čeká, až lze číst data, ověřováním příznaku v registru UART a poté data přečte z datového registru UART a hodnotu vrátí jako návratovou hodnotu programu.

Monkey testing

Během vývoje a na konci vývoje byla aplikace testována pomocí monkey testing, tedy pokusným testováním aplikace s cílem najít chybové chování aplikace.

Automatizované testy GUI

Pro rychlé ověření správného chování grafického rozhraní byly vytvořeny dva automatizované jednoduché testovací scénáře (TS).

Jednotlivé testovací kroky (TC) nejsou nezávislé, je využíváno toho, že jsou vykonávány sekvenčně.

TS_01_01

Rychlý smoke test pro otestování Happy Day Scenaria.

Předpoklady ... Aplikace je spuštěna, hlavní okno je viditelné

TC_01_01_01		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na <i>File > Open</i>	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor memory_experiment.elf	Soubor se úspěšně načte	
Kliknout na tlačítko <i>Run</i>	Emulace se spustí a dokončí	
	V registrech se zobrazí výpis	
Nastavit hodnotu koncové adresy výpisu paměti na 0x2000002F	Hodnota 0x2000002F je nastavena	
Kliknout na tlačítko pro potvrzení rozsahu	Ve výpisu paměti se zobrazí tři řádky	
paměti, poté na radiobutton <i>Dec</i>	V řádku 20000010 má byte 0 hodnotu 111 a na odpovídající pozici v ASCII sloupci je znak o .	
TC_01_01_02		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na Tools > Select configuration	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor config.json	Objeví se periferie GPIO a UART1	
Kliknout na <i>File > Open</i>	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor uart_test_transmit.elf	Soubor se úspěšně načte	
Kliknout na tlačítko <i>Run</i>	Emulace se spustí a dokončí	
	V záložce <i>UART1</i> se ve výpisovém okně obieví aaaa	

TS_02_01

Rychlý *smoke test* pro otestování **viditelnosti a povolení ovládání prvků**.

Předpoklady	Aplikace	ie spuštěr	ıa, hlavní okı	no je viditelné
		, · · · · · · · · · · · · · ·		,

TC_02_01_01		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	Výpisy registrů a paměti nejsou ovladatelné	
	Periferie nejsou viditelné	
TC_02_01_02		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	Tlačítka Run a Debug jsou viditelná a neovladatelná	
	Tlačítka Terminate, Step a Continue nejsou viditelná	
TC_02_01_03		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na File > Open	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor gpio_test.elf	Soubor se úspěšně načte	
	Tlačítka Run a Debug jsou ovladatelná	
TC_02_01_04		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na Tools > Select configuration	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor config.json	Objeví se periferie <i>GPIO</i> a <i>UART1</i> , prvky v nich jsou neovladatelné	
TC_02_01_05		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na tlačítko Run	Tlačítko <i>Terminate</i> je viditelné a ovladatelné	
	Tlačítka <i>Step</i> a <i>Continue</i> jsou viditelná a neovladatelná	
	Výpisy registrů a paměti jsou neovladatelné	
	Periferie jsou ovladatelné .	

TC_02_01_06		
Krok	Očekávaný výsledek	
Přidat breakpoint na první řádek disassembly	Zobrazí se breakpoint na prvním řádku	
Kliknout na tlačítko Debug	Emulace se spustí a zastaví na prvním řádku	
	Tlačítka <i>Terminate, Step</i> a <i>Continue</i> jsou viditelná a ovladatelná	
	Výpisy registrů a paměti a periferie jsou ovladatelné	
TC_02_01_07		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na File > Open	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor gpio_test.elf	Soubor se úspěšně načte	
Kliknout na tlačítko <i>Run</i>	Emulace se spustí	
Kliknout na tlačítko <i>Terminate</i>	Emulace se ukončí	
	Tlačítka Run a Debug jsou ovladatelná	
	Tlačítka Terminate, Step a Continue nejsou viditelná	
	Výpisy registrů a paměti jsou ovladatelné	
	Periferie jsou viditelné a neovladatelné	
TC_02_01_08		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na Tools > Clear configuration	Periferie nejsou viditelné	

TS_02_02

Rychlý smoke test pro otestování výpisu paměti.

Předpoklady:

- Aplikace je spuštěna, hlavní okno je viditelné
- Byl vybrán soubor memory_experiment.elf
- Byla spuštěna a dokončena jeho emulace
- Ve výpisu paměti je vypsán rozsah 0x20000010 až 0x2000001F

TC_02_02_01		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	Ve výpisu paměti je jeden řádek.	
	Byte 0 má hodnotu 6F a na odpovídající pozici v ASCII sloupci je znak o	
	Ostatní byty mají hodnotu 00 a na odpovídající pozici v ASCII sloupci je znak tečky	
TC_02_02_02		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na	Ve výpisu paměti je jeden řádek.	
radiobutton <i>Dec</i> u výpisu paměti	Ostatní byty mají hodnotu 000 a na odpovídající pozici v ASCII sloupci je znak tečky	

TS_02_03

Rychlý smoke test pro otestování výpisu registrů.

Předpoklady:

- Aplikace je spuštěna, hlavní okno je viditelné
- Byl vybrán soubor memory_experiment.elf
- Byla spuštěna a dokončena jeho emulace

TC_02_03_01		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	Ve výpisu registrů jsou vypsány hodnoty registrů x0 až x31 a pc v hexadecimálním formátu	
TC_02_03_02		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na radiobutton <i>Dec</i> u výpisu registrů	Ve výpisu registrů jsou vypsány hodnoty registrů x0 až x31 a pc v dekadickém formátu	

TS_02_04

Rychlý *smoke test* pro otestování **disassembly**.

Předpoklady ... Aplikace je spuštěna, hlavní okno je viditelné, byl vybrán soubor fib.rv64.elf

TC_02_04_01		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	V disassembly je načteno 18086 řádků	
TC_02_04_02		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	Adresa první instrukce je 000101B8	
	Adresa poslední instrukce je 00021C4C	
TC_02_04_03		
Krok	Očekávaný výsledek	
Žádný	První instrukce je auipc gp,16384 #0x141b8	
	Poslední instrukce je j 61440 #0x30c4c	
TC_02_04_04		
Krok	Očekávaný výsledek	
Přidat breakpoint na první řádek	Zobrazí se breakpoint na prvním řádku	
Přidat breakpoint na druhý řádek	Zobrazí se breakpoint na druhém řádku	
TC_02_04_05		
Krok	Očekávaný výsledek	
Kliknout na breakpoint na prvním řádku	Breakpoint na prvním řádku zmizí	
Kliknout na breakpoint na druhém řádku	Breakpoint na druhém řádku zmizí	
TC_02_04_06		
Krok	Očekávaný výsledek	
Přidat breakpoint na první a druhý řádek	Zobrazí se breakpoint na prvním a druhém řádku	
Kliknout na File > Open	Zobrazí se dialog výběru souboru	
Vybrat soubor fib.rv64.elf	Soubor se úspěšně načte	
	Disassembly neobsahuje žádné breakpointy	