- Was haben Sie mitgebracht?
- Struktur der Berechnung:
  - 1. Fliehkraftkupplung
  - 2. Übersetzungen / Torsionsmomente / Kräfte in der Verzahnung
  - 3. Festigkeitsnachweis der drei Wellen an den Schwachstellen
  - 4. Passfeder- oder Pressverbindungen
  - 5. Lagerlebensdauern
- Isometrische Ansicht erklären /  $M_{max}$  und  $T_{max}$  für Festigkeitsnachweis
- Richtung der Schrägverzahnung
- Probe nach Profilverschiebung über Wälzkreisdurchmesser  $a = \frac{d_{w1} + d_{w2}}{2} = \frac{d_{w3} + d_{w4}}{2}$
- Iteratives Vorgehen zwischen 1. und 2. Testat
- Ablauf des Endtestates / Mappe

## Was müssen Sie noch bedenken?

- Griffe
- Motorflansch
- Dichtungen
- Zentrierung der Deckel
- Öl-Stand bis Mitte der unteren Zahnradstufe
- Öl-Stand-Kontrolle, Öl-Ablass
- Absatz für Radialwellendichtringe
- Passfedern an Antriebswelle und Abtriebswelle
- Ansicht der Fliehkraftkupplung von oben
- Berechnung mit Schnittgrößenverläufen
- Lagerungsaspekte beachten
- Beachten von Umfangs- und Punktlast an den Lagern

## Für Endtestat:

- Powerpoint-Präsentation (5 .. 7 Folien)
- Mappe mit Berechnungen und Zeichnungen (DINA3)
- Diskussion der Zeichnungen
- Evtl. Rechner mit Catia V5