ПРОМОЗНАЧКИ
СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ

Требования к макетам для сублимации

Чтобы ваш заказ был выполнен качественно и без задержек, подготовьте макет по следующим требованиям.



1 Форматы файлов

PDF · AI · CDR · EPS · PSD · TIFF · PNG

- Принимаем файлы: PDF, AI, CDR, EPS, PSD, TIFF, PNG.
- Все шрифты переведите в кривые или приложите используемые шрифты.

2 Размер и разрешение

Масштаб 1:1
Макет в реальном размере изделия (100%).

300 dpi
Разрешение растровых изображений — не менее 300 dpi.

3 Цветовая модель

Цветовая модель CMYK
Используйте CMYK (профиль: Coated FOGRA39 или аналогичный).

Яркие цвета
Учитывайте, что при сублимации цвета могут незначительно отличаться от изображения на экране.

4 Особенности макета

Вылеты
2–3 мм с каждой стороны.

Важные элементы
Размещайте текст и значимые элементы не ближе 5 мм от края изделия.

Единый фон
Фон должен быть единым, без прозрачности и без дополнительных слоев.

Шрифты и графика
Все шрифты в кривых, все изображения встроены в файл.

ПРОМОЗНАЧКИ
СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ

Правильная подготовка макета — гарантия яркой и качественной печати!

5 Зоны нанесения на кружку



Пример развертки для стандартной цилиндрической кружки 330 мл



Размер области печати:
200 × 90 мм

Точные размеры зависят от модели кружки. Шаблоны предоставляются по запросу.

6 Примеры размещения элементов



Правильно
Все важные элементы в пределах безопасной зоны.



Правильно
Текст и логотип не выходят за край области печати.



Правильно
Фон единый, без прозрачности, высокое качество изображений.

7 Контрольный список перед отправкой

- [x] Файл в одном из поддерживаемых форматов (PDF, AI, CDR, EPS, PSD, TIFF, PNG).
- [x] Макет в масштабе 1:1.
- [x] Разрешение растровых изображений — не менее 300 dpi.
- [x] Цветовая модель — CMYK (профиль Coated FOGRA39).
- [x] Шрифты переведены в кривые.
- [x] Вылеты по 2–3 мм.
- [x] Текст и важные элементы не ближе 5 мм к краю.
- [x] Фон единый, без прозрачности.
- [x] Изображения встроены в файл.