Diseño y Verificación de Sistemas Digitales 2-2012 Práctica 02

Automatización del diseño

Objetivo:

Análisis del diseño bajo múltiples valores de entrada.

Practica:

Partiendo del diseño modelado en la práctica 01:

- Generar y codificar un mecanismo que establezca por lo menos 30 valores de entrada (vector de pruebas).
- Aplicar el vector de pruebas al sistema modelado en la practica 1, de tal manera que sean simuladas todas las condiciones presentes en el vector.
- Mostrar los resultados utilizando *gtkview*, entregar códigos de cada uno de los bloques (por correo electrónico) y el *makefile*